



DWM 140 EASY

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK

BG

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

LT

ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS

EXPLANATION OF SYMBOLS /		
EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠ-NJENJE SIMBOLA / OBJAŠNjenje SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTESE / ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS		4
EN	INVERTER WELDER (MMA)	10
FR	POSTE À SOUDER INVERTER (MMA)	16
IT	SALDATRICE INVERTER (MMA)	24
EL	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER (MMA)	31
SR	INVERTER APARATA ZA ZAVARIVANJE (MMA)	39
HR	INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE (MMA)	46
RO	APARAT DE SUDURA INVERTOR (MMA)	53
HU	INVERTER HEGESZTŐ (MMA)	60
BG	ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ (MMA)	66
LT	INVERTINIS SUVIRINTOJAS (MMA)	74
CE		80



	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	ОВЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА
	Always read and understand the instructions before operating	Toujours lire et comprendre les instructions avant d'opérer	Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di operare	Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πάντα πριν από τη λειτουργία	Uvek pročitajte i razumejte uputstva pre rada
	Always wear appropriate eye protection when operating	Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez	Indossare sempre un'adeguata protezione oculare quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ματών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči kada radila
	Always wear appropriate ear protection when operating	Portez toujours une protection de l'oreille appropriée lors de l'exploitation	Indossare sempre un'adeguata protezione dell'orecchio quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία αυτών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za uši kada radila
	Always wear appropriate hand protection when operating	Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors de l'exploitation	Indossare sempre la protezione della mano appropriata quando si opera	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία χερών κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu ruku kada radila
	Always wear appropriate face protection when operating	Portez toujours une protection faciale appropriée lors de l'utilisation	Indossare sempre un'adeguata protezione per il viso durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλη προστασία προσώπου κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za lice kada radila
	Always wear appropriate protective clothing when operating	Portez toujours des vêtements de protection appropriés lors de l'utilisation	Indossare sempre indumenti protettivi adeguati durante il funzionamento	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό προστασίας κατά τη λειτουργία	Uvek nosite odgovarajuću zaštitnu odeću kada radila
	Ground connection point	Point de connexion au sol	Punto di connessione a terra	Σημείο σύνδεσης γείωσης	Tačka prizemne veze

HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	БЪЛГАРСКИ	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
Uvijek pročitajte i shvatite upute prije operacije	Cititi și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile înainte de a utiliza	Használat előtt mindenkor viselj meg az utasításokat	Винаги четете и разбирайте инструкциите преди работа	Prieš pradėdami dirbtį, visada perskaitykite ir supraskite instrukcijas
Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu očiju kada djelujete	Purtați întotdeauna o protecție adecvată a ochilor atunci când acționați	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő szemvédőt	Винаги носете подходяща заштита на очите, когато работите	Dirbdami visada dėvėkite tinkamas akių apsaugos priemones
Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za uši prilikom rada	Purtați întotdeauna o protecție adecvată a urechii în timpul funcționării	Működés közben mindenkor viseljen megfelelő fülvédőt	Винаги носете подходяща заштита за ухата при работе	Dirbdami visada dėvėkite tinkamas ausų apsaugos priemones
Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu ruku	Purtați întotdeauna o protecție adecvată a mâinii în timpul funcționării	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő kézvédőt	Винаги носете подходяща заштита за ръцете при работа	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą rankų apsaugą
Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za lice	Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru față când lucrați	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő arcvédőt	Винаги носете подходяща заштита за лицето, когато работите	Dirbdami visada dėvėkite tinkamą veido apsaugą
Prilikom rada uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću	Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată când lucrați	Munka közben mindenkor viseljen megfelelő védőruházatot	Винаги носете подходящо защитно облекло по време на работа	Dirbdami visada dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius
Točka povezivanja tla	Punct de conectare la sol	Föld csatlakozási pont	Точка на свързване на земята	Ižeminimo jungties taškas

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	ОВЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger ou avertissement	Importante, pericolo o avviso	Σημαντικό, κίνδυνος ή προειδοποίηση	Važno, opasnost ili upozorenje
	Risk of electric shock	Risque de choc électrique	Rischio di scosse elettriche	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Rizik od električnog šoka
	Risk of explosion	Risque d'explosion	Rischio di esplosione	Κίνδυνος έκρηξης	Rizik od eksplozije
	Risk of explosion or fire, due to material under pressure	Risque d'explosion ou d'incendie, dû au matériau sous pression	Rischio di esplosione o incendio, a causa del materiale sotto pressione	Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς, λόγω υλικών υπό πίεση	Rizik od eksplozije ili požara, zbog materijala pod pritiskom
	Risk of damage, due to electro-magnetic field interference	Risque de dommages dus aux perturbations du champ électromagnétique	Rischio di danni, a causa di interferenze di campi elettromagnetici	Κίνδυνος ζημιάς, λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών	Rizik od oštećenja, usled smetnji u elektromagnetsnom polju
	Risk of burn injury or fire, due to hot surface	Risque de brûlure	Rischio di ustioni	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτής επιφάνειας	Rizik od opekotina
	Risk of damage. Keep people, animals or nearby property at least 15m away	Risque de dommages. Gardez les personnes, les animaux ou les propriétés à proximité à au moins 15 mètres	Rischio di danni. Tenere persone, animali o proprietà vicine ad almeno 15m di distanza	Κίνδυνος ζημιάς. Κρατήστε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 15m μακριά	Rizik od oštećenja. Držite ljudе, životinje ili obližnju imovinu najmanje 15 metara dalje

HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	БЪЛГАРСКИ	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
Važno, opasnost ili upozorenje	Important, pericol sau avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés vagy óvatosság	Важно, опасност или Предупреждение	Svarbu, pavojus, įspėjimas ar atsargumas
Rizik od strujnog udara	Risc de electrocutare	Áramütés veszélye	Опасност от токов удар	Elektros smūgio rizika
Opasnost od eksplozije	Risc de explozie	Robbanásveszély	Опасност от експлозия	Sprogimo rizika
Opasnost od eksplozije ili požara zbog materijala pod pritiskom	Risc de explozie sau incendiu, din cauza materialului sub presiune	Robbanás- vagy tűzveszély a nyomás alatt álló anyag miatt	Риск от експлозия или пожар поради материала под налягане	Sprogimo ar gaisro pavojus dėl slėgio veikiamos medžiagos
Rizik od oštećenja, zbog smetnji elektromagnetskog polja	Risc de deteriorare, din cauza interferenței câmpului electromagnetic	Sérülésveszély az elektromágneses tér interferenciája miatt	Риск от повреда поради смущения от электромагнитно поле	Žalos rizika dėl elektromagnetinio lauko trukdžių
Rizik od opeklini	Risc de arsură	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró felület miatt	Риск от изгаряне	Nudegimo sužalojimo ar gaisro rizika dėl karšto paviršiaus
Rizik od oštećenja. Držite ljude, životinje ili obližnje imanje na udaljenosti od najmanje 15m	Risc de deteriorare. Țineți oamenii, animalele sau bunurile din apropiere la cel puțin 15m distanță	Károsodás veszélye. Tartsa az embereket, állatokat vagy a közeli ingatlant legalább 15m távolságra	Риск от повреда. Дръжте хора, животни или близки имоти на най-малко 15 метра разстояние	Žalos rizika. Laikykite žmones, gyvūnus ar netoliess esantj turtą bent už 15m atstumu

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	ОВЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА
	Risk of fire	Risque de feu	Rischio di incendio	Κίνδυνος φωτιάς	Rizik od požara
	Risk of injury, due to tip over	Risque de bles-sure en cas de basculement	Pericolo di lesioni a causa di ribaltamento	Κίνδυνος τραυματισμού, λόγω ανατροπής	Rizik od povreda, zbog prevrtaka
	Risk of burn injury or fire, due to hot slag	Risque de brûlures ou d'incendie dû aux scories chaudes	Rischio di ustione o incendio a causa di scorie calde	Κίνδυνος εγκαύματος ή φωτιάς, λόγω καυτών υπολειμάτων κατεργασίας	Rizik od povrede od opokotina ili požara, zbog vrele šljake
	Risk of poison-ing, due to toxic gases	Risque d'em-poisonnement, dû aux gaz toxiques	Rischio di avvelenamento, a causa di gas tossici	Κίνδυνος δηλητηρίασης, λόγω τοξικών αερίων	Rizik od trovanja, zbog otrovnih gasova
	Do not keep near sources of heat or fire	Ne pas conser- ver à proximité de sources de chaleur ou de feu	Non tenere vicino a fonti di calore o fuoco	Μη διατηρείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιάς	Ne držite se blizu izvora toplote ili vatre
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme	Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα	U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima
	Must be recycled and should always be disposed in accordance with applicable directives	Doit être recyclé et doit toujours être éliminé conformément aux directives applicables	Deve essere riciclato e deve essere sempre smaltito secondo le direttive applicabili	Πρέπει να ανακυκλώνεται και πρέπει πάντα να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες	Mora se reciklirati i uvek ga treba raspolagati u skladu sa važećim direktivama

HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	БЪЛГАРСКИ	LIETUVIŲ K.
OBJAŠNENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
Opasnost od požara	Risc de incendiu	Tűzveszély	Опасност от пожар	Gaisro pavojus
Opasnost od ozljeđa zbog prevrtanja	Risc de rănire, din cauza răsturnării	Sérülésveszély felborulás miatt	Риск от нараняване поради преобърдане	Sužalojimo rizika dėl apvertimo
Opasnost od ope-kotina ili požara, zbog vruće troske	Risc de rănire prin arsuri sau incendiu, din cauza zgurii fierbinți	Égési sérülés vagy tűz veszélye a forró salak miatt	Опасност от изгаряне или пожар поради гореща шлака	Nudegimo sužalojimo ar gaisro rizika dėl karšto šlako
Opasnost od trovanja, zbog otrovnih plinova	Risc de otrăvire, din cauza gazelor toxice	Mérgezésveszély a mérgező gázok miatt	Риск от отравяне, поради токсични газове	Apsinuodijimo rizika dėl toksiškų duju
Nemojte držati u blizini izvora topline ili vatre	Nu țineți lângă surse de căldură sau foc	Ne tartsa hő-vagy tűzforrás közelében	Не дръжте близо до източници на топлина или огън	Nelaikykite šalia šilumos ar ugnies šaltinių
U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standartima	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelvelnek és a vonatkozó szabványoknak	Съответства на приложимите директиви за безопасност и съответните стандарти	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir santykinius standartus
Mora se reciklirati i uvijek zbrinuti u skladu s važećim direktivama	Trebuie reciclat și trebuie întotdeauna eliminat în conformitate cu directivele aplicabile	Újrahasznosítani kell, és mindenig a vonatkozó irányelvelnek megfelelően kell ártalmatlanítani	Трябва да се рециклира и винаги да се изхвърля в съответствие с приложимите директиви	Turi būti perdīrītas ir visada turi būti šalinamas pagal taikomas direktyvas

ENGLISH

SAFETY WARNINGS



BEFORE USING THIS EQUIPMENT IT IS RECOMMENDED TO READ THIS INSTRUCTION MANUAL!



IN CASE OF MISSING READING, CASES OF FAILURE AND/OR DANGERS FOR THE USER COULD HAPPEN!

THE UNIT CAN ONLY BE USED BY PEOPLE WHO PERFECTLY KNOW THE SPECIFIC SECURITY RULES!

This manual is an integral part of the equipment and it must be attached in every displacement or resale. It is user's responsibility to keep it intact and in good conditions. The manufacturer has the right to apply modifies in every moment or without any forewarning.



This equipment is designed solely for industrial or professional use. As such, only experienced or fully-trained people should use the equipment. The user and/or owner is responsible for ensuring inexperienced personnel does not have access to the equipment.



A workman must look after his tools carefully ! Remember that any tool or equipment can become a hazard if it is not looked after properly. Equipment in a state of disrepair or neglect can be dangerous. If it does not operate properly or overheats, the electricity supply should be removed immediately and the unit should be returned to the supplier for repair.



Read this manual carefully before using your Welder. You can then do a better and safer job. By reading this manual you will learn more about the possibilities, limitations and potential dangers of welding. Retain this manual for the entire life of the equipment. It should be kept within the operator's reach at all times.



All equipment connected to electric power supplies can be dangerous if the manufacturers instructions are not read and observed. Read, understand and observe these safety instructions to reduce the risk of death or injury from electric shock. Ensure that even bystanders are aware of, and understand, the dangers that exist in the welding area.



The safety information contained in this manual is a guide to ensure you are not

subjected to unnecessary risks. However, the operator must be competent and careful at all times.



The constructor declines all responsibility for injury or damage caused by inexperienced, improper or neglectful use of its equipment.



Fires and explosions can seriously injure or cause damage! Read, understand and observe all safety warnings to reduce the risk of death or injury from fire or explosion. Pay particular attention to the fact that even bystanders should be aware of, and understand, the dangers existing in the welding area. Remember that welding, by nature, produces sparks, hot spatter, molten metal drops, hot slag and hot metal parts that can cause fires, can burn skin and damage eyes.



Arc rays can damage your eyes and burn your skin ! Read, understand and observe all safety warnings to avoid damage from arc rays. Pay particular attention to the fact that even bystanders should be aware of, and understand, the dangers existing in the welding area. Wear a protective mask and make sure bystanders do the same.



Fumes, toxic gases and vapors can be harmful! Read, understand and observe all safety warnings to avoid harm from toxic welding gases. Pay particular attention to the fact that even bystanders should be aware of, and understand, the dangers.



Carelessness while using or maintaining the compressed gas cylinders or regulators can injure or kill the operator and/or bystanders! Read, understand and observe all safety warnings to avoid the dangers of compressed gas. Pay particular attention to the fact that even bystanders should be aware of, and understand, the dangers.



HIGH VOLTAGE

The unit carries potentially lethal voltage. The high voltage areas of the equipment have been segregated and can be reached only by using tools that are not provided with the Welder. All maintenance or repair operations requiring access to such areas may only be performed by constructor-trained technicians.



FOREIGN OBJECTS

Never block the air vents with foreign objects and avoid any contact with liquids. Clean using just a dry cloth. These safety precautions apply even when the unit is switched off.



**WEIGHT LOADS**

The upper part of the Welder was not designed to withstand heavy loads. Never stand on the unit.

**CABLE GAUGES**

Check that all cables are appropriately gauged for the input power required by your specific Welder. This precaution applies also to extension cables, if used. All extension cables must be straight. Coiled cables can overheat, becoming dangerous. Twisted or coiled cables can also cause Welder malfunction.

**OVERLOAD PROTECTION**

Check that the power source supplying the Welder carries the correct voltage and is safely-protected. The power switch must open all the power supply circuits. (If a single-phase connection is used, both the live and the neutral poles must be open. If a three-wire connection is used, all three poles must be open. Four-wire circuits require all poles and neutral open). Time-delayed fuses or K-standard circuit breakers should be used.

**EARTHING**

If the Welder was not already supplied with a plug, connect the earth wire first. When removing the plug, disconnect the earth wire last.

**PLUG AND POWER SUPPLY**

If the Welder already has a plug attached, check that it is appropriate for the wall-socket you intend using. Never tamper with the power cable.

**CABLE COLORS**

The green-yellow wire is for earthing. (Don't use it for anything else!).

**RELOCATION**

Some Welders are extremely heavy therefore care should be taken when relocating the unit. Check the floor or platform weight load limitations before relocating the unit if the Welder is to be used, even only temporarily, in a non-industrial environment.



Never store or move the Welder in an inclined position or on its side.

**INSTALLATION ENVIRONMENT**

The equipment is not suitable for use in washrooms, shower cubicles, pool areas or similar environments. If you are obliged to use the unit in such areas, turn off all water supplies and check the area has been evacuated.



The Welder was not designed for installation or use in areas where it could be subject to blows or vibration, such as road

vehicles, railway carriages, cable-cars, aircraft, ships or boats or similar environments (including cranes, conveyor-carriers or any other mobile equipment prone to vibration).

The Welder should never be used or stored in the rain or in snow.

Never use the Welder in an explosive, corrosive, abrasive or saline environment.

EXTINGUISHER

Always place an approved fire extinguisher in the immediate vicinity of the work area. Fire extinguishers should be checked regularly.

LOCATION

Place the Welder well away from heat sources. Place the Welder in a well-ventilated environment. Place the Welder in a safe, protected area. It must not be installed outdoors. Do not install the Welder in dusty environments. Dust can get into the inner parts of the unit and inhibit cooling. The Welder must be positioned on a flat, stable surface that extends further than the units own dimensions in all directions. In case of use on a oblique surface is recommended an adequate fixing in order to avoid the machine slides.

CLEAN LOCATIONS

The installation area must be kept clean and dry to be sure the Welder fans do not draw in small objects or liquids. Not only could the equipment malfunction but a serious risk of fire outbreak could be created.

REPAIRS

Never attempt to repair the Welder yourself. Always refer to the manufacturer or an authorized repairer. All warranty provisions will immediately become null and void if any repair, or attempt to repair, not specifically authorized in writing or handled by the constructor is carried out. Furthermore, the constructor will accept no responsibility for any malfunction or damage resulting as a consequence of such unauthorized action.

TECHNICAL ASSISTANCE

The Welder must be taken to an authorized Technical Assistance Centre if the equipment has been damaged in any way or if any one of the following events occurs: liquid infiltration; damage caused by falling objects; exposure to rain or humidity (exceeding the specified limits); malfunction; performance failure or if the equipment has been dropped.

**SPARE PARTS**

Use only manufacturer-recommended spare parts. Other spare parts could cause equipment malfunction. The use of non-original spare parts will also result in the warranty provisions becoming null and void, releasing the manufacturer from any responsibility for malfunction or damage resulting as a consequence of such action.

**WELDING OPERATION SAFETY INSTRUCTIONS**

CAUTION! Welding processes can be dangerous for the operator and bystanders if the safety warnings and instructions are not heeded.

**PERSONAL PROTECTION**

Together with the previous instructions, the following precautions should be strictly observed.

**PROTECTION MASK**

Wear a protective non-flammable welding mask to protect your neck, your face and the sides of your head. Keep the front lens clean and replace it if it is broken or cracked. Place a transparent protection glass between the mask and the welding area.

**CLOTHING**

Wear close-fitting, closed, non-flammable, pocketless clothing.

**VENTILATION**

Weld in a well-ventilated environment that does not have direct access to other work areas.

**EYE PROTECTION**

Never look at the arc without appropriate eye protection.

**FUMES AND GASES**

Clean away paint, rust or any other dirt from the item to be cut to avoid the creation of dangerous fumes.



Never cut on metals containing zinc, mercury, chromium, graphite, heavy metals, cadmium or beryllium unless the operator and the bystanders use appropriate air-supplied respirators.

HIGH VOLTAGE PROTECTION

Together with the previous instructions, the following precautions should be strictly observed.

**CONFINED SPACES**

When welding in small environments, leave the power source outside the area



where welding will take place and attach the grounding clamp to the part to be welded.

**HUMIDITY**

Never weld in wet or humid environments.

**DAMAGED CABLES**

Never use damaged cables. (This applies to both the power and the welding cables.)



Never remove the unit side panels. If the side panels can be opened, always check they are closed tightly before starting any work.

FIRE PREVENTION

Together with the previous instructions, the following precautions should be strictly observed. Welding operations require high temperatures therefore the risk of fire is great.

**WORK-AREA FLOORING**

The work-area flooring MUST be fireproof.

**WORK-AREA SURFACES**

Work benches or tables used during welding MUST have fireproof surfaces.

**WALL AND FLOOR PROTECTION**

The walls and flooring surrounding the cut environment must be shielded using non-flammable materials. This not only reduces the risk of fire but also avoids damage to the walls and floors during cut processes.

**EXTINGUISHER**

Place an approved and appropriately-sized fire extinguisher in the work environment. Check its working order regularly (carry out scheduled inspections) and ensure that all parties involved know how to use one.

**CLEAN ENVIRONMENT**

Remove all flammable materials away from the work environment.

**SERIOUS DANGER!**

NEVER cut in confined spaces (e.g. in a container vehicle, a cistern or a storeroom etc.) where toxic, inflammable or explosive materials are, or have been, located or stored. Cisterns, in particular, may still contain toxic, flammable or explosive gases and vapors years after they have been emptied.



NEVER cut a cistern that contains (or has stored) toxic, inflammable or explosive materials. They could still contain toxic, flammable or explosive gases and vapors years after they have been emptied. If you

are obliged to weld a cistern, ALWAYS passivate it by filling it with sand or a similar inert substance before starting any work.

NEVER use the Welder to melt frozen water pipes.

VENTILATION

Together with the previous instructions, the following precautions should be strictly observed.



WELDING ENVIRONMENT VENTILATION

Ventilate the cut environment carefully. Maintain sufficient airflow to avoid toxic or explosive gas accumulation. Cut processes on certain kinds or combinations of metals can generate toxic fumes. In the event of this happening, use air-supply respirators. BEFORE cut, read and understand the welding alloy safety provisions.

ELECTRIC SHOCK

Together with the previous instructions, the following precautions should be strictly observed to reduce the risk of electric shock.



ELECTRIC SHOCK INJURY

DO NOT touch a person suffering from electric shock if he/she is still in contact with the cables. Switch the mains power source off immediately THEN provide assistance.



CABLE CONTACT

Do not tamper with power cables if the mains power is still switched on. Do not touch the welding circuitry. Welding circuitry is usually low voltage, however, as a precaution, do not touch the welder electrodes.



CABLE AND PLUG PRECAUTIONS

Check the power supply cable, plug and wall-socket regularly. This is particularly important if the equipment is relocated often.



REPAIRS

Never attempt to repair the Welder yourself. The result would not only cause warranty cancellation but also high danger risks.



MAINTENANCE PRECAUTIONS

Always check that the electric power supply has been disconnected before performing any of the maintenance operations listed in this manual (e.g. before replacing any of the following: worn electrodes, welding wires, the wire feeder etc.)

Never point the welding gun or the electrode towards yourself or others.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Check no power supply cables, telephone cables or other electrical items (e.g. computer cables, control lines etc.) are in the vicinity of the cut.



Check there are no telephones, televisions, computers or other transmission devices close to the Welder.



Make sure that people with pace-makers are not in the immediate vicinity of the Welder.

Do not use the Welder in hospitals or medical environments (including veterinary surgeries). Make especially sure there is no electrical medical equipment being used close to where welding is being done.

Should the Welder interfere with other apparatus, take the following precautionary measures:

Check the Welder's side panels are securely fastened.
Shorten the power supply cables.
Place EMC filters between the Welder and the power source.

EMC compatibility: CISPR 11, Group 2, Class A.

This Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electro-magnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

This equipment does not comply with IEC 61000-3-12. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

This equipment is suitable for using in industrial environment switch mains power protected by residual current operated circuit-breaker (time delay), Type B and trip-ping current of >200 mA.

INVERTER ADVANTAGES

- Inverter designed using the latest i.g.b.t. (ultra fast) technology
- 55 khz operating frequency
- "Digit driver" control
- 35%-100% operating range
- Arc force automatic increase of welding current to stabilize welding on stick out

- changing
- Antisticking realize automatic shutdown after about 3 seconds in case of short circuit between electrode and welding piece to avoid pasting
- Hot start automatic increase of current at the beginning of welding.

fast connector plugs.

Consult the following chapters of this manual for information regarding the connections required for MMA.

SELECTABLE WELDING METHODS

MMA WELDING

Electric MMA (Metal Manual Arc) and SMAW (Shielded Metal Arc Welding) are both manual procedures exploiting the heat generated by an electric arc that is produced when covered welding electrodes make contact with the workpiece.

It is a very common procedure, mainly due to its versatility. In fact, workpieces can be welded together anywhere at all: in a workshop, in the open, or even in confined spaces and unreachable areas. Furthermore a wide variety of electrodes are available to satisfy all needs.

MMA welding with AC or DC current uses so called "drooping" generators. DC current is usually preferred due to the quality of the end result and the wide range of electrodes that can be used. The important parameters of MMA welding are the weld current and the dynamics. The weld current identifies the diameter and the type of electrode that can be used. The dynamics demonstrate the response speed of the welding unit in varying arc conditions.

CONNECTION TO POWER SUPPLY

Before plugging the unit in, check the power supply voltage, phase and frequency. The permissible voltage is shown on the unit nameplate.

Ensure the welder is earthed. Also check that the plug provided with the unit is compatible with the local power grid socket.

Make sure that the power supply is sufficient to operate the welder.

The power cable supplied with the welder should not be extended but, if that becomes necessary, either an identical or greater cross-section cable should be used according to the final cable length.

All models require a three-wire cable (positive, negative and earth).

OUTPUT CONNECTIONS

The welding cables are connected using

OPERATING CONTROLS AND OPTIONS

DESCRIPTION

The DWM 140EASY series is a DC inverter MMA welder. This unit uses 1~Phase 230V, 50HZ AC power. A 25 amp time delay fuse or circuit breaker is recommended. The DWM 140EASY series is ideal for Do-It-Yourself projects or for light maintenance. Stick weld carbon steel, stainless steel.

UNPACKING

- Remove cartons, bags or Styrofoam containing the welder and accessories.
- After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.

TECHNICAL DATA

Article number	45 484	
Model	DWM 140 EASY	
Type	Electrode	
Rated voltage	V	230
	Hz	50/60
Max rated input current	A	25
Rated input capacitance	KVA	5,75
No-load voltage	V	68
Rated working voltage	V	25,6
MMA welding current	A	20~140
Rated duty cycle	%	2000%
Welding current (10min)	A	20%@140
10min/100%	A	63
Efficiency	η	0,85
Power factor	Cosφ	0,65
Insulation class		H
Enclosure protection	IP	21S
Cooling type		Air
Weight	kg	3
Dimension L*W*H	cm	32x10x18

IDENTIFICATION

1. POWER INDICATOR - When the machine is turned on, the power indicator will be on.

2. ALARM INDICATOR - When the thermal indicator is on, it shows the machine is overloaded and the internal temperature is too high. Weld output will turn off automatically but the fan will still be working. When the internal temperature

- is decreased, the overload light will turn off and the machine will be ready to weld.
- 3. WELDING CURRENT** - Welding Current is on the front panel of machine. It is an infinite current output adjustment.
 - 4. WELDING CABLE** - The welding cables are attached to electrode to complete the circuit, allowing the flow of current needed to weld.
 - 5. GROUNDING CABLE** - The ground cable/ clamp is attached to the work piece to complete the circuit, allowing the flow of current needed to weld.
 - 6. POWER SWITCH** - In the "OFF" position no power is being supplied. In the "ON" position power is supplied to the main transformer and control circuit.
 - 7. POWER CORD** - The power cord connects the welder to the 230 volt power supply. 16 amp receptacle to supply power to the welder.

INSTALLATION

POWER REQUIREMENT

AC single phase 220V, 50/60HZ fused with a 35amp time delayed fuse or circuit breaker is required.

Warning!

- High voltage danger from power source! Consult a qualified electrician for proper installation of receptacle. This welder must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock.
- **Do not remove grounding prong or alter the plug in any way. Do not use any adapters between the welder's power cord and the power source receptacle. Make sure the POWER switch is OFF when connecting your welder's power cord to a properly grounded 230Vac, 50Hz, single phase, 25 amp power source.**

EXTENSION CORD

During normal use an extension cord is not necessary. It is strongly recommended that an extension cord should not be used because of the voltage drop they produce. This drop in voltage can affect the performance of the welder. If you need to use an extension cord it must be a #12 gauge cord at the smallest.

Do not use an extension cord over 7,5m in length.

MMA WELDING INSTRUCTIONS

First and foremost decide which is the correct polarity for the chosen electrode. (Consult the instructions on the electrode packaging).

Then connect the welding cables to the

output terminals as appropriate (Figs.1, 4 and 5).

Figure 3 shows the connections for welding operations using positive polarity DC current.

Connect the electrode cable to the "+" terminal and the earth clamp cable to the "-" terminal.

Lining up the peg and the groove, insert the plug and screw it in well clockwise. Do not over-tighten. Invert the connections so that the electrode is connected to the "-" terminal and the clamp cable is connected to the "+" terminal when welding using negative polarity DC current.

Set the welding current according to the diameter of the electrode and the thickness of the workpiece.

While welding the following features come into effect:

ARC FORCE

Optimizes the drop transfer from the electrode to piece and prevents the arc turning off when the electrode is in contact with the piece.

ANTISTICKING DEVICE

A device that switches off the output current if the operator makes a mistake and the electrode gets stuck to the workpiece. The electrode can be removed from its clamp without igniting flames that could damage it.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).

Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.

Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery and recycling of the said products.

In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic equipment free of charge to designated collection centers.

If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.

The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal/country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. In case of a claim, please send the machine, completely assembled, to your dealer or the service Centre for electric power tools.

FRANÇAIS**SUR LA SÉCURITÉ D'EMPLOI DE L'APPAREIL**

**AVANT D'UTILISER CET APPAREIL LA
LECTURE DE CETTE NOTICE D'UTILISATION
EST RECOMMANDÉE!**



**DANS LE CAS D'OMISSION DE LECTURE
ON PEUT AVOIR CAS DE MAUVAIS
FONCTIONNEMENT ET/OU DANGERS
POUR L'UTILISATEUR!**

**L'APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR
GENS QUI CONNAÎTTENT PARFAITEMENT
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ!**

Cette notice est partie intégrante de l'appareil et doit l'accompagner pendant tous les déplacements ou revente.

L'utilisateur est responsable de le maintenir intact et en bon état. Le constructeur a le droit de faire changements à tout moment ou sans avis.



Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement industriel et professionnel. Il ne doit donc être utilisé que par du personnel spécialisé ou qualifié. Il incombe à l'utilisateur et/ou au propriétaire de faire en sorte que le personnel non technique ne puisse accéder à l'appareil.



L'utilisateur doit prendre soin de son outil de travail! Nous vous rappelons expressément que tout outil ou appareil en mauvais état peut devenir dangereux. Même les appareils et les accessoires détériorés ou en panne peuvent être dangereux: en cas de fonctionnement abnormal ou de surchauffe, débrancher immédiatement l'ensemble de l'appareil du réseau électrique et le remettre au fournisseur pour effectuer la réparation appropriée.



Lire le présent manuel avant d'utiliser l'appareil de soudage, car il vous aidera à effectuer un bon travail dans des meilleures conditions de sécurité. La lecture du manuel permet de connaître à fond les possibilités, les limitations et les dangers potentiels liés aux opérations de soudage. Conserver le présent manuel pendant toute la durée de vie de l'appareil et le ranger dans un endroit facilement accessible par le personnel chargé de l'utilisation de la machine.



Tous les appareils branchés au réseau électrique peuvent être dangereux si les instructions relatives à la sécurité d'emploi de l'appareil sont ignorées ou non respectées. Par conséquent, pour réduire le risque de mort ou de blessures graves

dûs aux secousses électriques, il faut lire, comprendre et respecter les avertissements concernant la sécurité. Prêter la plus grande attention au fait que toute personne éventuellement présente pendant des opérations de soudage doit être opportunément informée sur les dangers inhérents aux travaux en cours.



Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages aux biens ou aux personnes dérivant de l'utilisation maladroite, inappropriée ou inadaptée de ses produits.



Les informations en matière de sécurité reportées ci-après doivent être considérées comme un guide pour votre sécurité personnelle; toutefois, elles ne pourront jamais se substituer entièrement à la compétence et au comportement correct de l'utilisateur.



Le feu et les explosions peuvent provoquer de sérieux dommages aux biens et aux personnes ! Pour réduire le risque de mort ou de graves dommages dûs au feu ou à toute explosion, il faut lire, comprendre et respecter les avertissements concernant la sécurité. Prêter la plus grande attention au fait que toute personne éventuellement présente pendant des opérations de soudage doit être opportunément informée sur les dangers inhérents aux travaux en cours. Toujours se rappeler que de par leur nature, les opérations de soudage produisent des étincelles, des projections de matériel brûlant, des gouttes de métal fondu, des scories et des éclats incandescents susceptibles de provoquer un incendie, brûler la peau et causer de graves blessures aux yeux.



Les rayons émis par l'arc électrique peuvent causer de graves blessures aux yeux ou de graves brûlures à la peau ! Pour réduire le risque de blessures dû aux rayons émis par l'arc, il faut lire, comprendre et respecter les avertissements concernant la sécurité. Prêter la plus grande attention au fait que toute personne éventuellement présente pendant des opérations de soudage doit être opportunément informée sur les dangers inhérents aux travaux en cours. Il faut porter et faire porter un masque de protection aux personnes présentes.



Les fumées, les gaz et les vapeurs peuvent entraîner des dommages ! Pour réduire le risque de dommages dûs aux fumées de soudage, il faut lire, comprendre et respecter les avertissements concernant la sécurité. Prêter la plus grande attention au fait que toute personne éventuellement pré-

sente pendant des opérations de soudage doit être opportunément informée sur les dangers inhérents aux travaux en cours.



Toute éventuelle négligence pendant l'utilisation ou la maintenance de bouteilles ou de soupapes de gaz comprimé peut entraîner des blessures ou la mort de l'utilisateur ou des personnes présentes ! Pour réduire le risque de dommages dû aux gaz comprimés, il faut lire, comprendre et respecter les avertissements concernant la sécurité. Prêter la plus grande attention au fait que toute personne éventuellement présente pendant des opérations de soudage doit être opportunément informée sur les dangers inhérents aux travaux en cours.



TENSIONS DANGEREUSES

L'appareil renferme des pièces dont la tension est potentiellement mortelle. Toutes les tensions dangereuses placées à l'intérieur de l'appareil sont confinées dans des zones particulières et accessibles uniquement en utilisant des outils non fournis en dotation à la soudeuse. Toutes les opérations de maintenance ou de réparation nécessitant l'accès auxdites pièces de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel technique expressément instruit par le constructeur.



INTRODUCTION D'OBJETS

N'introduire aucun objet dans les fissures d'aération et éviter le contact avec des substances liquides ; nettoyer en utilisant uniquement un chiffon sec. Ces mesures doivent être observées même lorsque l'appareil est éteint.



PORTEE

La partie supérieure des soudeuses n'est pas conçue pour supporter des poids consistants. Ne jamais monter sur l'appareil.



SECTION DES CÂBLES

Contrôler que les câbles de l'installation aient une section appropriée au courant d'entrée de la soudeuse. Contrôler également les éventuelles rallonges. Nous vous recommandons de toujours dérouler entièrement le câble de rallonge : un câble enroulé peut surchauffer et devenir dangereux, en outre un câble enroulé en couronne ou sur sa propre bobine, peut entraîner de graves dysfonctionnements à la soudeuse.



INTERRUPTEUR DE PROTECTION

Contrôler que l'installation qui alimente la soudeuse soit équipée de dispositifs de sectionnement et de protection appropriés. L'interrupteur doit ouvrir tous les câbles d'alimentation (En cas de ligne monophasée: Phase et neutre; en cas de ligne triphasée: toutes les trois phases; en cas

de ligne à quatre câbles: toutes les phases et le conducteur de neutre). Nous vous conseillons d'utiliser des fusibles lents ou des interrupteurs magnétothermiques de courbe K.

CONNEXION DE TERRE

Si la soudeuse ne dispose pas de fiche d'alimentation, connecter toujours d'abord le câble de mise à la terre. En cas de débranchement de l'appareil, le câble de mise à la terre devra être débranché en dernier.

FICHE ET PRISE DE BRANCHEMENT

Si la soudeuse dispose de fiche de branchement au secteur, contrôler toujours attentivement qu'elle soit conforme au type de prise montée au mur. Ne jamais modifier le câble de branchement.

COULEURS DES CÂBLES

Le câble de branchement jaune/vert sert au branchement à la terre de protection (ne pas l'utiliser à d'autres fins!).

MANUTENTION

Certaines typologies de soudeuses sont des équipements lourds ; prêter attention aux opérations de manutention. Si la soudeuse est utilisée, même momentanément, dans des lieux résidentiels, toujours contrôler préalablement la capacité de portée des sols et planchers "surélevés".

Ne pas stocker ni transporter la soudeuse de manière inclinée ou posée de côté.

LIEU D'UTILISATION

L'appareil n'est pas adapté à l'utilisation dans des locaux tels que salles de bains, douches, piscines ou zones similaires. S'il s'avérait nécessaire de travailler en de tels lieux, contrôler préalablement le bon serrage de tous les robinets d'arrivée d'eau et contrôler que personne ne soit présent ou n'utilise les locaux.

La soudeuse n'est pas prévue pour être installée ou utilisée dans des lieux soumis à chocs ou à vibrations ; par exemple: moyens de transport sur route, sur rails, sur câble, transport aérien ou maritime ou analogue (grues, ponts roulants, pièces de machines-outils sujettes à mouvement ou vibration).

Ne pas stocker ni utiliser la soudeuse dans des lieux soumis aux intempéries (pluie, neige, etc.).

Ne pas utiliser la soudeuse dans des lieux à atmosphère explosive, corrosive, abrasive ou saline.

EXTINCTEUR

Placer toujours un extincteur de type homologué à proximité du lieu de travail.

Effectuer toujours les contrôles périodiques sur l'extincteur.

MISE EN PLACE

Placer la soudeuse loin de toute source de chaleur. Placer la soudeuse dans des locaux ayant une aération suffisante. Placer la soudeuse dans des locaux bien abrités: ne pas l'installer en plein air. Ne pas placer la soudeuse dans des locaux très poussiéreux: la poussière peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil en empêchant le bon refroidissement. La soudeuse doit être placée sur une surface plane et stable plus large que la base du produit.

NETTOYAGE DU LIEU D'UTILISATION

Le lieu d'utilisation de la soudeuse doit être maintenu propre et sec pour éviter que d'éventuels objets ou liquides ne puissent être aspirés à l'intérieur de l'appareil. En effet, ceci pourrait entraîner, outre le dysfonctionnement de l'appareil, un danger concret d'incendie. En cas d'utilisation sur une surface oblique on recommande une fixation appropriée afin d'éviter le glissement du poste.

RÉPARATION

Ne jamais tenter de réparer personnellement le produit, mais s'adresser toujours au fabricant ou à un centre d'assistance agréé. Toute tentative de réparation non préalablement autorisée par écrit et non gérée directement par le constructeur ouvre à être objectivement dangereuse, entraîne la déchéance immédiate de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité relative à tout éventuel dysfonctionnement et autres conséquences.

ASSISTANCE

La soudeuse doit être remise au centre d'assistance si l'appareil a été endommagé, comme par exemple en cas de pénétration de liquide, chute d'objets sur ou à l'intérieur de l'appareil, en cas d'exposition à la pluie ou à l'humidité (hors des valeurs spécifiées), en cas de fonctionnement abnormal, en cas de changements évidents des prestations ou suite à toute éventuelle chute.

ACCESOIRES

Utiliser uniquement les accessoires prévus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires de type différent peut entraîner de graves dysfonctionnements à l'appareil. L'utilisation d'accessoires non originaux fait immédiatement déchoir la garantie et entraîne la déchéance immédiate de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité relative à tout éventuel dysfonctionnement et autres conséquences.



CONNEXION DE TERRE

Si la soudeuse ne dispose pas de fiche d'alimentation, connecter toujours d'abord le câble de mise à la terre. En cas de débranchement de l'appareil, le câble de mise à la terre devra être débranché en dernier.



FICHE ET PRISE DE BRANCHEMENT

Si la soudeuse dispose de fiche de branchement au secteur, contrôler toujours attentivement qu'elle soit conforme au type de prise montée au mur. Ne jamais modifier le câble de branchement.



COULEURS DES CÂBLES

Le câble de branchement jaune/vert sert au branchement à la terre de protection (ne pas l'utiliser à d'autres fins!).



MANUTENTION

Certaines typologies de soudeuses sont des équipements lourds ; prêter attention aux opérations de manutention. Si la soudeuse est utilisée, même momentanément, dans des lieux résidentiels, toujours contrôler préalablement la capacité de portée des sols et planchers "surélevés".

Ne pas stocker ni transporter la soudeuse de manière inclinée ou posée de côté.



LIEU D'UTILISATION

L'appareil n'est pas adapté à l'utilisation dans des locaux tels que salles de bains, douches, piscines ou zones similaires. S'il s'avérait nécessaire de travailler en de tels lieux, contrôler préalablement le bon serrage de tous les robinets d'arrivée d'eau et contrôler que personne ne soit présent ou n'utilise les locaux.

La soudeuse n'est pas prévue pour être installée ou utilisée dans des lieux soumis à chocs ou à vibrations ; par exemple: moyens de transport sur route, sur rails, sur câble, transport aérien ou maritime ou analogue (grues, ponts roulants, pièces de machines-outils sujettes à mouvement ou vibration).

Ne pas stocker ni utiliser la soudeuse dans des lieux soumis aux intempéries (pluie, neige, etc.).

Ne pas utiliser la soudeuse dans des lieux à atmosphère explosive, corrosive, abrasive ou saline.



EXTINCTEUR

Placer toujours un extincteur de type homologué à proximité du lieu de travail.





AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU PROCESSUS DE SOUDAGE

ATTENTION! En cas du non-respect des instructions en matière de sécurité et d'emploi, le processus de soudage peut être dangereux non seulement pour l'opérateur, mais aussi pour les personnes placées à proximité du lieu de soudage.

PROTECTION DU PERSONNEL

Outre les avertissements généraux reportés plus haut, il faut également observer scrupuleusement les mesures de précaution suivantes.



MASQUE DE PROTECTION

Porter un masque de protection pour soudeur non inflammable pour se protéger le cou, le visage et les côtés de la tête. Maintenir bien propre le verre de protection et le remplacer en cas de bris ou de fêture. Placer un verre de protection transparent entre l'écran du masque et la zone de soudage.



HABILLEMENT

Porter un habillement de protection non excessivement large, fermé, ininflammable et sans poches.



VENTILATION DU LOCAL

Souder dans un local bien ventilé sans accès direct à d'autres lieux de travail.



DANGER POUR LES YEUX

Ne JAMAIS regarder l'arc de soudage sans porter les équipements de protection appropriés.



FUMÉES ET GAZ

Nettoyer soigneusement la partie à souder en retirant toute trace de peinture, de rouille ou autre impureté, ceci pour éviter le dégagement de funée dangereuses de teneur incertaine.



Ne JAMAIS souder des métaux contenant du zinc, du mer-cur, du chrome, du graphite, des métaux lourds, du cadmium ou du beryllium sans que l'opérateur et les personnes présentes soient dûment équipés de respirateurs appropriés pendant le soudage.

PROTECTION CONTRE LES SECOUSSES ÉLECTRIQUES

Outre les avertissements généraux reportés plus haut, il faut également observer scrupuleusement les mesures de précaution suivantes.



ESPACES RESTREINTS

En cas de travail dans des espaces restreints, il faut laisser la source d'énergie hors de la zone où le soudage est effectué et fixer le câble de mise à la terre à la pièce à travailler.



ZONES HUMIDES

Ne jamais effectuer aucune opération de soudage dans des lieux humides ou mouillés.



CÂBLES ENDOMMAGÉS

Ne jamais utiliser de câbles endommagés (cette pré-caution doit être respectée soit pour les câbles du secteur que pour ceux de soudage)



Ne jamais retirer les panneaux de la soudeuse. Si la soudeuse est équipée de panneaux ouvrants, avant toute utilisation toujours contrôler qu'ils soient bien refermés.

PRÉVENTION DE L'INCENDIE

Outre les avertissements généraux reportés plus haut, il faut également respecter scrupuleusement les mesures de précaution suivantes. Le processus de soudage nécessite d'atteindre de hautes températures; il existe donc un risque concret d'incendie.



SOL DU LIEU DE TRAVAIL

Le sol du lieu de travail doit être réalisé en matériau ininflammable.



PLAN DU LIEU DE TRAVAIL

Le plan du banc de travail sur lequel sont effectuées les soudures doit être réalisé en matériau ininflammable.



PROTECTION DES MURS ET DES SOLS

Les murs et les sols de la zone de soudage doivent être protégés par des écrans réalisés en matériau ininflammable; ceci non seulement pour réduire le risque d'incendie, mais aussi pour fournir une protection adéquate afin d'éviter que les murs et/ou le sol ne puissent s'endommager pendant les opérations de soudage.



EXTINCTEUR

Placer un extincteur homologué de type et de dimension appropriés dans la zone de travail. En contrôler l'état périodiquement (effectuer la maintenance programmée) et veiller à ce que le personnel soit opportunément informé sur son utilisation.



NETTOYAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

Nettoyer soigneusement la zone de travail en retirant tout éventuel matériau combustible.



DANGER TRÈS GRAVE !

Il est absolument INTERDIT d'effectuer des opérations de soudage dans des espaces restreints (par exemple, un contenant, une citerne, un débarras.) ayant contenu ou contenant des matières ou des liquides toxiques, inflammables ou

explosibles. Prêter la plus grande attention au fait que l'intérieur des citernes, en particulier, peut conserver des gaz et des vapeurs toxiques, inflammables ou explosibles même des années après leur vidange.

Il est absolument INTERDIT d'effectuer des opérations de soudage sur un réservoir ayant contenu ou contenant des matières ou des liquides toxiques, inflammables ou explosibles. Prêter la plus grande attention au fait que l'intérieur des réservoirs peut conserver des vapeurs inflammables et explosibles même des années après leur vidange. S'il s'avérait nécessaire d'effectuer des soudures sur un réservoir, il faut TOUJOURS le passer en le remplissant de sable ou d'un matériel inerte équivalent.

Attention, ne jamais utiliser les appareils de soudage pour faire dégeler des conduites d'eau.

VENTILATION

Outre les avertissements généraux reportés plus haut, il faut également observer scrupuleusement les mesures de précaution suivantes.



VENTILATION DU LOCAL OÙ EST EFFECTUÉ LE SOUDAGE

Ventiler adéquatement le local où est effectué le soudage. Maintenir un flux d'air suffisant pour éviter l'accumulation de gaz toxiques ou explosibles. L'opération de soudage effectuée sur certains types ou combinaisons de matériaux peut générer des fumées toxiques. Dans ce cas, utiliser des appareils de respiration appropriés. Avant de commencer à souder, lire et comprendre les prescriptions de sécurité relatives aux alliages de soudage.

SOUDAGE SOUS PROTECTION DE GAZ

En cas de processus de soudage utilisant des gaz de protection, outre les avertissements généraux reportés plus haut, il faut également observer scrupuleusement les mesures de précaution suivantes.



TYPES DE GAZ À UTILISER

Ces soudeuses ne doivent être utilisées qu'avec des gaz inertes (non inflammables) pour la protection de l'arc de soudage. Bien entendu, il est extrêmement important de choisir le type de gaz approprié pour la soudure à effectuer.



BOUTEILLES DÉPOURVUES DE MARQUAGE

Ne JAMAIS utiliser de gaz issu de bouteilles dépourvues d'étiquette.



RÉDUCTEUR DE PRESSION

Ne JAMAIS raccorder directement la bouteille à la soudeuse. Utiliser toujours un réducteur de pression.



Contrôler le bon fonctionnement du régulateur de pression. Lire attentivement les instructions du régulateur de pression.

Ne jamais graisser les pièces du réducteur de pression.

Chaque régulateur est conçu pour être utilisé avec un type de gaz spécifique. S'assurer que le réducteur soit du type indiqué pour le gaz de protection utilisé.



BOUTEILLES ENDOMMAGÉES

Ne JAMAIS utiliser de bouteilles endommagées ou détériorées.



MANUTENTION DES BOUTEILLES

Ne JAMAIS déplacer la bouteille en la tenant par la souape.

BOUTEILLES

Ne JAMAIS exposer les bouteilles à une chaleur excessive, aux étincelles, au laitier ou à la flamme.

TUYAU DU GAZ

S'assurer que le tuyau du gaz est en bon état.

Maintenir toujours le tuyau du gaz éloigné du point de soudage

DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Vérifier que près du poste de soudage il n'y ait pas de câbles pour la transmission de données informatiques, de câbles téléphoniques et de câbles de réseau bus (tels que réseaux informatiques, etc.).



Vérifier qu'il n'y ait aucun téléphone, téléviseur, ordinateur ou autre appareil de contrôle à proximité de la soudeuse.



Contrôler qu'aucune personne portant un pacemaster ne soit placée à proximité de la soudeuse.

Ne pas utiliser la soudeuse en milieu hospitalier ou sanitaire (soit médical que vétérinaire). Contrôler plus particulièrement qu'aucun appareil électromédical ne soit en fonction à proximité de la zone de soudage.

Si la soudeuse provoque des perturbations à d'autres appareils, essayer d'en diminuer l'effet en prenant les mesures de précaution suivantes:

1. Contrôler que tous les volets éventuellement placés sur la soudeuse soient

- bien fermés.
2. Raccourcir les câbles d'alimentation.
 3. Interposer des filtres EMC entre la soudeuse et la ligne d'alimentation.

Classification pour compatibilité électromagnétique: CISPR 11, groupe 2, classe A. Cet appareil est un Classe A et n'est pas adapté au fonctionnement en milieux résidentiels où la puissance électrique est fournie par le réseau public en basse tension. Des problèmes pour garantir la compatibilité électromagnétique pourraient apparaître dans ces milieux du point de vue des parasites tant en mode conduit qu'en mode rayonné.

Cet appareil n'est pas conforme à la norme CEI 61000-3-12. S'il est branché à un réseau public en basse tension, l'installateur ou l'utilisateur doivent s'assurer, en contactant si nécessaire le gérant du réseau, que l'appareil peut y être branché.

Cet appareil peut être utilisé dans des milieux industriels avec un réseau protégé par un interrupteur différentiel avec retard d'intervention, de type B avec un courant de seuil d'intervention >200mA.

AVANTAGES DE L'INVERTER

- Générateur à inverter conçu avec la nouvelle technologie igbt (ultra fast)
- Fréquence de fonctionnement 55 khz
- Contrôle du primaire avec digit driver
- Facteur d'utilisation de 35% à 100%
- Arc force avec augmentation automatique du courant de soudage en cas de court-circuit
- Antisticking réaliser arrêt automatique après 3 secondes environ en cas de court-circuit entre l'électrode et la pièce à souder pour éviter le collage
- Hot start auto augmentation de haut courant de soudage pour assurer un trigger sécurité.

MODALITÉS DE SOUDAGE

SOUDAGE MMA

Le soudage à l'arc électrique avec électrode enrobée MMA (Metal Manual Arc) ou SMAW (Shielded Metal Arc Welding) est une méthode de soudage manuel qui utilise la chaleur générée par l'arc électrique qui se crée entre une électrode enrobée fusible et les pièces à souder.

Cette méthode est très utilisée pour le soudage, principalement pour sa grande versatilité; en effet, elle permet de réaliser des joints en toute position, en atelier, en plein air, en lieux étroits ou difficiles d'accès.

En outre, la vaste gamme d'électrodes disponible en commerce permet de répondre aux exigences les plus variées. Pour le soudage MMA, on utilise des générateurs de courant avec sortie soit en courant alternatif qu'en en courant continu; ces derniers sont à préférer en raison de la qualité du soudage et de la vaste gamme de types d'électrodes pouvant être utilisées.

Les paramètres les plus importants d'un poste à souder MMA sont le courant de soudage et la dynamique: le courant de soudage définit le diamètre et le type d'électrode de soudage; en revanche, la dynamique est un indice de la vitesse de réponse du poste à souder aux variations des conditions de l'arc.

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION

Avant de brancher l'appareil, contrôler la tension, le nombre de phases et la fréquence d'alimentation.

La tension d'alimentation admissible est indiquée sur la plaque de l'appareil. Contrôler le bon raccordement à la terre du poste à souder.

Contrôler également que la fiche fournie en dotation à l'appareil est compatible avec la prise de distribution locale.

Vérifier que l'alimentation fournit une puissance suffisante pour le fonctionnement de l'appareil.

L'appareil est doté d'un câble d'alimentation spécifique qui ne devrait pas être muni de rallonge; si ceci s'avérait nécessaire, utiliser une rallonge ayant une section identique à celle de l'appareil.

Pour tous les modèles, nous vous conseillons d'utiliser un câble bipolaire.

BRANCHEMENTS EN SORTIE

Le branchement des câbles de soudage s'effectue avec un système de raccord rapide de connecteurs prévus à cet effet. Consulter les sections suivantes pour plus d'informations sur les branchements à effectuer pour procéder au soudage aux modalités MMA.

COMMANDES ET OPTIONS DE FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION

La série DWM 140EASY est une soudeuse MMA à onduleur CC. Cet appareil utilise une alimentation 1~Phase 230 V, 50 HZ CA. Un fusible ou un disjoncteur à retardement de 25 ampères est recommandé. La série DWM 140EASY est idéale pour les projets de bricolage ou pour la maintenance légère.

Bâton à souder en acier au carbone, acier inoxydable.

DÉBALLAGE

- Retirer les cartons, les sacs ou le polystyrène contenant le soudeur et les accessoires.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez soigneusement s'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez s'il y a des pièces desserrées, manquantes ou endommagées. Une réclamation pour dommages à l'expédition doit être déposée auprès du transporteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
N° d'article	45 484	
Modèle	DWM 140 EASY	
Type	Électrode	
Tension nominale	V	230
	Hz	50/60
Courant d'entrée nominal max	A	25
Capacité d'entrée nominale	KVA	5,75
Tension à vide	V	68
Tension nominale de travail	V	25,6
Courant de soudage MMA	A	20~140
Cycle d'utilisation nominal	%	2000%
Courant de soudage (10 min)	A	20%@140
10 min/100 %	A	63
Efficacité	η	0,85
Facteur de puissance	Cosφ	0,65
Catégorie d'isolation		H
Protection du boîtier	IP	21S
Type de refroidissement		Air
Poids	kg	3
Dimensions l*l*h	cm	32x10x18

IDENTIFICATION

- 1. INDICATEUR DE PUISSEANCE** - Lorsque la machine est mise sous tension, l'indicateur de puissance est allumé.
- 2. INDICATEUR D'ALARME** - Lorsque l'indicateur thermique est allumé, il indique que la machine est surchargée et que la température interne est trop élevée. La sortie de soudure s'éteint automatiquement mais le ventilateur fonctionne toujours. Lorsque la température interne est réduite, le voyant de surcharge s'éteint et la machine est prête à souder.
- 3. COURANT DE SOUDAGE** - Le courant de soudage se trouve sur le panneau avant de la machine. Il s'agit d'un réglage de la sortie de courant à l'infini.

4. CABLE DE SOUDAGE - Les câbles de soudage sont fixés à l'électrode pour compléter le circuit, ce qui permet la circulation du courant nécessaire pour souder.

5. CÂBLE DE MISE À LA TERRE - Le câble/la pince de mise à la terre est fixée à la pièce pour compléter le circuit, ce qui permet la circulation du courant nécessaire pour souder.

6. INTERRUPEUR D'ALIMENTATION - En position « OFF », le courant ne circule pas. En position « ON », le courant est fourni au transformateur principal et au circuit de commande.

7. CORDON D'ALIMENTATION - Le cordon d'alimentation relie le soudeur à l'alimentation électrique de 230 volts. Prise de 16 ampères pour alimenter le soudeur.

INSTALLATION

PIUSSANCE REQUISE

Un courant alternatif monophasé 220 V, 50/60 Hz avec un fusible ou un disjoncteur temporisé de 35 amp est requis.

Avertissement !

- Danger de haute tension provenant de la source d'alimentation ! Consultez un électricien qualifié pour une installation correcte de la prise. Le soudeur doit être mis à la terre lors de son utilisation pour protéger l'opérateur du risque d'électrocution.
- **Ne pas retirer la broche de mise à la terre ni modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateur entre le cordon d'alimentation du soudeur et la prise de courant. S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF lors du raccordement du cordon d'alimentation du soudeur à une source d'alimentation 230 V CA, 50 Hz, monophasée, 25 ampères, correctement mise à la terre.**

RALLONGE

Pour une utilisation normale, une rallonge n'est pas nécessaire. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge en raison de la chute de tension qu'elle engendre. Cette chute de tension peut affecter la performance du soudeur. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, elle doit être de calibre #12 min.

Ne pas utiliser de rallonge de plus de 7,5 m de long.

FONCTIONNEMENT POUR LE SOUDAGE EN MODALITÉ MMA

Il faut d'abord déterminer la bonne polarité pour l'électrode utilisée (consulter les indications reportées sur le paquet des électrodes).

Puis raccorder les câbles de soudage aux bornes de sortie de l'appareil en fonction de la polarité sélectionnée (4 et 5 - fig. 1). La figure 3 indique le raccord pour le soudage en courant continu au pôle positif (+).

Raccorder le câble de l'électrode à la borne "+" et le câble de masse du joint à souder à la borne "-". Insérer le connecteur en alignant la clé au niveau de la rainure et serrer en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Ne pas trop serrer.

Pour souder en courant continu au pôle négatif, inverser les raccords sur l'appareil de manière à avoir le câble de l'électrode raccordé à la borne "-" et le câble du joint à souder raccordé à la borne "+".

Régler le courant de soudage en fonction du diamètre de l'électrode et de l'épaisseur de la pièce à souder..

Pendant le soudage, les fonctions suivantes sont disponibles:

ARC FORCE

Augmentation temporaire du courant initial de soudage, qui facilite l'obtention d'un amorçage d'arc fiable et rapide.

ANTISTICKING

Fonction qui annule le courant en sortie, si l'opérateur devait faire une mauvaise manœuvre et coller l'électrode à la pièce, en permettant de retirer l'électrode de la pince sans causer de brûlures et donc sans l'endommager.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Informations sur l'élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).

Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.

Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le traitement, la récupération et le recyclage de ces produits.

Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gratuitement les appareillages électriques et électro-

niques usagés aux centres de récolte dé-signés.

En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l'élimination, veuillez interroger le revendeur qui vous a vendu l'appareil.

La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnent ou éliminent les déchets d'appareillages électriques ou électroniques de façon illégale.

GARANTIE

Le produit est garanti conformément aux réglementations légales / nationales, à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Tout dommage attribuable à une usure normale, à une surcharge ou à une utilisation incorrecte de l'outil sera exclu de la garantie. En cas de réclamation, envoyer l'outil, intégralement assemblé, à votre revendeur ou à un Centre de réparation des outils électriques.

ITALIANO

RIGUARDO ALLA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO



**PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE
DELL'APPARECCHIO È CONSIGLIATA LA
LETTURA DEL PRESENTE MANUALE D'USO!**



IN CASO DI MANCATA LETTURA POTREBBERO VERIFICARSI CASI DI MAL-FUNZIONAMENTO E/O PERICOLI PER L'UTILIZZATORE!

L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE USATO SOLO DA PERSONE CHE CONOSCANO PERFETTAMENTE LE NORME DI SICUREZZA INTERESSATE!

Il presente manuale è parte integrante dell'apparecchiatura e deve accompagnarla in ogni suo spostamento o rivenitura. È cura dell'utilizzatore mantenerlo integro ed in buone condizioni. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento o senza alcun preavviso.



Questo apparato è un prodotto previsto solamente per uso industriale e professionale e, come tale, deve essere utilizzato solamente da specialisti o da persone addestrate. È compito dell'utilizzatore fare in modo che l'apparato non sia accessibile a personale non professionale.



L'utilizzatore deve avere cura del proprio strumento di lavoro! Si rammenta esplicitamente che un utensile o un apparato può diventare pericoloso se non è integro. Anche apparati ed accessori deteriorati o guasti possono essere pericolosi: in caso di funzionamento anomalo o di surriscaldamento disconnettere immediatamente l'intero apparato dalla rete elettrica e renderlo al fornitore per l'opportuna riparazione.



Leggere il presente manuale prima di utilizzare il vostro sistema di saldatura, questo vi aiuterà ad effettuare un lavoro migliore e in condizioni di maggiore sicurezza. Tramite la lettura del manuale conoscerete più a fondo le possibilità, le limitazioni e i potenziali pericoli del lavoro di saldatura. Conservate il presente manuale per tutta la vita dell'apparato e riponetelo in un luogo facilmente accessibile all'addetto all'utilizzo della macchina.



Tutti gli apparati connessi alla rete elettrica possono risultare pericolosi se le istruzioni relative all'utilizzo sicuro



dell'apparato non sono conosciute o non sono seguite. Di conseguenza per ridurre il rischio di morte o di gravi danni dovuti a scossa elettrica occorre leggere, capire e seguire queste avvertenze sulla sicurezza. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso.



Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso inesperto, improprio o disattento delle proprie apparecchiature.



Le informazioni sulla sicurezza che troverete nel seguito devono essere considerate come una guida per la vostra incolumità, ma non possono comunque sostituirsi completamente alla competenza e al corretto comportamento dell'utente.



Il fuoco e le esplosioni possono provocare seri danni a persone e cose! Per ridurre il rischio di morte o di gravi danni dovuti al fuoco o ad esplosioni occorre leggere, capire e seguire queste avvertenze sulla sicurezza. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso. Ricordate sempre che l'operazione di saldatura, per sua stessa natura, produce scintille, spruzzi di materiale bollente, gocce di metallo fuso, scorie e schegge bollenti che possono provocare incendi, bruciare la pelle e danneggiare gravemente gli occhi.



I raggi emessi dall'arco elettrico possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle! Per ridurre il rischio di danni dovuti ai raggi emessi dall'arco occorre leggere, capire e seguire queste avvertenze sulla sicurezza. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso. Indossare e far indossare alle persone presenti la maschera protettiva.



I raggi emessi dall'arco elettrico possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle! Per ridurre il rischio di danni dovuti ai raggi emessi dall'arco occorre leggere, capire e seguire queste avvertenze sulla sicurezza. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso. Indossare e far indossare alle persone presenti la maschera protettiva.



I FUMI, I GAS E I VAPORI E LIQUIDI POSSONO DETERMINARE DANNI! Per ridurre il rischio di danni a persone e/o cose dovute alla fuoriuscita del liquido di raffreddamento dal serbatoio non toccare l'acqua e il glicolico. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso



I FUMI, I GAS E I VAPORI E LIQUIDI POSSONO DETERMINARE DANNI!



Per ridurre il rischio di danni a persone e/o cose dovute alla fuoriuscita del liquido di raffreddamento dal serbatoio non toccare l'acqua e il glicolico. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso



Per ridurre il rischio di danni a persone e/o cose dovute alla fuoriuscita del liquido di raffreddamento dal serbatoio non toccare l'acqua e il glicolico. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso

 La trascuratezza durante l'utilizzo o la manutenzione di bombole o valvole per gas compresso può determinare il ferimento o la morte dell'utente o delle persone circostanti! Per ridurre il rischio di danni dovuti ai gas compressi occorre leggere, capire e seguire queste avvertenze sulla sicurezza. Prestate la massima attenzione al fatto che anche eventuali persone che assistono alle operazioni di saldatura devono essere opportunamente istruite sui pericoli relativi all'attività in corso.

 **TENSIONI PERICOLOSE**
L'apparato contiene al suo interno tensioni potenzialmente letali. Tutte le tensioni pericolose all'interno dell'apparato sono segregate in apposite zone accessibili solamente utilizzando attrezzi non forniti in dotazione con la centralina. Tutte le operazioni di manutenzione o riparazione che richiedono l'accesso a queste parti dell'apparato possono essere effettuate solamente da personale tecnico appositamente istruito dal costruttore.

 **INTRODUZIONE OGGETTI**
Non introdurre oggetti nelle feritoie di aerazione ed evitare il contatto con qualsiasi tipo di sostanza liquida; provvedere alla pulizia solamente con panno asciutto. Tali attenzioni devono essere osservate anche a macchina spenta.

 **CALPESTABILITÀ**
La parte superiore dell'apparato non è progettata per reggere pesi consistenti. Non salire mai sull'apparato.

 **SEZIONE DEI CAVI**
Verificare che i cavi dell'impianto siano di sezione adeguata alla corrente di ingresso dell'apparato. Estendere il controllo ad eventuali prolunghe. Si raccomanda che il cavo della prolunga sia sempre completamente steso: un cavo arrotolato può surriscaldarsi e divenire pericoloso, inoltre un cavo avvolto a matassa o arrotolato sul proprio roccchetto può determinare grossi malfunzionamenti nell'apparato.

 **INTERRUTTORE DI PROTEZIONE**
Verificare che l'impianto che alimenta la saldatrice sia dotato di opportuno organo di sezionamento e protezione. L'interruttore deve aprire tutti i cavi di alimentazione. (Nel caso di linea monofase: Fase e neutro; nel caso di linea trifase: tutte e tre le fasi; nel caso di linea a quattro cavi: tutte le fasi e il conduttore di neutro). Si consiglia l'uso di fusibili ritardati o di interruttori magnetotermici con curva K.



CONNESSIONE DI TERRA

Nel caso che la saldatrice non sia fornita della spina di alimentazione, connettere sempre per primo il cavo di terra. In caso di scollegamento dell'apparato scollegare il cavo di terra per ultimo.



SPINA E PRESA DI COLLEGAMENTO

Nel caso che la saldatrice sia fornita di spina di collegamento alla rete verificare sempre con attenzione che sia conforme al tipo di presa montata a parete. Non manomettere mai il cavo di collegamento.



COLORAZIONE DEI CAVI

Il cavo di collegamento giallo-verde serve per la connessione della terra di protezione (non utilizzarlo per altri scopi!).



MOVIMENTAZIONE

Alcune tipologie di apparati sono pesanti, quindi effettuare le operazioni di movimentazione con attenzione. Nel caso l'apparato sia utilizzato, anche momentaneamente, in ambienti civili controllare sempre preventivamente la tenuta delle solette e dei pavimenti "sopraelevati".

Non conservare o trasportare l'apparato inclinato o appoggiato su un lato.



AMBIENTE D' UTILIZZO E/O INSTALLAZIONE

Apparato non adatto a locali da bagno, docce, piscine o aree similari. Nel caso sia necessario operare in tali ambienti verificare preventivamente il serraggio di tutti i rubinetti di adduzione dell'acqua e verificare che nessuno stia utilizzando l'ambiente per la propria funzione.



L'apparato non è idoneo al funzionamento e immagazzinamento sotto pioggia o neve.



L'apparato non è previsto per essere installato o utilizzato in luoghi soggetti ad urti o vibrazioni; ad esempio: mezzi di trasporto su strada, su rotavia, su fune, aerei, navali ed equiparabili (come gru, carri ponte, parti di macchine utensili soggette a movimento o vibrazione).



Non utilizzare l'apparato in ambienti in cui sia presente una atmosfera esplosiva o corrosiva o abrasiva o salina.



Posizionare sempre nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro un estintore di tipo omologato. Effettuare sempre le revisioni periodiche all'estintore.



POSIZIONAMENTO

Posizionare lontano da fonti di calore. Posizionare in locali aventi una sufficiente

aerazione. Posizionare in locali ben riparati: non è possibile installarla all'aperto. Non posizionare in locali molto polverosi: la polvere può entrare all'interno dell'apparato impedendone il corretto raffreddamento. La centralina deve essere posizionata su una superficie di sostegno piana e stabile che si estende oltre la base del prodotto in tutte le direzioni.



PULIZIA DEL LUOGO D' UTILIZZO

Il luogo dove è utilizzato l'apparato deve essere mantenuto pulito e asciutto per evitare che qualsiasi oggetto o liquido possa essere aspirato all'interno dell'apparato. Tale circostanza può portare, oltre che al malfunzionamento dell'apparato, ad un concreto pericolo di incendio.



RIPARAZIONE

Non tentare mai di riparare il prodotto da soli, ma rivolgersi sempre al costruttore o ad un suo centro di assistenza autorizzato. Qualsiasi tentativo di riparazione non autorizzato per iscritto e non gestito direttamente dal costruttore oltre ad essere oggettivamente pericoloso, determina l'immediata scadenza della garanzia e la cessazione di qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti e per le conseguenze che da essi possono derivare.



ASSISTENZA

L'apparato dovrà esser consegnato al centro di assistenza quando è stato in qualche modo danneggiato, come nei casi in cui vi sia penetrato del liquido, vi siano caduti sopra o dentro oggetti, quando sia stato esposto alla pioggia o all'umidità (al di fuori dei valori specificati), quando non funziona normalmente, quando presenta evidenti cambiamenti di prestazione o quando è stato fatto cadere.



ACCESSORI

Usare solo accessori previsti dal costruttore, l'utilizzo di accessori di tipo differente può determinare gravi malfunzionamenti dell'apparato. L'utilizzo di accessori non originali determina l'immediata scadenza della garanzia e la cessazione di qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti e per le conseguenze che da essi possono derivare.



AVVERTENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL PROCESSO DI SALDATURA

ATTENZIONE! Il processo di saldatura, se non si rispettano attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e all'uso, può essere pericoloso non solo per l'operatore, ma anche per le persone vicine al luogo in cui avviene la saldatura.



PROTEZIONE DEL PERSONALE

Oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni.



MASCHERA DI PROTEZIONE

Indossare una maschera di protezione per saldatura non infiammabile per proteggersi il collo, la faccia e i lati della testa. Mantenete il vetro protettivo pulito e sostituirlo se è rotto o crepato. Posizionare un vetro di protezione trasparente tra lo schermo della maschera e la zona di saldatura.



ABBIGLIAMENTO

Indossare un abbigliamento di protezione non eccessivamente largo, chiuso, ininflammabile e senza tasche.



VENTILAZIONE DEL LOCALE

Saldare in un locale ben ventilato senza accesso diretto ad altri luoghi di lavoro.



PERICOLO PER GLI OCCHI

Non guardare MAI l'arco senza le opportune protezioni.



FUMI E GAS

Pulire bene la parte da saldare da vernici, ruggine o qualsiasi sporcizia per evitare l'emissione di fumi pericolosi di composizione non conosciuta.



Non saldare MAI metalli contenenti zinco, mercurio, cromo, grafite, metalli pesanti, cadmio o berillio senza che l'operatore e le persone presenti durante la saldatura indossino appositi respiratori.

PROTEZIONE DALLE SCOSSE ELETTRICHE

Oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni.



SPAZI RISTRETTI

Quando si lavora in spazi ristretti occorre lasciare la sorgente di potenza al di fuori della zona in cui avviene la saldatura e fissare il cavo di terra al pezzo da lavorare.



AREE UMIDE

Non effettuare mai l'operazione di saldatura in ambienti umidi o bagnati.



CAVI DANNEGGIATI

Non utilizzare mai cavi danneggiati (tale precauzione deve essere rispettata sia per i cavi di rete che per quelli di saldatura)



Non rimuovere mai i pannelli della centralina. Nel caso in cui la centralina sia dotata

di pannelli apribili verificare sempre che, al momento dell'uso, siano ben chiusi.

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni. Il processo di saldatura richiede il raggiungimento di temperature elevate, di conseguenza esiste un concreto rischio di incendio.



PAVIMENTO DELL'AREA DI LAVORO

Il pavimento dell'area di lavoro DEVE essere realizzato in materiale ininfiammabile.



PIANO DELL'AREA DI LAVORO

Il piano del tavolo da lavoro su cui si effettua la saldatura DEVE essere realizzato in materiale ininfiammabile.



PROTEZIONE DEI MURI E DEI PAVIMENTI

I muri circostanti l'area di saldatura e i pavimenti devono essere protetti da schermi realizzati in materiale ininfiammabile; questo, non solo per ridurre il rischio di incendio, ma anche per fornire una protezione atta ad evitare che i muri e/o il pavimento siano danneggiati durante le operazioni di saldatura/taglio.



ESTINTORE

Posizionare nell'area di lavoro un estintore omologato di tipo e dimensioni appropriate. Verificarne periodicamente lo stato (effettuare la manutenzione programmata) e assicurarsi che il personale si opportunamente istruito per il suo utilizzo.



PULIZIA DELL'AREA CIRCOSTANTE ALLA ZONA DI LAVORO

Ripulire accuratamente la zona di lavoro da qualsiasi materiale combustibile.



GRAVISSIMO PERICOLO!

Non effettuare assolutamente MAI le operazioni di saldatura in un ambiente ristretto (per esempio un container, una cisterna, un ripostiglio) che abbia contenuto o contenga materiali o liquidi tossici, infiammabili o esplosivi. Prestare la massima attenzione al fatto che soprattutto le cisterne possono conservare al loro interno gas e vapori tossici, infiammabili o esplosivi anche dopo anni dal loro svuotamento.

Non effettuare assolutamente MAI le operazioni di saldatura/taglio su un serbatoio che abbia contenuto o contenga materiali o liquidi tossici, infiammabili o esplosivi. Prestare la massima attenzione al fatto che i serbatoi possono conserva-

re al loro interno vapori infiammabili ed esplosivi anche dopo anni dal loro svuotamento. Nel caso sia necessario effettuare saldature su di un serbatoio occorre SEMPRE passarlo riempiendolo di sabbia o equivalente materiale inerte.

Attenzione non utilizzare mai le apparecchiature per saldatura/taglio per sgelare i tubi dell'acqua.

VENTILAZIONE

Oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni.



VENTILAZIONE DEL LOCALE DOVE AVVIENE LA SALDATURA/TAGLIO

Ventilare il locale dove avviene la saldatura/taglio adeguatamente. Mantenere un sufficiente flusso d'aria per evitare l'accumulo di gas tossici o esplosivi.



L'operazione di saldatura/taglio effettuata su certi tipi o combinazioni di materiali può generare fumi tossici. In questi casi utilizzare appropriati sistemi di respirazione. PRIMA di iniziare a saldare/tagliare leggere e capire le prescrizioni di sicurezza della lega di saldatura.

GAS DI PROTEZIONE ALLA SALDATURA

Nel caso si utilizzino processi di saldatura utilizzanti gas di protezione, oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni.

TIPI DI GAS DA UTILIZZARE

Queste saldatrici devono essere impiegate solamente con gas inerti (non infiammabili) per la protezione dell'arco di saldatura. Ovviamente è della massima importanza scegliere il tipo di gas appropriato per la saldatura che deve essere eseguita.

BOMBOLE NON MARCATE

Non usare MAI gas da bombole prive della propria etichetta.

RIDUTTORE DI PRESSIONE

Non collegare MAI la bombola direttamente alla saldatrice. Utilizzare sempre un riduttore di pressione.

Assicurarsi che il regolatore di pressione funzioni correttamente. Leggere con attenzione le istruzioni

Non lubrificate mai alcuna parte del riduttore di pressione.

Ciascun regolatore è progettato per essere utilizzato con uno specifico tipo di gas. Assicurarsi che il riduttore sia del tipo indicato

per il gas di protezione in uso.

BOMBOLE DANNEGGIATE

Non usare MAI bombole danneggiate o deteriorate.

MOVIMENTAZIONE DELLE BOMBOLE

Non spostare MAI la bombola prendendola per la valvola.

BOMBOLE

Non esporre le bombole ad un calore eccessivo, a scintille, a scorie o alla fiamma.



TUBO DEL GAS

Assicurarsi che il tubo del gas sia in buono stato.

Mantenere sempre il tubo del gas lontano dal punto di saldatura.

SCARICHE ELETTRICHE

Per ridurre il rischio di seri danni dovuti alle scariche elettriche, oltre alle avvertenze generali precedentemente riportate occorre rispettare scrupolosamente anche le seguenti precauzioni.



INFORTUNIO DOVUTO A SCARICA ELETTRICA

Nel caso in cui una persona sia colpita da scarica elettrica NON prestarle soccorso se è ancora in contatto coi cavi. Togliere immediatamente tensione e poi soccorrerla.



CONTATTO COI CAVI

Non fare manovre sui cavi di ingresso se l'alimentazione non è stata interrotta. Non toccare il circuito di saldatura: anche se normalmente la tensione del circuito di saldatura non è molto elevata, è comunque buona norma prudenziale non toccare mai gli elettrodi di saldatura.



STATO DI CONSERVAZIONE DEI CAVI E DELLA PRESA

Verificare spesso l'integrità del cavo di alimentazione e della relativa spina e presa. Ciò è particolarmente necessario nelle apparecchiature che subiscono ripetuti movimenti.



RIPARAZIONI

Non tentare mai di effettuare in proprio delle riparazioni sulla centralina; questo determina non solo l'immediata decadenza della garanzia, ma può essere fonte di seri pericoli.



APERTURA DELLE ZONE ACCESSIBILI ALL'OPERATORE

Verificare sempre che la centralina sia disconnessa dalla rete prima di effettuare le manovre di ordinaria manutenzione riportate in questo manuale (ad esempio la sostituzione

zione di un elettrodo consumato, del filo di saldatura, il cambio del trainafilo ecc).

Non puntare mai la pistola di saldatura o l'elettrodo verso se stessi o verso le persone presenti.

COMPATIBILITÀ ELETROMAGNETICA

Assicurarsi che vicino alla saldatrice non passino cavi di controllo, telefonici e bus di segnale (come reti di computer, bus di campo ecc).



Assicurarsi che vicino alla saldatrice non vi siano telefoni, televisori, computer o altri apparati di controllo.



Assicurarsi che vicino alla macchina non vi siano persone portatrici di pacemaker.

Non utilizzare la macchina in ambiente ospedaliero o in ambulatori (sia medici che veterinari). Prestare particolare attenzione al fatto che nelle immediate vicinanze della zona di lavoro non vi siano apparecchi eletromedicali in funzione.

Nel caso in cui la saldatrice provochi disturbi ad altre apparecchiature si può cercare di diminuirne l'effetto tramite le seguenti precauzioni:

1. Verificare che tutti gli sportelli eventualmente presenti nella saldatrice siano ben chiusi.
2. Accorciare i cavi di alimentazione.
3. Interporre dei filtri EMC tra la saldatrice e la linea di alimentazione.

Classificazione per compatibilità elettromagnetica: CISPR 11, gruppo2.

Questo è un apparato in Classe A e non è adatto a funzionare in ambienti residenziali in cui la potenza elettrica è fornita tramite rete pubblica in bassa tensione. In questi ambienti potrebbero sorgere problemi per garantire la compatibilità elettromagnetica, sia per quanto riguarda i disturbi condotti che irradiati.

Questa apparecchiatura non è conforme con la IEC 61000-3-12. Se viene collegata ad una rete pubblica in bassa tensione, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, contattando, se necessario, il gestore della rete, che l'apparato possa essere connesso.

Questa apparecchiatura è adatta ad essere utilizzata in ambiente industriale con rete protetta da interruttore differenziale ritardato all'intervento, di tipo B e con corrente di intervento >200mA.

VANTAGGI DEGLI INVERTER

- Generatore a inverter progettato con la nuova tecnologia a igbt (ultra fast).
- Frequenza di lavoro 55 khz.
- Controllo del primario con digit driver
- Fattore di utilizzo dal 35% al 100%.
- Arc force incremento automatico della corrente di saldatura per stabilizzare la saldatura al variare dello stick out.
- Antisticking realizza lo spegnimento automatico dopo circa tre secondi in caso di corto circuito tra elettrodo e pezzo da saldare per evitare l'incollamento.
- Hot start incremento automatico della corrente all'inizio della saldatura per garantire un sicuro innesto.

POSSIBILI MODALITÀ DI SALDATURA

SALDATURA MMA

La saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito MMA (Metal Manual Arc) o SMAW (Shilded Metal Arc Welding) è un procedimento di saldatura manuale che sfrutta il calore generato da un arco elettrico che scocca tra un elettrodo fusibile rivestito ed i pezzi da saldare.

Questo procedimento viene molto comunemente usato in saldatura principalmente per la sua versatilità; infatti consente di realizzare giunti in qualunque posizione, in officina, all'aperto, in zone ristrette o di difficile accesso.

Inoltre è disponibile sul mercato una vasta gamma di elettrodi atta a soddisfare le più svariate esigenze.

I parametri più importanti in una saldatrice MMA sono la corrente di saldatura e la dinamica: la corrente di saldatura definisce il diametro e il tipo di elettrodo saldabile; invece la dinamica è un indice della velocità di risposta della saldatrice alle variazioni delle condizioni dell'arco.

COLLEGAMENTO ALL' ALIMENTAZIONE

Prima di collegare la macchina controllare tensione, numero di fasi e frequenza di alimentazione.

Verificate il corretto collegamento a terra della saldatrice.

Verificare inoltre che la spina fornita in dotazione con l'apparato sia di tipo compatibile con la presa di distribuzione locale.

Assicuratevi che l'alimentazione fornisca una potenza sufficiente per il funzionamento della macchina.

La macchina è fornita di uno specifico cavo di alimentazione che non dovrebbe essere prolungato; nel caso ciò fosse ne-

cessario, usarne uno di sezione uguale a quello della macchina.

Per tutti i modelli si consiglia di utilizzare un cavo bipolare.

COLLEGAMENTI IN USCITA

Il collegamento dei cavi di saldatura avviene con un sistema di attacco rapido che impiega appositi connettori.

Consultate le sezioni seguenti per ulteriori informazioni sui collegamenti da effettuare per saldare in modalità MMA.

COMANDI E OPZIONI

DESCRIZIONE

La serie DWM 140EASY è una saldatrice inverter DC MMA. Questo apparecchio impiega una potenza a corrente alternata monofase, 230 V, 50 HZ. È consigliato un interruttore di circuito o un fusibile ritardato da 25 amp. La serie DWM 140EASY è ideale per progetti fai da te o per lavori di manutenzione leggeri. Elettrodo in acciaio al carbonio, acciaio inox.

DISIMBALLAGGIO

- Rimuovere l'imballaggio in cartone, sacchetti o Styrofoam contenenti la saldatrice e gli accessori.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, ispezionarlo attentamente per individuare eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Controllare che non vi siano parti allentate, mancanti o danneggiate. Eventuali reclami per danni verificati durante il trasporto vanno presentati al corriere.

DATI TECNICI

Codice prodotto	45 484	
Modello	DWM 140 EASY	
Tensione nominale	Elettrodo	
Rated voltage	V	230
Rated voltage	Hz	50/60
Corrente di ingresso nominale max.	A	25
Capacità di ingresso nominale	KVA	5,75
Tensione a vuoto	V	68
Tensione di funzionamento nominale	V	25,6
Corrente di saldatura MMA	A	20~140
Ciclo di servizio nominale	%	2000%
Corrente di saldatura (10 min)	A	20%@140

10 min/100%	A	63
Efficienza	η	0,85
Fattore di potenza	Cosφ	0,65
Classe di isolamento		H
Protezione dell'involucro	IP	21S
Tipo di raffreddamento		Aria
Peso	kg	3
Dimensione L*L*A	cm	32x10x18

IDENTIFICAZIONE

4. **INDICATORE DI ALIMENTAZIONE** - Quando la macchina è attivata, l'indicatore di alimentazione sarà acceso.
5. **INDICATORE DI ALLARME** - Quando l'indicatore termico è acceso, indica che la macchina è in sovraccarico e che la temperatura interna è troppo alta. La saldatura sarà arrestata automaticamente ma il ventilatore continuerà a funzionare. Quando la temperatura interna si abbasserà, la luce di sovraccarico si spegnerà e la macchina sarà pronta per saldare.
6. **CORRENTE DI SALDATURA** - La corrente di saldatura si trova nel pannello frontale della macchina. È una regolazione infinita dell'uscita di corrente.
7. **CAVO DI SALDATURA** - I cavi di saldatura sono collegati all'elettrodo per completare il circuito, consentendo il flusso della corrente necessaria per saldare.
8. **CAVO DI MESSA A TERRA** - Il cavo/morsetto di messa a terra è collegato al pezzo in lavorazione per completare il circuito, consentendo il flusso della corrente necessaria per saldare.
9. **INTERRUTTORE DI ACCENSIONE** - In posizione "OFF" non è erogata alcuna potenza. In posizione "ON" è erogata potenza al trasformatore principale e al circuito di controllo.
10. **CAVO DI ALIMENTAZIONE** - Il cavo di alimentazione collega la saldatrice all'alimentazione elettrica da 230 volt. Connnettore da 16 amp per erogare potenza alla saldatrice.

INSTALLAZIONE

POTENZA RICHIESTA

È necessaria una corrente alternata monofase da 220V, 50/60HZ unita a un fusibile ritardato da 35 amp o a un interruttore di circuito.

Avviso!

- Pericolo di alta tensione dall'alimentazione elettrica! Consultare un elettricista qualificato per l'installazione corretta del connettore. Per proteggere l'operatore da scosse elettriche, quando in uso, si deve effettuare la messa a terra della saldatrice.

- Non rimuovere il polo di messa a ter-

ra né alterare la spina in alcun modo. Non usare adattatori tra il cavo di alimentazione della saldatrice e il connettore della sorgente di alimentazione. Durante il collegamento del cavo di alimentazione della saldatrice a una sorgente di alimentazione a corrente alternata monofase da 25 amp, 230V, 50 Hz correttamente messa a terra, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione OFF.

PROLUNGA

Durante l'uso normale non è necessario usare una prolunga. L'uso di una prolunga è fortemente sconsigliato a causa della caduta di tensione che la stessa produce. Tale caduta di tensione può compromettere le prestazioni della saldatrice. Se è necessario usare una prolunga, deve essere un cavo che abbia almeno sezione 12.

Non usare prolunghe con lunghezza superiore a 7,5 m.

FUNZIONAMENTO PER SALDATURA IN MODALITÀ MMA

Per prima cosa stabilite quale è la polarità giusta per l'elettrodo da impiegare (consultare i dati riportati sulla confezione degli elettrodi). Poi collegate i cavi di saldatura ai terminali di uscita della macchina, secondo la polarità selezionata (4,5 di fig.1).

In figura 3 è indicato il collegamento per saldatura in c.c. polo positivo (+).

Collegare al terminale "+" il cavo dell'elettrodo e al terminale "-" il cavo di massa del giunto da saldare. Inserite il connettore allineando la chiavetta con la scanalatura e stringete ruo-tandolo in senso orario fino all'arresto. Non stringete troppo.

Per saldare in c.c. con polo negativo, invertire i collegamenti sulla macchina in modo da avere il cavo elettrodo collegato a "-" e il cavo al giunto da saldare a "+".

Impostare la corrente di saldatura in funzione del diametro dell'elettrodo e dello spessore del pezzo da saldare.

Durante la saldatura sono attive le seguenti funzioni:

ARC FORCE

E' un aumento temporaneo della corrente iniziale di saldatura. Questo aiuta a ottenere un innesco d'arco rapido e affidabile.

ANTISTICKING

E' una funzione che annulla la corrente in uscita se l'operatore sbaglia e incolla l'elettrodo al pezzo. Questo permette di togliere l'elettrodo dalla pinza senza causare sfiammate che la possano danneggiare.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva 2002/96 CE (RAEE).

Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.

In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in base alle regole della nazione di acquisto, garanzia valida dalla data di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia i danni attribuibili alla normale usura, al sovraccarico o a una manipolazione scorretta. In caso di reclamo, inviare la macchina, completamente assemblata, al proprio rivenditore o a un centro assistenza per apparecchiature elettriche.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ως παραγωγός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Η παρουσία αυτών των υλικών μπορούν να έχουν, εάν δεν απορριφθούν σωστά, πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρουσία της επισήμανσης αυτής στο προϊόν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Ως καταναλωτής θα είστε υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά.

Εάν ο προμηθευτής σας προσφέρει μια εγκατάσταση απόρριψης, παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Τοπική Αρχή /Συμβούλιο σας για να μάθετε πώς να πετάξετε σωστά αυτό το προϊόν.



Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση. Ως εκ τού-του, μόνο έμπειρα ή πλήρως εκπαιδευμένα άτομα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό. Ο χρήστης και / ή ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το άπειρο προσωπικό δεν έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό.



Ο εργάτης πρέπει να φροντίζει τα εργαλεία του με προσοχή! Να θυμάστε ότι η θύρη εργαλείο ή εξοπλισμός μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι επικίνδυνο εάν δεν έχει την κατάλληλη φροντίδα. Εξοπλισμός σε κακή κατάσταση ή αμέλεια μπορεί να είναι επικίνδυνος. Εάν δεν λειτουργήσει σωστά ή υπερθερμανθεί, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και η μονάδα θα πρέπει να επιστρέφεται στον προμηθευτή για επισκευή.



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον συγκοληπτή σας. Κατόπιν θα μπορέτε να κάνετε καλύτερα και ασφαλέστερα την εργασία σας. Με την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τους πιθανούς κινδύνους της ηλεκτροσυγκόλλησης.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Θα πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε προσβάσιμο για το χειριστή σημείο.

Οι πληροφορίες για την ασφάλεια που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υποβάλλεστε σε περιπτώσεις κινδύνους. Ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να είναι ικανός και προσεκτικός ανά πάσα στιγμή.



Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται από άπειρη, ακατάλληλη ή αμελή χρήση του εξοπλισμού του.



Πυρκαϊές και εκρήξεις μπορούν να τραυματίσουν σοβαρά ή να προκαλέσουν ζημιά! Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου θανάτου ή τραυματισμού από πυρκαϊά ή έκρηξη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και οι περαστικοί πρέπει να γνωρίζουν και κατανοούν, τους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο της ηλεκτροσυγκόλλησης. Να θυμάστε ότι η ηλεκτροσυγκόλληση, από τη φύση της, παράγει σπινθήρες, καυτά σταγονίδια, σταγόνες λιωμένου μέταλλου, καυτές σκωρίες και καυτά μεταλλικά μέρη που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαϊά, μπορεί να κάψουν το δέρμα και να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια.



Οι ακτίνες του τόξου μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια σας και να κάψουν το δέρμα σας! Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για την αποφυγή ζημιών από τις ακτίνες τοξού. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και οι περαστικοί πρέπει να γνωρίζουν και κατανοούν, τους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο της ηλεκτροσυγκόλλησης. Να φοράτε προστατευτική μάσκα και βεβαιωθείτε ότι οι παρευρισκόμενοι κάνουν το ίδιο.



Οι αναθυμιάσεις, τα τοξικά αέρια και οι ατμοί μπορεί να είναι επιβλαβής! Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για την αποφυγή βλάβης από τα τοξικά αέρια της ηλεκτροσυγκόλλησης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και οι περαστικοί πρέπει να γνωρίζουν και κατανοούν, τους κινδύνους.



Η απροσεξία κατά τη χρήση ή τη συντήρηση των κυλίνδρων συμπιεσμένων αερίων ή των ρυθμιστών μπορεί να τραυματίσει ή να σκοτώσει το χειριστή ή / και τους παρευρισκόμενους! Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για να αποφύγετε τους κινδύνους του συμπιεσμένου αερίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και οι περαστικοί πρέπει να γνωρίζουν και κατανοούν, τους κινδύνους.



ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

Η μονάδα φέρει δυνητικά θανατηφόρα τάση. Οι περιοχές υψηλής τάσης του εξοπλισμού έχουν διαχωριστεί και μπορούν να προσεγγιστούν μόνο με τη χρήση εργαλείων που δεν παρέχονται με την συγκόλληση. Όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής που απαιτούν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές μπορούν να πραγματοπιθεύονται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς του κατασκευαστή.



ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ποτέ να μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς με ξένα αντικείμενα και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με υγρά. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μόνο ένα στεγνό πανί. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας ισχύουν ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.



ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ

Το άνω μέρος του συγκολλητή δεν σχεδιάστηκε για να αντέξει βαριά φορτία. Ποτέ μην στέκεστε στη μονάδα.



ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν εκτιμηθεί κατάλληλα για την τάση ρεύματος που απαιτείται από το συγκεκριμένο συγκολλητή σας. Αυτή η προφύλαξη ισχύει επίσης και για καλώδια επέκτασης, εάν χρησιμοποιούνται. Όλα τα καλώδια επέκτασης θα πρέπει να είναι ευθεία. Κουλουριασμένα καλώδια μπορεί να υπερθερμανθούν, να γίνουν επικίνδυνα. Στριμμένα ή κουλουριασμένα καλώδια μπορεί επίσης να προκαλέσουν δυσλειτουργία του συγκολλητή.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ελέγχετε ότι η πηγή ισχύος η οποία τροφοδοτεί το συγκολλητή, έχει τη σωστή τάση και είναι προστατευμένη με ασφάλεια. Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να ανοίγει όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας. (Αν χρησιμοποιείται μία μονοφασική σύνδεση, τόσο οι υπό τάση όσο και οι ουδέτεροι πόλοι πρέπει να είναι ανοικτοί. Εάν χρησιμοποιείται μια σύνδεση τριών καλωδίων, οι τρεις πόλοι πρέπει να είναι ανοικτοί. Κυκλώματα τεσσάρων καλωδίων απαιτούν δύος τους πόλους και τους ουδέτερους ανοικτούς). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ασφάλειες με χρονική καθυστέρηση ή διακόπτες κυκλώματος πρότυπου K.



ΓΕΙΩΣΗ

Αν ο συγκολλητής δεν είχε ήδη τροφοδοτηθεί από πρίζα, συνδέστε το καλώδιο γείωσης πρώτα. Όταν αφαιρείτε το βύσμα, αποσυνδέστε τελευταίο το καλώδιο γείωσης.



ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Αν ο συγκολλητής διαθέτει ήδη πρίζα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για την υποδοχή στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Ποτέ μην παίζετε με το καλώδιο τροφοδοσίας.



ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το πράσινο-κίτρινο καλώδιο είναι για γεί-ωση. (Μην το χρησιμοποιήσετε για τίποτα άλλο!)



ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μερικοί συγκολλητές έχουν εξαιρετικά μεγάλο βάρος, επομένως, πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την επανατοποθέτηση της μονάδας. Ελέγχετε τους περιορισμούς του βάρους φορτίου του πατώματος ή της πλατφόρμα πριν από τη μετακόμιση της μονάδας, αν ο συγκολλητής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, έστω και προσωρινά, σε ένα μη-βιομηχανικό περιβάλλον.

Ποτέ μην αποθηκεύετε ή να μετακινείτε τον ηλεκτροσυγκολλητή σε κεκλιμένη θέση ή στο πλάι του.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η'/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο συγκολλητής δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση ή χρήση σε χώρους όπου θα μπορούσε να υπόκειται σε χτυπήματα ή κραδασμούς, όπως η οδικά οχήματα, βαγόνια, τελεφερίκ, αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη ή πάρομοια περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένων των γερανών, ταινιόδρομων μεταφοράς ή οποιδήποτε άλλο κινητό εξοπλισμό επιρρεπείς σε δονήσεις).

Ο συγκολλητής δε θα πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται στη βροχή ή το χιόνι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον ηλεκτροσυγκολλητή σε περιβάλλον που υπάρχουν εκρηκτικά, διαβρωτικά, λειαντικά ή αλατούχα υλικά.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Να τοποθετείτε πάντα ένα εγκεκριμένο πυροσβεστήρα σε άμεση γεινίσα με το χώρο εργασίας. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Τοποθετήστε τον ηλεκτροσυγκολλητή μακριά από πηγές θερμότητας. Τοποθετήστε τον ηλεκτροσυγκολλητή σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Τοποθετήστε τον ηλεκτροσυγκολλητή σε μια ασφαλή, προστατευόμενη περιοχή. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε το ηλεκτροσυγκολλητή σε περιβάλλον με σκόνη. Η σκόνη μπορεί

να μπει στα εσωτερικά μέρη της μονάδας και να αναστέλλει την ψύξη. Ο συγκολλητής πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που εκτείνεται πέρα από τις διαστάσεις της μονάδας σε όλες τις κατευθύνσεις.



ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να διατηρείται καθαρός και στεγνός, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ότι οι ανεμιστήρες του συγκολλητή δεν τραβούν μέσα μικρά αντικείμενα ή υγρά. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο δυσλειτουργία του εξοπλισμού, αλλά θα μπορούσε να δημιουργηθεί και σοβαρός κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά.



ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το συγκολλητή. Πάντα να αναφέρεστε στον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Όλες οι διατάξεις της εγγύησης θα ακυρωθούν εάν οποιαδήποτε επισκευή ή προσπάθεια επισκευής επιχειρηθεί, που δεν έχει ειδική έγγραφη άδεια ή έχει διεκπεραιωθεί από τον κατασκευαστή. Επιπλέον, ο κατασκευαστής δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημιά που προκύπτει ως συνέπεια της εν λόγω μη εξουσιοδοτημένης ενέργειας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο συγκολλητής πρέπει να σταλεί στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή εάν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα λαμβάνει χώρα: έχει διεισδύσει υγρό, έχει προκληθεί ζημιά από πτώση αντικειμένων, το μηχάνημα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία (υπέρβαση των καθορισμένων ορίων), έχει κάποια δυσλειτουργία, υπάρχει αποτυχία απόδοσης ή εάν η συσκευή σας έχει πέσει.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά μη γνήσια μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού.



Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών επίσης θα καταστήσει άκυρες τις διατάξεις της εγγύησης, απελευθερώνοντας τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη για τη δυσλειτουργία ή ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι διαδικασίες συγκόλλησης μπορεί να είναι επικίνδυνες για το χειριστή και τους παρευρισκόμενους, εάν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας και οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά.



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Να φοράτε προστατευτική μη εύφλεκτη μάσκα συγκόλλησης για να προστατεύσετε το λαιμό σας, το πρόσωπό σας και τις πλευρές του κεφαλού σας. Κρατήστε το μπροστινό τζάμι καθαρό και αντικαταστήστε το αν είναι σπασμένο ή ραγισμένο. Τοποθετήστε ένα διαφανές γυαλί προστασίας μεταξύ της μάσκας και της περιοχής συγκόλλησης.



ΡΟΥΧΑ

Να φοράτε εφαρμοστά, κλειστά, μη εύφλεκτα ρούχα, χωρίς τσέπες.



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Συγκόλλείστε σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε άλλους χώρους εργασίας.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Ποτέ μην κοιτάστε στο τόξο χωρίς την κατάλληλη προστασία των ματιών.



ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ

Απομακρύνετε τη σκουριά ή οποιαδήποτε άλλη βρωμιά από το σημείο που πρόκειται να συγκόλλεθη για να αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων αναθυμιάσεων.



ΠΟΤΕ μην συγκολλάτε μέταλλα που περιέχουν ψευδάργυρο, υδράργυρο, χρώμιο, γραφίτη, βαρέα μέταλλα, κάδμιο ή βιρύλλιο, εκτός εάν ο χειριστής και οι παρευρισκόμενοι χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μάσκες με παροχή άερα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κατά την συγκόλληση σε μικρούς χώρους, αφήστε την πηγή τροφοδοσίας έξω από την περιοχή όπου θα γίνει η συγκόλληση και προσαρμόστε το σφιγκτήρα γείωσης στο μέρος που πρόκειται να συγκολληθεί.



ΥΓΡΑΣΙΑ

Ποτέ μην συγκολλήσετε σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.



ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια. (Αυτό ισχύει τόσο για το ρεύμα όσο και τα καλώδια συγκόλλησης.)

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Ποτέ μην αφαιρέτε τα πλαϊνά πάνελ της μονάδας. Εάν τα πλαϊνά είναι ανοιγόμενα, να ελέγχετε πάντα ότι είναι ερμητικά κλειστά πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Οι εργασίες συγκόλλησης απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες, ώστε εκ τούτου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος.



ΔΑΠΕΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δάπεδο της περιοχής εργασίας πρέπει να είναι πυρίμαχο.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πάγκοι εργασίας ή οι πίνακες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης πρέπει να έχουν πυρίμαχες επιφάνειες.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

Οι τοίχοι και το δάπεδο γύρω από το περιβάλλον συγκόλλησης πρέπει να θωρακιστούν με μη-εύφλεκτα υλικά. Αυτό όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά επίσης αποφεύγεται η βλάβη στους τοίχους και τα πατώματα κατά τη συγκόλληση.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Τοποθετήστε ένα εγκεκριμένο και κατάλληλου μεγέθους πυροσβεστήρα στο περιβάλλον εργασίας. Ελέγχτε την κατάσταση λειτουργίας του τακτικά και έξασφαλίστε ότι όλα τα εμπλεκόμενα άτομα γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιούν.



ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αφαιρέστε όλα τα εύφλεκτα υλικά μακριά από το περιβάλλον εργασίας.



ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΟΤΕ μην συγκολλάτε σε περιορισμένους χώρους (π.χ. σε ένα κοντέινερ, μια δεξαμενή ή μια αποθήκη κ.λπ.), όπου τοξικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά έχουν τοποθετηθεί ή αποθηκευτεί. Ειδικότερα οι δεξαμενές μπορεί να εξακολουθούν να περιέχουν τοξικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά άερια και ατμούς έχουν αδειάσει.



ΠΟΤΕ μην συγκολλάτε σε μια δεξαμενή που περιέχει (ή έχουν αποθηκευτεί) τοξικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Θα μπορούσαν ακόμα να περιέχουν τοξικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά άερια και ατμούς έχουν αδειάσει. Αν είστε υποχρεωμένοι να συγκολλήσετε μια τέτοια δεξαμενή, πάντα να την παθητικοποιήσετε γεμίζοντας τη με άμμο ή παρό-

μοια αδρανή ουσία, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας.
Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τον ηλεκτρο-συγκόλλητη για να λιώσετε παγωμένους σωλήνες νερού.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά.



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Αερίζετε το περιβάλλον συγκόλλησης προσεκτικά. Διατηρήστε επαρκή ροή του αέρα για να αποφεύγονται οι τοξικές ή εκρηκτικές συγκεντρώσεις αερίων.
Οι διαδικασίες συγκόλλησης για ορισμένα είδη ή συνδυασμούς μετάλλων μπορεί να παράγει τοξικά αέρια. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, χρησιμοποίηστε αναπνευστικές συσκευές παροχής αέρα.
Πριν από τη συγκόλληση, διαβάστε και κατανοήστε τις διατάξεις ασφαλείας του κράματος συγκόλλησης.

ΑΕΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά τη συγκόλληση με προστατευτικό αέριο.



ΕΙΔΗ ΑΕΡΙΟΥ

Αυτοί οι συγκόλλητές χρησιμοποιούν μόνον τα αδρανή (μη έψιλεκτα) αέρια για τη συγκόλληση τόξου. Είναι σημαντικό να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αερίου για τον τύπο συγκόλλησης που εκτελείται.



ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ανώνυμες φιάλες αερίου.



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΟΤΕ μη συνδέετε τη φιάλη απευθείας στον ηλεκτροσυγκόλλητη. Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα ρυθμιστή πίεσης.

Ελέγχετε ότι ο ρυθμιστής λειτουργεί σωστά. Διαβάστε τις οδηγίες του ρυθμιστή προσεκτικά.

Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα του ρυθμιστή.

Όλες οι ρυθμιστές έχουν σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο τύπο αερίου. Ελέγχετε ότι ο ρυθμιστής είναι κατάλληλος για το αέριο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.



ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένες ή ελαττωματικές φιάλες.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ

Ποτέ μην ανυψώνετε τη φιάλη αερίου κρατώντας το ρυθμιστή.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Μην εκθέτετε τις φιάλες αερίου σε πηγές θερμότητας, σπινθήρες, καυτή σκωριά μετάλλου ή φλόγες.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Ελέγχετε ότι ο σωλήνας αερίου δεν έχει υποστεί ζημιά.

Πάντα να φύλασσετε το σωλήνα αερίου μακριά από το χώρο εργασίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Μαζί με τις προηγούμενες οδηγίες, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Μην αγγίζετε ένα άτομο που έχει πάθει ηλεκτροπληξία αν αυτός / αυτή είναι ακόμα σε επαφή με τα καλώδια. Απενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος αμέσως και μετά να παρέχετε βοήθεια.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Μην πειράζετε τα καλώδια τροφοδοσίας, εάν η παροχή ρεύματος είναι ακόμα σε λειτουργία. Μην αγγίζετε το κύκλωμα συγκόλλησης. Το κύκλωμα συγκόλλησης έχει συνήθως χαμηλή τάση, ωστόσο, ως προληπτικό μέτρο, μην αγγίζετε τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑΣ

Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, την πρίζα και την υποδοχή στον τοίχο τακτικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν το μηχάνημα μεταφέρεται συχνά.



ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Επικειμένη επικειρίστε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το συγκόλλητή. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει όχι μόνο την ακύρωση της εγγύησης, αλλά και υψηλούς κινδύνους.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πάντα να ελέγχετε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο (π.χ. πριν από την αντικατάσταση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: φθαρμένα ηλεκτρόδια, σύρματα συγκόλλησης, σύρματα τροφοδότη κ.λπ.)

Ποτέ μην στρέφετε το πιστόλι συγκόλλησης ή το ηλεκτρόδιο προς τον εαυτό σας ή τους άλλους.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ελέγχετε ότι κανένα καλώδιο τροφοδοσίας ή τηλεφωνικά καλώδια ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. καλώδια ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραμμές ελέγχου, κλπ) δεν είναι στην περιοχή του συγκολλητή.



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές ή άλλες συσκευές μεταδόσης κοντά στον ηλεκτροσυγκολλητή.



Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα με βρηματοδότες δεν είναι σε άμεση γειτνίαση με τον ηλεκτροσυγκολλητή.

Μην χρησιμοποιείτε τον ηλεκτροσυγκολλητή σε νοσοκομεία ή ιατρεία (συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρείων). Βεβαιωθείτε ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κοντά στα σημεία όπου γίνεται συγκόλληση.

Σε περίπτωση που ο συγκολλητής παρεμβαίνει με άλλες συσκευές, να λάβετε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

1. Ελέγχετε ότι τα πλαϊνά πάνελ του συγκολλητή είναι καλά στρεψωμένα.
2. Μικρύνετε τα καλώδια τροφοδοσίας.
3. Τοποθετήστε τα φίλτρα EMC μεταξύ του ηλεκτροσυγκολλητή και της πηγής τροφοδοσίας.

EMC συμβατότητα: CISPR 11, Ομάδα 2, Κλάση Α.

Αυτός ο εξοπλισμός Κλάσης Α δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο καμηλής τάσης. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε αυτές τις περιοχές, εξαιτίας των διεξαγόμενων καθώς και των ακτινοβολούμενων διαταράξεων. Αυτός ο εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61000-3-12. Αν είναι συνδεδεμένο με ένα δημόσιο σύστημα καμηλής τάσης, είναι ευθύνη του εγκαταστάτη ή του χρήστη του εξοπλισμού για τη διασφάλιση, με συνεννόηση με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής, εφόσον είναι αναγκαίο, ότι ο εξοπλισμός μπορεί να συνδέθει.

Αυτός ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον με δημόσιο δίκτυο ρεύματος που προστατεύεται από πτώσεις ρεύματος και τάσης που λειτουργούν με κυκλώματα διακόπτη (χρονική καθυστέρηση), τύπου B και ρεύμα απελευθέρωσης των > 200 mA.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ INVERTER

- Για το σχεδιασμό του inverter έχει χρη-

σμοποιηθεί η πιο εξελιγμένη τεχνολογία i.g.b.t. (ultra fast).

- Συχνότητα 55 khz
- Έλεγχος μέσω «ψηφιακού οδηγού»
- Εύρος λειτουργίας 35% -100%
- Arc force - αυτόματη αύξηση στο ρεύμα συγκόλλησης
- Antisticking - αντικολλητικός μηχανισμός με αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 3 δευτερόλεπτα σε περίπτωση διάγνωσης βραχυκυκλώματος, ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και το κομμάτι συγκόλλησης για αποφυγή κολλήματος.
- Hot start - αυτόματη αύξηση ρεύματος στην αρχή της συγκόλλησης για να εξασφαλιστεί ασφαλής εκκίνηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA

Η ηλεκτρική MMA (Manual Metal Arc - Χειροκίνητο Μεταλλικό Τόξο) και η SMAW (Shielded Metal Arc Welding - Θωρακισμένο Χειροκίνητο Μεταλλικό Τόξο) είναι και οι δύο χειροκίνητες διαδικασίες που εκμεταλλεύονται τη δημιουργία θερμότητας, η οποία παράγεται από ένα ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται όταν τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας. Πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία, κυρίως λόγω της προσαρμοστικότητάς του. Στην πραγματικότητα, αντικείμενα εργασίας μπορούν να συγκολληθούν μαζί οπουδήποτε: σε ένα εργαστήριο, στην ύπαιθρο, ή ακόμα και σε περιορισμένους χώρους και απρόσιτες περιοχές. Επιπλέον, μια μεγάλη ποικιλία ηλεκτροδίων είναι διαθέσιμη για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες.

Η συγκόλληση MMA με εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα χρησιμοποιεί τις λεγόμενες "Φθίνουσες" γεννήτριες.

Το συνεχές ρεύμα συνήθως προτιμάται λόγω της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και το ευρύ φάσμα των ηλεκτροδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι σημαντικές παράμετροι της συγκόλλησης MMA είναι το ρεύμα συγκόλλησης και η δυναμική.

Το ρεύμα συγκόλλησης προσδιορίζει τη διάμετρο και τον τύπο του ηλεκτρόδιου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι δυναμικές δείχνουν την ταχύτητα απόκρισης της μονάδας συγκόλλησης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες τόξου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε την τροφοδοσία τάσης, φάσης και συχνότητας. Η επιτρεπόμενη τάση εμφανίζεται στην πινακίδα της μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι ο συγκολλητής είναι γειωμένος.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που παρέχεται με τη μονάδα είναι συμβατή με την τοπική υποδοχή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αρκετή για τη λειτουργία του ηλεκτροσυγκολλητή.

Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με την ηλεκτροσυγκολλητή δεν πρέπει να επεκταθεί, αλλά, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διατομή καλωδίου κατάλληλη, σύμφωνα με τη μήκος του καλωδίου.

'Όλα τα μοντέλα χρειάζονται ένα καλώδιο τριών συρμάτων (θετικό, αρνητικό και γείωσης).

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τα καλώδια συγκόλλησης είναι συνδεδεμένα με τη χρήση βυσμάτων ταχείας σύνδεσης. Συμβούλευτείτε τα επόμενα κεφάλαια του παρόντος εγχειρίδιου για πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις που απαιτούνται για την MMA

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά DWM 140EASY είναι ηλεκτροσυγκολλητής συνεχούς ρεύματος MMA. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί 1 ~ Φάση 230V, συχνότητας 50Hz, AC. Συνίσταται η χρήση ασφάλειας 25 A. Η σειρά DWM 140EASY είναι ιδανική για εραστεπενή έργα (Do-It-Your-Self) ή για ελαφριές εργασίες. Η συγκόλληση αφορά ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Αφαρέστε τις χάρτινες συσκευασίες, τις σακούλες ή το πολυπροπυλένιο που περιέχονται στο συγκόλλητη και τα εξαρτήματα.
- Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε προσεκτικά για τυχόν ζημιές που μπορεί να προέκυψαν κατά τη μεταφορά. Ελέγχετε για ελλείψεις του προϊόντος, κατεστραμμένα εξαρτήματα. Η αξίωση αποκατάστασης του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί στο κατάστημα αγοράς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Είδους	45 484
Μοντέλο	DWM 140 EASY
Τύπος	Ηλεκτροδίου
Τάση ρεύματος	V 230
	Hz 50/60
Μέγιστο ρεύμα εισόδου	A 25
Χωρητικότητα εισόδου	KVA 5,75

Τάση ρεύματος χωρίς φορτίο	V	68
Τάση ρεύματος λειτουργίας	V	25,6
MMA ρεύμα συγκόλλησης	A	20~140
Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας	%	2000%
Ρεύμα συγκόλλησης (10 λεπτά)	A	20%@140
10min/100%	A	63
Απόδοση	η	0,85
Συντελεστής ισχύος	Cosφ	0,65
Κατηγορία μόνωσης	H	
Προστασία περιβλήματος	IP	21S
Τύπος ψύξης		Αέρας
Βάρος	kg	3
Διαστάσεις MxPxY	cm	32x10x18

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ** - Όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη.
- 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** - Όταν ο δείκτης θέρμανσης είναι αναμμένος, το μηχάνημα είναι υπερφρωτωμένο και η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η έξοδος συγκόλλησης απενεργοποιείται αυτόματα, ωστόσο ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. Όταν μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία, η λυχνία υπερφρότωσης σβήνει και το μηχάνημα είναι έτοιμο για συγκόλληση.
- 3. ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ** - Το ρεύμα συγκόλλησης βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο του μηχανήματος. Είναι μια ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος εξόδου.
- 4. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ** - Τα καλώδια συγκόλλησης συνδέονται με το ηλεκτρόδιο για να ολοκληρώσουν το κύκλωμα, ελευθερώνοντας τη ροή ρεύματος που απαιτείται για συγκόλληση.
- 5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ** - Το καλώδιο γείωσης συνδέεται στο προϊόν για να κλείσει το κύκλωμα, επιτρέποντας τη ροή ρεύματος που απαιτείται για συγκόλληση.
- 6. ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΣ** - Στη θέση "OFF", δεν υπάρχει τροφοδοσία ενέργειας. Στη θέση "ON", το κύριο κύκλωμα τροφοδοτείται από το βασικό μετασχηματιστή και τον κύκλο ελέγχου.
- 7. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ** - Το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέει το συγκόλλητή με την τροφοδοσία τάσης 230 volt.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

AC μονοφασικό 220V, 50/60Hz ασφαλισμένο με ασφάλεια 35amp.

Προειδοποίηση!

- Κίνδυνος υψηλής τάσης από την πηγή ρεύματος! Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για τη σωστή τοποθέτηση του δοχείου. Αυτός ο συνκολλητής πρέπει να είναι γειωμένος κατά τη χρήση για την προστασία του χειριστή από πιθανή ηλεκτροπληξία.
- **Μην αφαιρείτε τον πείρο γείωσης και μην αλλάζετε το φίς με οποιονδήποτε τρόπο.** Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς μεταξύ του καλώδιου τροφοδοσίας του συγκολλητή και του υποδοχέα πηγής τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ΙΣΧΥΟΣ (POWER) είναι κλειστός όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκολλητή σας σε μια σωστά γειωμένη 230Vac, 50Hz, μονοφασική, 25 amp πηγή τροφοδοσίας ισχύος.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Κατά την κανονική χρήση δεν απαιτείται καλώδιο επέκτασης. Συνίσταται έντονα να μη χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης λόγω της πτώσης τάσης που παράγεται. Αυτή η πτώση της τάσης μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του συγκολλητή. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι καλώδιο διαμέτρου #12 κατ' ελάχιστο.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης μήκους άνω των 7,5 m.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΜΑ

Πρώτα απ 'όλα πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι η σωστή πολικότητα για το επιλεγμένο ηλεκτρόδιο. (Συμβουλευτείτε τις οδηγίες στη συσκευασία του ηλεκτροδίου). Στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια συγκόλλησης με τους ακροδέκτες εξόδου ανάλογα με την περίπτωση (Σχήματα 1, 4 και 5).

Σχήμα 3: Δείτε τις συνδέσεις για λειτουργία ηλεκτροκόλλησης για χρήση θετικής πολικότητας συνεχούς ρεύματος. Συνδέστε το καλώδιο του ηλεκτροδίου με τον «+» πόλο και το καλώδιο του σφιγκτήρα γείωσης στον «-» πόλο. Ευθυγραμμίζοντας τον πείρο και την εγκοπή, τοποθετήστε το βύσμα και στρίψτε το καλά προς τα δεξιά.

Μην σφίγγετε υπερβολικά. Αντιστρέψτε τις συνδέσεις, έτσι ώστε το ηλεκτρόδιο να είναι συνδεδεμένο με τον «-» πόλο και το καλώδιο του σφιγκτήρα να είναι συνδεδεμένο με τον «+» πόλο κατά τη συγκόλληση με τη χρήση αρνητικής πολικότητας συνεχούς ρεύματος.

Ρυθμίστε το ρεύμα συγκόλλησης σύμφωνα με τη διάμετρο του ηλεκτροδίου και το πάχος του τεμαχίου.

Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέτονται σε ισχύ:

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΞΟΥ

Βελτιστοποιεί τη μείωση τάσης από το ηλεκτρόδιο στο αντικείμενο συγκόλλησης και αποτρέπει το τόξο να απενεργοποιηθεί όταν το ηλεκτρόδιο είναι σε επαφή με το αντικείμενο συγκόλλησης.

Η ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συσκευή διακόπτει το ρεύμα εξόδου, αν από λάθος του χειριστή το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο κομμάτι. Το ηλεκτρόδιο μπορεί να αφαιρεθεί από το σφιγκτήρα του χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη που θα μπορούσε να το βλάψει.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Πληροφορίες για τη διάθεση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EK (ΑΗΕΕ). Προσοχή: για τη διάθεση αυτού του προϊόντος μη χρησιμοποιείτε τους κοινούς κάδους απορριμάτων οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να διατίθενται χωριστά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που απαιτεί την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των προϊόντων αυτών. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων από τα κράτη μέλη, οι ιδιώτες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παραδίδουν δωρεάν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής. Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να εντοπίσετε το εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η εθνική νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τους υπεύθυνους της παράνομης διάθεσης ή της εγκατάλειψης των απορριμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, που ισχύουν από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη. Οι ζημιές που οφείλονται στην φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλο χειρισμό εξαιρούνται από την εγγύηση. Σε περίπτωση απαίτησης, στείλτε το εργαλείο, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιρόσωπό σας ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία.

SRPSKI

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



**PREPORUČUJEMO DA PROČITATE OVO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KORI-
ŠENJA OPREME!**



**U SLUČAJU DA PRESKOČITE ČITANJE,
MOŽE DOĆI DO KVARA ILI OPASNOSTI
ZA KORISNIKA!**

**JEDINICU MOGU DA KORISTE SAMO
OSOBE KOJE SAVRŠENO POZNAYU
ODREĐENA PRAVILA BEZBEDNOSTI!**

Ovo uputstvo je sastavni deo opreme i mora da bude uključeno u svako premeštanje ili preprodaju.

Korisnik je dužan da ga drži u dobrom stanju i u pogodnim uslovima.

Proizvođač ima pravo da primeni modifikacije u svakom trenutku bez ikakvog upozorenja.



Ova oprema je dizajnirana isključivo za industrijsku ili profesionalnu upotrebu. Stoga samo iskusne i dobro obučene osobe treba da koriste ovu opremu. Korisnik i/ili vlasnik je odgovoran za sprečavanje neiskusnog osoblja da pristupa opremi.



Radnik mora da se redovno stara o alatima! Zapamtite da svaka alatka ili oprema može da postane opasna ako se ne održava pravilno. Oprema koja se ne održava ili je neispravna može biti opasna. Ako jedinica ne funkcioniše pravilno ili se pregrevanje, dovod struje se mora prekinuti odmah, a jedinica treba da se vrati dobavljaču na popravku.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja aparata za zavarivanje. Onda ćete moći da radite bolje i bezbednije. Čitanjem ovog uputstva ćete saznati više o mogućnostima, ograničenjima i potencijalnim opasnostima zavarivanja. Zadržite ovo uputstvo tokom čitavog veka trajanja opreme. Treba da bude na dohvat ruke operatera u svakom trenutku.



Sva oprema povezana sa električnim napajanjem može da bude opasna ako se ne pročitaju i ne prate uputstva proizvođača. Pročitajte, protumačite i pratite ova bezbednosna uputstva da biste smanjili rizik od povrede ili smrti usled strujnog udara. Uverite se da su čak i posmatrači svesni opasnosti koja postoji u području zavarivanja i da je razumeju.



Bezbednosne informacije u ovom uputstvu su vodič čija je svrha da vas zaštiti od

nepotrebnih rizika. Međutim, operater mora da bude kompetentan i pažljiv svoj vreme.



Proizvođač odbija svaku odgovornost za povredu ili štetu nastalu usled neiskusne, nepravilne ili nepažljive upotrebe opreme.



Požari i eksplozije mogu ozbiljno da povredi ili da nanesu štetu! Pročitajte, protumačite i pratite sva bezbednosna upozorenja da biste smanjili rizik od povrede ili smrti usled požara ili eksplozije. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da čak i posmatrači treba da budu svesni opasnosti koja postoji u području u području zavarivanja i da je razumeju. Zapamtite da zavarivanje, po svojoj prirodi, proizvodi varnice, vrele kapljice, kapljice topljenog metala, vrelu zgru i vrele metalne delove koji mogu da prouzrokuju požar, opsku kožu i povrede oči.



Zračenje koje nastaje pri zavarivanju može da ošteći oči i opeče kožu! Pročitajte, protumačite i pratite sva bezbednosna upozorenja da biste izbegli povrede usled zračenja. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da čak i posmatrači treba da budu svesni opasnosti koja postoji u području zavarivanja i da je razumeju. Nosite zaštitnu masku i uverite se da to rade i posmatrači.



Isparenja, otrovni gasovi i para mogu da budu opasni! Pročitajte, protumačite i pratite sva bezbednosna upozorenja da biste izbegli povrede usled otrovnih gasova za zavarivanje. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da čak i posmatrači treba da budu svesni opasnosti i da je razumeju.



Nepečaća prilikom upotrebe ili održavanja cilindara ili regulatora za komprimovanu gas može da povredi ili ubije operatera i/ili posmatrače! Pročitajte, protumačite i pratite sva bezbednosna upozorenja da biste izbegli povrede usled komprimovanog gasa. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da čak i posmatrači treba da budu opasnosti i da je razumeju.



VISOK NAPON

Jedinica sadrži strujni napon koji može da ubije. Područja opreme pod visokim naponom su odvojena i do njih može da se dopre samo pomoću alatki koje se ne isporučuju uz aparat za zavarivanje. Sve radnje održavanja ili popravki koje zahtevaju pristup tim oblastima obavljaju samo tehničari koji je obučio proizvođač.



STRANA TELA

Nikada ne blokirajte otvore za venitlaciju stranim objektima i izbegavajte kontakt



sa tečnostima. Čistite samo suvom krpom. Ove mere bezbednosti važe čak i kada je jedinica isključena.



TERETNO OPTEREĆENJE

Gornji deo aparata za zavarivanje nije dizajniran da izdrži veću težinu. Nikada ne mojte da stojite na jedinicama.



VELIČINE KABLOVA

Proverite da li kablovi odgovaraju ulaznoj snazi napona koju zahteva vaš aparat za zavarivanje. Ova mera preostrožnosti važi i za produžne kablove ako se koriste. Svi produžni kablovi moraju da budu ispravljeni. Sklupčani kablovi mogu da se pregreju i postanu opasni. Uvrnuti ili sklupčani kablovi mogu i da dovedu do kvara aparata za zavarivanje.



ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

Uverite se da je strujni napon izvora koji napaja aparat za zavarivanje ispravan i obezbeđen. Prekidač za napajanje mora da otvara sva strujna kola za napajanje. (Ako se koristi monofazna veza, moraju da budu otvorene i faza i nula. Ako se koristi trofazna veza, sve tri faze moraju da budu otvorene. Kola sa četiri žice zahtevaju da sve faze i nula budu otvoreni). Treba da se koriste osigurači sa zakašnjenjem ili standardne K sklopke.



UZEMLJENJE

Ako aparat za zavarivanje nema priključak, prvo povežite žicu za uzemljenje. Kada uklanjate priključak, žica za uzemljenje se odvaja poslednja.



UZEMLJENJE

Ako aparat za zavarivanje već ima prikačen priključak, proverite da li odgovara zadnjim utičnicima koju nameravate da koristite. Nikada ne petljajte oko kabla za napajanje.



PRIKLJUČAK I ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Ako aparat za zavarivanje već ima prikačen priključak, proverite da li odgovara zadnjim utičnicima koju nameravate da koristite. Nikada ne petljajte oko kabla za napajanje.



BOJE KABLOVA

Zeleno-žuta žica je za uzemljenje. (Ne koristite je ni za šta drugo!).



PREMEŠTANJE

Neki aparati za zavarivanje su izuzetno teški, pa moraju pažljivo da se premeštaju. Proverite ograničenja težine poda ili platforme pre premeštanja jedinice ako aparat za zavarivanje treba da se koristi, makar samo privremeno, u okruženju koje nije industrijsko.



Nikada ne skladištit ̄i i ne pomerajte aparat za zavarivanje bočno ili pod nagibom.



SREDINA MONTIRANJA

Oprema nije pogodna za korišćenje u kupatilima, tuš-kabinama, oko bazena ili u slič-



nim sredinama. Ako morate da je koristite u takvim oblastima, isključite sav dovod vode i uverite se da je područje evakuisano.

Aparat za zavarivanje nije dizajniran za montiranje niti korišćenje u oblastima gde je izložen udarcima ili vibriraju, kao što su putnička vozila, šinska vozila, tramvaji, letelice, brodovi, čamci ili slična okruženja (uključujući kranove, pokretne trake i drugu pokretnu opremu koja je sklona vibriraju). Aparat za zavarivanje nikada ne treba korišti niti skladišti po kiši ili snegu.

Nikada ne koristite aparat za zavarivanje u eksplozivnom, korozivnom, abrazivnom ili slanom okruženju.



PROTIPOŽARNI APARAT

Uvek držite odobreni protipožarni aparat u blizini radne oblasti. Protipožarne aparate treba proveravati redovno.



LOKACIJA

Postavite aparat za zavarivanje daleko od izvora toploće. Postavite aparat za zavarivanje u dobro provetrenom okruženju. Postavite aparat za zavarivanje u bezbednoj, zaštićenoj oblasti. Ne sme da bude montiran na otvorenom prostoru. Ne montirajte aparat za zavarivanje u prašnjavoj sredini. Prašina može da dospe u unutrašnjost jedinice i da ometa hlađenje. Aparat za zavarivanje mora da se postavi na ravnoj, stabilnoj površini koja ostavlja prostor oko jedinice u svim pravcima. Ako je površina iskošena, preporučuje se adekvatno fiksiranje da bi se izbeglo klizanje mašine.



ČISTE LOKACIJE

Oblast montiranja mora da se održava čistom i suvom da biste se uverili da ventilatori aparatā za zavarivanje neće usisati male predmete ili tečnost. Ne samo da bi oprema mogla da se pokvari, već bi se stvorio i ozbiljan rizik od požara.



POPRAVKE

Nikada ne pokušavajte sami da popravljate aparat za zavarivanje. Uvek se obraćajte proizvođaču ili ovlašćenom serviseru. Svi uslovi garancije će istog trenutka prestati da važe ako se obavi bilo kakva popravka ili pokusaj popravke koji nije izričito odobren napismeno ili ga nije obavio proizvođač. Štaviše, proizvođač neće privlati odgovornost ni za kakav kvar niti štetu nastalu kao posledica takve neodobrene radnje.



TEHNIČKA POMOĆ

Aparat za zavarivanje se mora odneti u ovlašćeni centar za tehničku pomoć ako je oprema oštećena na bilo kakav način ili u nekom od sledećih slučajeva: infiltracija tečnosti, šteta koju su prouzrokovali padajući objekti,

izlaganje kiši ili vlagi (iznad navedenih ograničenja), kvar, nefunkcionisanje i ispuštanje opreme.



REZERVNI DELOVI

Koristite samo rezervne delove koje je preporučio proizvođač. Drugi rezervni delovi mogu da dovedu do kvara opreme. Korišćenje neoriginalnih rezervnih delova će rezultirati prestankom važenja garancije i oslobađanjem proizvođača od svake odgovornosti za kvar ili oštećenje kao posledicu takve radnje.



BEZBEDNOST ZAVARIVANJA UPUTSTVA

OPREZ! Procesi zavarivanja mogu da budu opasni za operatera i posmatrače ako se ne pridržavaju beznedosnih upozorenja i uputstava.



LIČNA ZAŠTITA

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati.



ZAŠTITNA MASKA

Nosite zaštitnu nezapaljivu masku za zavarivanje da biste zaštitili vrat, lice i bočne strane glave. Održavajte prednje sočivo čistim i zamjenite ga ako je slomljeno ili napuklo. Postavite prozirno zaštitno staklo između maske i oblasti zavarivanja.



ODEĆA

Nosite odeću koja je zatvorena, nezapaljiva, koja prijanja i nema džepove.



VENTILACIJA

Zavarivanje treba da se vrši u dobro proventrenom okruženju koje nema direktni pristup drugim radnim oblastima.



ZAŠTITA ZA OČI

Nikada ne gledajte u tačku varenja bez odgovarajuće zaštite za oči.



ISPARENJA I GASOVI

Uklonite farbu, rđu ili bilo koju drugu nečistoću sa predmeta koji treba da se seče da biste izbegli formiranje opasnih isparenja.



Nikada ne secite metale koji sadrže cink, živu, hrom, grafit, teške metale, kadmijum ili berilijum ako operater i posmatrač ne nose odgovarajuće respiratore sa dovodom vazduha.

ZAŠTITA OD VISOKOG NAPONA

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati.



USKI PROSTORI

Prilikom zavarivanja u malim sredinama držite izvor napajanja van oblasti u kojoj se



viši zavarivanje i zakačite stezaljku za uzmlijenje na deo koji se zavaruje.



VLAŽNOST

Nikada ne zavarujte u mokroj ili vlažnoj sredini.



OŠTEĆENI KABLOVI

Nikada ne koristite oštećene kablove. (To važi i za kablove za napanjanje i za kablove za aparat za zavarivanje.)



Nikada ne uklanjajte bočne panele jedinice. Ako bočni paneli mogu da se otvore, uvek proverite da li su dobro zatvoreni pre započinjanja bilo kakvog rada.

PREVENCIJA POŽARA

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati. Operacije zavarivanja zahtevaju visoke temperature, pa je rizik od požara veliki.



POD U RADNOJ OBLASTI

Pod u radnoj oblasti MORA da bude otporan na vatru.



POVRŠINE U RADNOJ OBLASTI

Površine podloga i stolova koje se koriste tokom zavarivanja MORAJU da budu otporne na vatru.



ZAŠTITA ZA ZIDOVE I POD

Površine zidova i poda koji okružuju okolinu u kojoj se seče moraju da budu zaštićene materijalima otpornim na vatru. To ne samo da smanjuje rizik od požara, već i izbegava oštećenje zidova i podova tokom procesa sečenja.



PROТИВОЖАРНИ АПАРАТ

Postavite odobreni protivpožarni aparat odgovarajuće veličine u radnoj sredini. Redovno proveravajte da li protivpožarni aparat funkcioniše (sprovodite zakazane inspekcije) i uverite se da svi koji imaju veze sa zavarivanjem znaju kako aparat funkcioniše.



ČISTA OKOLINA

Uklonite sve zapaljive materijale iz radne sredine.



OZBILJNA OPASNOST!

NIKADA ne secite u uskom prostoru (na primer, u kontejneru vozila, cisterni, skladištu itd.) gde su otrovni, zapaljivi ili eksplozivni materijali bili čuvani, locirani ili skladišteni ili gde se čuvaju, nalaze i skladište. Cisterne naročito mogu da sadrže otrovne, zapaljive ili eksplozivne gasove i isparjenja godinama nakon pražnjenja.



NIKADA ne secite cisternu koja sadrži (ili je sadržala) otrovne, zapaljive ili eksplozivne

materijale. One mogu da sadrže otrovne, zapaljive ili eksplozivne gasove i isparenja godinama nakon pražnjenja. Ako morate da zavarujete cisternu, UVEK je obezbedite tako što ćete je napuniti peskom ili sličnom inertnom supstancicom pre započinjanja bilo kakvog rada.

NIKADA ne koristite aparat za zavarivanje za odmrzavanje smrznutih cevi za vodu.

VENTILACIJA

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati.



VENTILACIJA SREDINE ZAVARIVANJA

Proveravajte okolinu sečenja pažljivo. Održavajte dovoljan protok vazduha da bi se izbeglo nakupljanje otrovnog ili eksplozivnog gasa. Procesi sečenja određenih vrsta ili kombinacija metala mogu da proizvedu otrovna isparenja. Ako se to desi, koristite respiratore sa dovodom vazduha. PRE sečenja pročitajte i shvatite bezbednosne uslove za zavarivanje legura.

ZAŠTITNI GASOVI ZA ZAVARIVANJE

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati prilikom zavarivanja pomoću zaštitnih gasova.



TIPOVI GASOVA

Ovi aparati za zavarivanje koriste samo inerte (nezapaljive) gasove zbog zaštite oblasti zavarivanja. Važno je da se izabere odgovarajući tip gasa za vrstu zavarivanja koje se vrši.



NEIDENTIFIKOVANI CILINDRI SA GASOM

Nikada ne koristite neidentifikovane cilindre sa gasom.



REGULATOR PRITISKA

NIKADA ne povežujte cilindar direktno na aparat za zavarivanje. Uvek koristite regulator pritiska.

Proverite da li regulator funkcioniše kako treba. Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu regulatora.

Nikada ne podmazujte nijedan deo regulatora.

Svi regulatori su dizajnirani za određeni tip gasa. Proverite da li regulator odgovara zaštitnom gasu koji će biti korišćen.



OŠTEĆENI CILINDRI SA GASOM

Nikada ne koristite cilindre koji su oštećeni ili neispravni.



POMEŠTANJE CILINDARA

Nikada ne podžiđite cilindar sa gasom držeći ga za regulator.

CILINDRI SA GASOM

Ne izlažite cilindre sa gasom preteranim izvorima topote, varnica, vrele zgure ili plamena.

CREVO ZA GAS

Proverite da crevo za gas nije oštećeno. Uvek držite crevo za gas podalje od radne oblasti.

STRUJNI UDAR

Zajedno sa prethodnim uputstvima, sledeće mere opreza treba strogo poštovati da bi se umanjio rizik od strujnog udara.



POVREDA OD STRUJNOG UDARA

NE dodirujte osobu koja je doživela strujni udar ako je još uvek u kontaktu sa kablovima. Odmah isključite mrežni izvor napajanja, PA ONDA pružite pomoć.



KONTAKT SA KABLOVIMA

Ne petljajte oko kablova za napajanje ako je struja još uvek uključena. Ne dodirujte strujno kolo aparata za zavarivanje. Strujno kolo aparata za zavarivanje je obično niskonaponosko, ali za svaki slučaj ne dodirujte elektrode aparata za zavarivanje.



MERE OPREZA ZA KABLOVE I UTIČNICE

Redovno proveravajte kabl za napajanje, utičnike i zdne utičnice. Ovo je od naročitog značaja ako se oprema često premešta.



POPRAVKE

Nikada ne pokušavajte sami da popravljate aparat za zavarivanje. Rezultat ne bi samo doveo do prestanka važenja garancije, već i do visokog rizika od opasnosti.



MERE OPREZA ZA ODRŽAVANJE

Uvek proverite da li je struja isključena pre izvođenja bilo kakvih radnji održavanja koje su navedene u ovom uputstvu (npr. pre zamene bilo koje od komponenti: istrošene elektrode, žice aparata za zavarivanje, fider za žice itd.)



Nikada ne usmeravajte pištolj za zavarivanje ili elektrodu prema sebi ili drugima.

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

Proverite da u blizini reza nema strujnih ili telefonskih kablova ili drugih električnih predmeta (npr. računarskih kablova, kontrolnih linija itd.).



Uverite se da blizu aparata za zavarivanje nema telefona, televizora, računara ili drugih uređaja za emitovanje.



Uverite se da u neposrednoj blizini aparata za zavarivanje nema osoba sa pejsmajkerima.

Ne koristite aparat za zavarivanje u bolnicama ni u medicinskim uslovima (uključujući veterinarske ustanove). Posebno se uverite da se nijekava medicinska oprema na struju ne koristi u blizini mesta gde se vrši zavarivanje.

Ako aparat za zavarivanje ometa druge aparate, preduzmite sledeće mere opreza:

1. Uverite se da su bočni paneli aparata za zavarivanje dobro pričvršćeni.
2. Skratite kabllove za napajanje strujom.
3. Postavite EMC filtere između aparata za zavarivanje i izvora napajanja.

EMC kompatibilnost: CISPR 11, Grupa 2, Klasa A.

Ova oprema A klase nije namenjena korišćenju na stambenim lokacijama gde električno napajanje pruža javni niskonaponski sistem. Može da dođe do potencijalnih poteškoća pri obezbeđivanju elektromagnete kompatibilnosti na tim lokacijama usled ometanja usled kondukcionih ili zračenih smeretnji.

Ova oprema nije u skladu sa IEC 61000-3-12. Ako je povezana na javni niskonaponski sistem, odgovornost je na monteru ili korisniku opreme da se uveri, u konsultaciji za operaterom distributivne mreže ako je to potrebno, da oprema sme da se povezuje.

Ova oprema je pogodna za korišćenje u industrijskim uslovima gde je strujni prekidač zaštićen sklopkom koju napaja rezidualna struja (sa zakašnjenjem), tipa B i sa strujom okidanja većom od 200 mA.

PREDNOSTI INVERTERA

- Inverter je dizajniran pomoću najnovije i.g.b.t. (ultra brze) tehnologije.
- Radna frekvencija od 55 kHz.
- Kontrola „upravljačkog drajvera“ (Digit driver).
- Režim rada: 35–100%.
- Automatsko povećanje sile struje zavarivanja radi stabilizacije zavarivanja nakon promene.
- Mera protiv lepljenja aktivira automatsko gašenje posle približno 3 sekunde u slučaju kratkog spoja između elektrode i komada za zavarivanje da bi se izbeglo slepljivanje.
- Vred početak automatski povećava struju na početku zavarivanja.

METODI ZAVARIVANJA KOJI MOGU BITI IZABRANI

MMA ZAVARIVANJE

Električno MMA (ručno elektrolučno) zavarivanje i SMAW (elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom) su ručni postupci koji koriste toplotu koju generiše elektroluk koji se dobija pri kontaktu između pokri-

venih elektroda za zavarivanje i predmeta obrade.

To je vrlo uobičajena procedura, uglavnom zbog svoje prilagodljivosti. Zapravo, predmeti obrade mogu da se zavaruju bilo gde: u radionici, na otvorenom, pa čak i na zatvorenim ili teško dostupnim mestima. Štaviše, dostupan je širok assortiman elektroda radi zadovoljenja svih potreba.

MMA zavarivanje pomoću direktno ili naizmenične struje koristi takođe generatore sa „padajućom frekvencijom“. Direktna struja je obično poželjnija zbog kvaliteta krajnjeg rezultata i širokog assortimenta elektroda koje mogu da se koriste.

Važni parametri MMA zavarivanja su struja i dinamika zavarivanja. Struja zavarivanja identificuje dijametar i tip elektrode koji mogu da se koriste. Dinamika demonstrira brzinu reakcije jedinice zavarivača u različitim uslovima zavarivanja.

VEZA SA ELEKTRIČNIM NAPAJANJEM

Pre priključivanja jedinice proverite napon, fazu i frekvenciju strujnog napajanja. Dovozljeni strujni napon je prikazan na tipskoj pločici jedinice.

Uverite se da je aparat za zavarivanje uzmlijen.

Proverite i da li je priključak koji je dostavljen uz jedinicu kompatibilan sa utikačem lokalne mreže napajanja.

Uverite se da je napajanje dovoljno za rad aparata za zavarivanje.

Kabl za napajanje koji je isporučen uz aparat za zavarivanje ne treba da se produžava, ali ako to bude potrebno, treba da se koristi kabl sa identičnim ili većim unakrsnim presekom u skladu sa krajnjom dužinom kabla.

Svi modeli zahtevaju kabl sa tri žice (pozitivna, negativna i uzemljenje).

KONEKCIJE IZLAZNE SNAGE

Kabovi uređaja za zavarivanje su povezani pomoću brzih konektorskih priključaka. Potražite informacije u vezi konekcija koje su potrebne za MMA i TIG zavarivanje u sledećim poglavljima uputstva.

OPERATIVNE KONTROLE I OPCIJE

OPIS

Model iz serije DWM 140EASY je inverterski aparat za elektrolučno zavarivanje pomoću direktnestruje. Ovaj aparat koristi jednofaznu naizmeničnu struju sa naponom od 230 V

i frekvencijom od 50 Hz. Preporučuje se korišćenje strujnog osigurača od 25 ampera, sa vremenskim kašnjenjem, ili automatskog prekidača. Model iz serije DWM 140EASY je idealan za hobi projekte ili jednostavne održavanje. Mogu da se zavaruju ugljenični čelik i nerđajući čelik.

OTPAKIVANJE

- Ukloniti sve kartone, kese i stiropor koji se nalaze na aparatu ili njegovoj opremi.
- Posle otpakivanja pažljivo proverite da li postoji bilo kakvo oštećenje koje je nastalo tokom transporta. Proverite da li su prisutni svi delovi, odnosno da li su neki delovi olabavljeni ili oštećeni. Šteta nastala prilikom isporuke mora da se prijavи kuriru.

TEHNIČKI PODACI

Br. art.	45 484	
Model	DWM 140 EASY	
Tip	Electrode	
Nominalni napon	V	230
	Hz	50/60
Maksimalna nominalna ulazna struja	A	25
Nominalna ulazna snaga	KVA	5,75
Napon bez opterećenja	V	68
Nominalni radni napon	V	25,6
Struja elektrolučnog zavarivanja	A	20~140
Nominalni radni ciklus	%	2000%
Struja zavarivanja (10 min)	A	20%@140
10 min/100%	A	63
Efikasnost	η	0,85
Faktor električne snage	Cosφ	0,65
Klasa izolacije		H
Stepen zaštite	IP	21S
Tip hlađenja	Zrak	
Težina	kg	3
Dimenzija D*Š*V	cm	32x10x18

1. **INDIKATOR NAPAJANJA** – Kada se aparat uključi, uključuje se i indikator napajanja.
2. **INDIKATOR ALARMA** – Ako je upaljena lampica indikatora alarma, to ukazuje na preopterećenje, što znači da je temperatura unutar aparata previšoka. Struja zavarivanja se u tom slučaju isključuje, ali ventilator će i dalje raditi. Kada se unutrašnja temperatura smanji, lampica indikatora preopterećenja se isključuje i aparat je spreman za rad.
3. **STRUJA ZAVARIVANJA** – Indikator struje zavarivanja se nalazi na prednjoj tabli aparata. To je podešavanje izlaznog napona za zavarivanje.

4. **KABL ZA ZAVARIVANJE** – Kablovi za zavarivanje su povezani sa elektrodama da bi se zatvorilo kolo, čime se omogućava protok struje potrebne za zavarivanje.

5. **KABL ZA UZEMLJENJE** – Kabl/priklučnica za uzemljenje su povezani sa radnim delom da bi se zatvorilo kolo, čime se omogućava protok struje potrebne za zavarivanje.

6. **PREKIDAČ ZA NAPAJANJE** – U položaju „OFF“ (ISKLJUČENO) aparat ne se napaja strujom. U položaju „ON“ (UKLJUČENO) struja se propušta do glavnog transformatora i kontrolnog kola.

7. **KABL ZA NAPAJANJE** – Kabl za napajanje povezuje aparat za zavarivanje sa izvorom električnog napajanja od 230 V. Aparat se priključuje u utičnicu od 16 ampera na mrežnom naponu.

MONTAŽA

ZAHTEVI STRUJNOG NAPAJANJA

Potrebna je jednofazna naizmenična struja sa naponom od 220 V i frekvencijom od 50/60 Hz i sa strujnim osiguračem od 35 ampera, sa vremenskim kašnjenjem ili automatskim prekidačem.

Upozorenje!

▪ Obratiti pažnju na visoki napon iz strujne mreže! Obratite se stručnom električaru za pravilnu montažu utičnice. Ovaj uređaj za zavarivanje mora da bude uzemljen tokom upotrebe da bi zaštitio rukovaoca od strujnog udara.

▪ **Ni u kom slučaju ne smeju da se obavljaju bilo kakve izmene na strujnom utikaču, uključujući i kontaktni deo za uzemljenje.** Nikada ne treba da koristite bilo kakve adaptore za priključivanje utikača u zidnu utičnicu. Proverite da li je prekidač za NAPAJANJE u položaju OFF (isključeno) pre nego što priključite aparat na pravilno uzemljeni strujni izvor jednofaznog napona od 230 Vac i 50 Hz sa strujom od 25 ampera.

PRODUŽNI KABL

Tokom uobičajene upotrebe produžni kabl nije neophodan. Ne preporučuje se upotreba produžnog kabla zbog pada napona do kog može da dođe u njemu. Taj pad napona direktno utiče na učinak zavarivanja. Ako ipak morate da koristite produžni kabl, oznaka debljine mora da bude najmanje 12.

Ne koristite produžni kabl duži od 7,5 m.

UPUTSTVA ZA MMA ZAVARIVANJE

Najpre odlučite koji je polaritet ispravan za izabranu elektrodu. (Konsultujte uputstva na pakovanju elektrode).

Zatim povežite kablove aparat-a za zavari-

vani su izlaznim terminalima na odgovarajući način (slike 1, 4 i 5).

Slika 3 prikazuje konekcije za operacije zavarivanja pomoću pozitivnog polariteta direktnе struje.

Povežite kabl eletrode za terminal „+“, a kabl za uzemljenje sa stezaljkom za terminal „-“.

Poravnajte klin i žleb, ubacite priključak i zavrnite ga dobro u smeru kretanja kazaljke na satu.

Nemojte preterano da zatežete. Preokrenite konekcije tako da elektroda bude povezana na terminal „-“, a kabl stezaljke na terminal „+“ prilikom korišćenja direktnе struje negativnog polariteta.

Podesite struju uređaja za zavarivanje u skladu sa prečnikom elektrode i debljinom predmeta obrade.

Prilikom zavarivanja se primenjuju sledeće funkcije:

SILA ZAVARIVANJA

Optimizuje transfer kapi iz elektrode na predmet i sprečava da se luk isključi dok je elektroda u kontaktu sa predmetom.

UREĐAJ PROTIV SLEPLJIVANJA

Uređaj koji isključuje izlaznu struju ako operator napravi grešku i elektroda se zaglaviti u predmetu obrade. Elektroda može da se ukloni iz stezaljke bez paljenja plamena koji bi mogao da je ošteti.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Informacije o odlaganju električne i elektronske opreme u skladu sa direktivom 2002/96 CE (RAEE).

Upozorenje: ne koristite kantu za obično smeće za odlaganje ovog proizvoda.

Korišćenom električnom i elektronskom opremom se mora rukovati odvojeno i u skladu sa propisima o tretmanu, vraćanju i recikliraju gorenavedenih proizvoda.

U skladu sa propisima koji se primenjuju u državama članicama, privatni korisnici koji žive na teritoriji EU mogu da besplatno odnesu korišćenu električnu i elektronsku opremu u naznačene centre za prikupljanje. Ako imate potrebu pri pronaalaženju ovlašćenog centra za odlaganje, konsultujte prodavca od koga ste kupili proizvod. Nacionalni propisi predviđaju sankcije za osobe koje nezakonito odlažu ili bacaju otpad u vidu električne i elektronske opreme.

GARANCIJA

Za ovaj proizvod se daje garancija u skladu sa zakonskim/lokalnim propisima i ona važi od datuma kupovine od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati nor-

malnom habanju i trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju reklamacije, pošaljite mašinu, kompletno sastavljenu, vašem prodavcu ili servisnom centru za električne alate.

HRVATSKI

SIGURNOSNA UPOZORENJA



PREPORUČUJEMO DA PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK S UPUTAMA PRIJE KORIŠTENJA OPREME!



AKO NE PROČITATE PRIRUČNIK, MOŽE DOĆI DO KVAROVA I/ILI OPASNOSTI ZA KORISNIKA!

JEDINICU SMIJU KORISTITI SAMO OSOBE KOJE SU POTPUNO UPOZNATE SA SPECIFIČNIM SIGURNOSnim PRAVILIMA!

Priručnik je sastavni dio opreme i mora biti priložen prilikom svake zamjene ili preprodaje.

Odgovornost je korisnika čuvati ga čitavim i u dobrom stanju.

Proizvođač zadržava pravo modificiranja u svakom trenutku ili bez prethodnog upozorenja.

Oprema je projektirana isključivo za industrijsku ili profesionalnu upotrebu. Kao takva, namijenjena je za korištenje od strane iskusnih ili potpuno osposobljenih osoba. Korisnik i/ili vlasnik odgovoran je za sprječavanje pristupa opremi neiskusnom osoblju.

Radnik mora brižno paziti na vlastiti alat! Zapamtite da bilo koji alat ili oprema mogu postati opasni ako se na njih ne pazi pravilno. Neispravna ili zapuštena oprema može biti opasna. Ako ne radi ispravno ili se pregrijava, smješta uklonite izvor električne struje i odnesite jedinicu dojavljču na popravak.

Pažljivo pročitajte priručnik prije korištenja uređaja za zavarivanje. Tako ćete obaviti bolji i sigurniji posao. Čitanjem ovog priručnika naučit ćete više o mogućnostima, ograničenjima i mogućim opasnostima zavarivanja. Zadržite ovaj priručnik za cijeli vijek trajanja opreme. Držite ga u dosegu rukovatelja u svakom trenutku.

Sva oprema spojena na izvore električne energije može biti opasna ako nisu pročitane ili su zanemarene upute proizvođača. S razumijevanjem pročitajte i poštujte sigurnosne upute kako biste smanjili rizik od smrti ili ozljeda od električnog udara. Pobrinite se da su čak i promatrači svjesni i razumiju moguće opasnosti u području zavarivanja.

i Sigurnosne informacije sadržane u ovom priručniku vodič su za sigurno izbjegava

vanje nepotrebnih rizika. Unatoč tome, rukovatelj u svakom trenutku mora biti stručan i pažljiv.



Proizvođač odbacuje svu odgovornost za ozljede ili štete nastale uslijed neiskusnog, nepropisnog ili nebriznog korištenja opreme.



Požari i eksplozije mogu uzrokovati ozbiljne ozljede i štete! S razumijevanjem pročitajte i poštujte sva sigurnosna upozorenja kako biste smanjili rizik od smrti ili ozljeda od požara ili eksplozije. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da bi čak i promatrači trebali biti svjesni i razumjeti moguće opasnosti u području zavarivanja. Zapamtite da zavarivanjem nastaju iskre, prskanje, rastaljene kapljice metala, vruća troska i vrući dijelovi metala koji mogu uzrokovati požare, opekljene na koži i oštećenja vida.



Zrake svjetlosti električnog luka mogu uzrokovati oštećenja vida i opekljene na koži! S razumijevanjem pročitajte i poštujte sva sigurnosna upozorenja kako biste izbjegli opasnost od zraka svjetlosti električnog luka. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da bi čak i promatrači trebali biti svjesni i razumjeti moguće opasnosti u području zavarivanja. Nosite zaštitnu masku i pobrinite se da i promatrači učine isto.



Pare i otrovni plinovi mogu biti štetni! S razumijevanjem pročitajte i poštujte sva sigurnosna upozorenja kako biste izbjegli opasnost od otrovnih plinova koji nastaju zavarivanjem. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da bi čak i promatrači trebali biti svjesni i razumjeti moguće opasnosti.



Nebriznost tijekom korištenja ili održavanja cilindara ili regulatora s komprimiranim plinom može uzrokovati ozljede ili smrt rukovatelja i/ili promatrača! S razumijevanjem pročitajte i poštujte sva sigurnosna upozorenja kako biste izbjegli opasnost od komprimiranog plina. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da bi čak i promatrači trebali biti svjesni i razumjeti moguće opasnosti.



VISOKI NAPON
Jedinica sadrži potencijalno smrtonosan napon. Visokonaponska područja opreme razdvojena su i može ih se doseći samo korištenjem alata koji se ne isporučuje s uređajem za zavarivanje. Sve radove održavanja ili popravke za koje je potreban pristup takvim područjima mogu obaviti samo tehničari osposobljeni od strane proizvođača.



STRANI PREDMETI
Nemojte blokirati zračne otvore stranim predmetima i izbjegavajte dodir s teku-

ćinama. Čistite suhom krpom. Ove sigurnosne mjere opreza provodite čak i kad je jedinica isključena.

OPTEREĆENJA TEŽINOM

Gornji dio uređaja za zavarivanje nije namjenjen za nošenje teškog tereta. Nemojte stajati na jedinici.

PRESJECI KABELA

Provjerite da presjeci svih kabela odgovaraju ulaznoj snazi potreboj za konkretni uređaj za zavarivanje. Ova mjera opreza

odnosi se i na produžene kabеле, ako ih koristite. Svi produžni kabeli moraju biti ravnii. Namotani kabeli mogu se pregrijati i postati opasni. Zapetljani ili namotani kabel također mogu uzrokovati kvar uređaja za zavarivanje.

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

Provjerite nosi li izvor napajanja uređaja za zavarivanje ispravan napon i je li zaštićen. Sklopka napajanja mora otvoriti sve strujne krugove. (Ako se koristi spoj s jednom fazom, faza i nula moraju biti otvorene. Ako se koristi spoj s tri žice, sva tri pola moraju biti otvoreni. Krugovi s četiri žice moraju imati otvorene sve polove (i nulu). Moraju se koristiti osigurači s podešenim vremenom ili prekidači s K-standardom.

UZEMLJENJE

Ako uređaj za zavarivanje nije isporučen s utikačem, prvo spojite vodič za uzemljenje. Kod iskopčavanja utikača, vodič za uzemljenje odspojite zadnji.

UTIKAČ I IZVOR NAPAJANJA

Ako uređaj za zavarivanje već ima priključen utikač, provjerite je li sukladan zdjenoj utičnici u koju ga namjeravate ukopčati. Nemojte neovlašteno modificirati kabel napajanja.

BOJE KABELA

Zeleno-žuti vodič služi za uzemljenje. (Ne koristite ga ni za što drugo!).

PREMJEŠTANJE

Neki uređaji za zavarivanje iznimno su teški i stoga ih treba premještati s dodatnim oprezom. Provjerite ograničenje opterećenja poda ili platforme u neindustrijskom okruženju prije premještanja jedinice ako namjeravate koristiti uređaj za zavarivanje, čak i na kratko.

Ne skladištite i ne pomicajte uređaj za zavarivanje uagnutom položaju ili na boku.

OKRUŽENJE ZA UGRADNJU

Oprema nije pogodna za korištenje u pravonicama, tuš kabinama, bazenima ili sličnim okruženjima. Ako morate koristiti jedinicu u takvim područjima, isključite svu

opskrbu vodom i provjerite je li područje ispraznjeno.

Uredaj za zavarivanje nije namijenjen za ugradnju ili upotrebu u područjima u kojima bi mogao biti izložen udarcima ili vibracijama poput onih od cestovnih vozila, željezničkih vagona, uspinjača, zrakoplova, brodova ili plovila ili sličnim okruženjima (uključujući dizalice, industrijske trake ili bilo kakve druge pokretnе opreme sklonе vibracijama).

Uredaj za zavarivanje nemojte koristiti ili skladištiti na kiši ili snijegu.

Nemojte koristiti uređaj za zavarivanje u eksplozivnom, agresivnom, nagrizajućem ili slanom okruženju.

PROTUPOŽARNI APARAT

Postavite atestirani protupožarni aparat u neposrednu blizinu radnog područja. Protupožarne aparete redovito provjeravajte.

LOKACIJA

Postavite uređaj za zavarivanje podalje od izvora topline. Postavite uređaj za zavarivanje u dobro prozračenom prostoru. Postavite uređaj za zavarivanje u sigurnom, starištenom prostoru. Ne smije se ugrađivati na otvorenom. Ne ugrađujte uređaj za zavarivanje u prašnjava okruženja. Prašina može ući u unutarnje dijelove jedinice i onemogućiti hlađenje. Uredaj za zavarivanje mora biti postavljen na ravnoj, stabilnoj površini najmanje dvostruko većoj od dimenzija jedinice u svim smjerovima. U slučaju korištenja na kosoj površini preporučujemo odgovarajuće pričvršćivanje kako ne bi došlo do klizanja stroja.

ČISTE LOKACIJE

Područje ugradnje mora biti čisto i suho kako u ventilatore uređaja za zavarivanje ne bi ušli mali predmeti ili tekućine. Time bi moglo doći do kvara opreme kao i ozbiljnog rizika od požara.

POPRAVCI

Ne pokušavajte samostalno popraviti uređaj za zavarivanje. Uvijek se obratite proizvođaču ili ovlaštenom serviseru. Sve jamstvene odredbe smješta će se ponijeti i učiniti nevažećim ako dođe do bilo kakvih popravaka ili pokušaja popravaka koji nisu precizno autorizirani pisanim putem ili obavljeni kod proizvođača. Nadalje, proizvođač neće preuzeti odgovornost ni za kakve kvarove ili oštećenja nastala uslijed neovlaštenih radnji.

TEHNIČKA POMOĆ

Uredaj za zavarivanje odnesite u ovlašteni centar za tehničku pomoć ako se oprema

na bilo koji način oštetiti ili ako dođe do sljedećeg: ulazak tekućine u uređaj, oštećenja zbog padajućih predmeta, izlaganje kiši ili vlagi (preko određene granice); kvar; prekid rada ili pad opreme.



REZERVNI DIJELOVI

Koristite samo rezervne dijelove koje preporuči proizvođač. Ostali rezervni dijelovi mogu uzrokovati kvar opreme. Korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova također će dovesti do poništenja i ukidanja jamstvenih odredbi koje će proizvođača oslobođiti odgovornosti za kvarove ili oštećenja uslijed takvih događaja.



SIGURNOST PRILIKOM ZAVARIVANJA UPUTE

PAŽNJA! Postupci zavarivanja mogu biti opasni za rukovatelja i promatrače ako se ne ponašaju u skladu sa sigurnosnim upozorenjima i uputama.

OSOBNA ZAŠTITA

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza.



ZAŠTITNA MASKA

Nosite zaštitnu nezapaljivu masku za zavarivanje kako biste zaštitili vrat, lice i bočne dijelove glave. Prednje staklo održavajte čistim i zamjenite ga ako je razbijeno ili napuknuto. Postavite prozirno zaštitno staklo između maske i područja zavarivanja.



ODJEĆA

Nosite zatvorenu, nezapaljivu odjeću po mjeri i bez džepova.



VENTILACIJA

Zavarivanje obavljajte u dobro prozračenom okruženju koje nema izravan pristup ostalim radnim područjima.



ZAŠTITA ZA OČI

Nikada ne gledajte u luk bez odgovarajuće zaštite za oči.



PARE I PLINOVİ

Rezanjem skinite boju, hrđu ili ostale naslage s predmeta kako ne bi došlo do stvaranja opasnih para.



Ne režite na metalima koji sadrže cink, živu, krom, grafit, teške metale, kadmij ili berilij osim ako rukovatelj i promatrač ne koriste odgovarajuće plinske maske s dovodom zraka.

ZAŠTITA OD VISOKOG NAPONA

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza.



ZATVORENI PROSTORI

Kod zavarivanja u manjim prostorima, ostavite izvor napajanja izvan područja za varivanja i pričvrstite klješta za uzemljenje na dio koji treba zavarivati.



VLAŽNOST

Nemojte zavarivati u mokrim ili vlažnim okruženjima.



OŠTEĆENI KABELI

Nemojte koristiti oštećene kable. (Odnosi se na naponske kable i kable za zavarivanje.)



Nemojte skidati bočne stranice jedinice. Ako se bočne stranice mogu otvoriti, uvijek provjerite jesu li čvrsto zatvorene prije početka rada.

ZAŠTITA OD POŽARA

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza. Za zavarivanje su potrebne visoke temperature i stoga postoji visok rizik od požara.



POD RADNOG PODRUČJA

Pod radnog područja MORA biti nezapaljiv.



POVRŠINE U RADNOM PODRUČJU

Radne klupe ili stolovi korišteni tijekom zavarivanja MORAJU imati nezapaljive površine.



ZAŠTITA ZIDOVA I PODA

Zidovi i pod u radnom području moraju biti zaštićeni nezapaljivim materijalima. Ovo smanjuje rizik od požara, ali i štetu na zidovima i podu tijekom postupaka rezanja.



PROTUPOŽARNI APARAT

Postavite atestirani protupožarni aparat odgovarajuće veličine u radno područje. Često provjeravajte njegovu ispravnost (zakazujući ispitivanja) i pobrinite se da ga sve osobe znaju koristiti.



ČISTA OKOLINA

Uklonite sve zapaljive materijale iz radnog područja.



OZBILJNA OPASNOST!

Nikada nemojte rezati u zatvorenim područjima (npr. u kontejnerskom prostoru vozila, cisterni ili skladištu itd.) u kojima se nalaze ili su se nalazili otrovni, zapaljivi ili eksplozivni materijali. Cisterne bi osobito mogle sadržavati otrovne, zapaljive ili eksplozivne plinove i pare godinama nakon što su ispraznjene.



Nemojte rezati cisternu koja sadrži (ili je sadržavala) otrovne, zapaljive ili eksplozivne materijale. Još uvijek bi mogле sa-

državati otrovne, zapaljive ili eksplozivne plinove i pare godinama nakon pražnjenja. Ako morate zavarivati cisternu, UVIJEK je pasivizirajte punjenjem pijeskom ili sličnom inertnom supstancom prije početka radova.

NIKADA ne koristite uređaj za zavarivanje za rastapanje zaleđenih cjevovoda.

VENTILACIJA

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza.



VENTILACIJA PODRUČJA ZAVARIVANJA

Pažljivo provjetrite područje rezanja. Održavajte dovoljan protok zraka kako biste izbjegli nakupljanje otrovnih ili eksplozivnih plinova. Postupci rezanja nekih vrsta ili kombinacija metala mogu stvoriti otrovne pare. U tom slučaju koristite respiratore s dovodom zraka. PRIJE rezanja s razumijevanjem pročitajte sigurnosne odredbe o zavarivanju slitina.

ZAŠTITNI PLINOVNI ZA ZAVARIVANJE

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza kod zavarivanja sa zaštitnim plinovima.



VRSTE PLINOVNA

Ovi uređaji za zavarivanje koriste samo inerne (nezapaljive) plinove za zaštitu električnog luka. Važno je odabrati odgovarajuću vrstu plina ovisno o vrsti zavarivanja.



NEIDENTIFICIRANE PLINSKE BOCE

Nemojte koristiti neidentificirane plinske boce.



REGULATOR TLAKA

NIKADA nemojte spajati cilindar izravno na uređaj za zavarivanje. Koristite regulator tlaka.



Provjerite ispravnost rada regulatora. Pažljivo pročitajte upute za regulator. Nemojte podmazivati niti jedan dio regulatora. Svaki regulator dizajniran je za specifičnu vrstu plina. Provjerite odgovarajući regulator za korištenje s odabranim zaštitnim plinom.



ŠTEĆENE PLINSKE BOCE

Nemojte koristiti oštećene ili neispravne boce.



PREMJEŠTANJE BOCA

Nemojte podizati plinsku bocu držeći je za regulator.

PLINSKE BOCE

Plinske boce nemojte izlagati prekomjer-

nim izvorima topline, iskrama, vrućoj troški ili plamenu.

PLINSKO CRIJEVO

Provjerite je li plinsko crijevo oštećeno. Uvijek držite plinsko crijevo podalje od radnog područja.

ELEKTRIČNI UDAR

Zajedno s prethodnim uputama, obratite posebnu pažnju na sljedeće mjere opreza kako biste smanjili rizik od električnog udara.



OZLJEDA OD ELEKTRIČNOG UDARA

NEMOJTE dodirivati osobu koja trpi električni udar ako je još uvijek u dodiru s kabelim. Smjesta isključite izvor napajanja električne mreže i ZATIM pružite pomoć.



KONTAKT S KABELOM

Nemojte vršiti zahvate na kabelima napajanja dok je električna mreža uključena. Nemojte dodirivati električne krugove za zavarivanje. Električni krugovi za zavarivanje uglavnom sadrže nizak napon, ali iz opreza nemojte dodirivati zavarivačke elektrode.



MJERE OPREZA ZA KABELE I UTIKAČ

Često provjeravajte kabel napajanja, utikač i izidnu utičnicu. Ovo je osobito važno ako se oprema često premješta.



POPRAVCI

Ne pokušavajte samostalno popraviti uređaj za zavarivanje. To će rezultirati ne samo ponишtenjem jamstva nego i većim opasnostima.



JERE OPREZA KOD ODRŽAVANJA

Uvijek provjerite je li izvor električnog napajanja isključen prije obavljanja bilo kakvih radova održavanja navedenih u ovom priručniku (npr. prije zamjene bilo čega od sljedećeg: istrošenih elektroda, žica za zavarivanje, uvlakača žice itd.)

Nemojte usmjeravati pištolj za zavarivanje prema sebi ili drugim osobama

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

Provjerite nalaze li se u blizini reza naponski i telefonski kabeli ili ostali električni pribor (npr. računalni kabeli, upravljačke vodovi itd.).



Provjerite da se u blizini uređaja za zavarivanje ne nalaze telefoni, televizori, računari ili drugi uređaji za prijenos.



Pobrinite se da se u blizini uređaja za zavarivanje ne nalaze osobe sa srčanim elektrostimulatorom.

Nemojte koristiti uređaj za zavarivanje u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama (uključujući veterinarske operacijske sale). Osobito pripazite da se u blizini zavarivanja ne nalazi električna medicinska oprema.

Ako dođe do interferencije uređaja za zavarivanje s ostalim priborom, poduzmite sljedeće mjeru prepa:

1. Provjerite jesu li zategnute bočne stranice uređaja za zavarivanje.
2. Skratite kable za napajanje.
3. Postavite elektromagnetski filter između uređaja za zavarivanje i izvora napajanja.

Elektromagnetska kompatibilnost: CISPR 11, grupa 2, razred A.

Ovaj pribor razreda A nije namijenjen za korištenje u stambenim prostorima u kojima se električna energija opskrbljuje iz javne niskonaponske mreže. Na tim mjestima može doći do poteškoća s elektromagnetskom kompatibilnošću uslijed smetnji u provođenju i zračenju.

Ovaj pribor nije u skladu sa standardom IEC 61000-3-12. Ako se spoji na javnu niskonaponski sustav, osoba koja ugrađuje ili korisnik dužni su saznati smije li se pribor spojiti, po potrebi u konzultaciji s operaterom distribucijske mreže.

Pribor je pogodan za korištenje s električnim mrežama u industrijskim okruženjima zaštićenim sa strujnom zaštitnom sklopkom (s vremenskom odgodom), vrste B i strujom okidanja > 200 mA.

PREDNOSTI INVERTERA

- Inverter je dizajniran korištenjem najnovije i.g.b.t. (ultra brze) tehnologije
- Radna frekvencija 55 kHz
- "Brojčani upravljački program"
- Radni domet 35%-100%
- Automatsko povećanje jakosti struje električnog luka za stabilizaciju kod štarnog zavarivanja
- Automatsko isključivanje nakon otprije like 3 sekunde u slučaju kratkog spoja elektrode s predmetom zavarivanja kako ne bi došlo do nadjepljivanja
- Automatsko pojačanje jakosti struje na početku zavarivanja s vrućim startom.

MOGUĆE METODE ZAVARIVANJA

REL ZAVARIVANJE

Električno MMA (ručno) i SMAW (elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom) postupci su zavarivanja iskoristavanjem topline stvorene u električnom luku koji nastaje dodirom zavarivačkih elektroda s

predmetom koji se obrađuje.

To je često korišten postupak, uglavnom zbog njegove prilagodljivosti. Obradivani predmeti mogu se zajedno zavariti bilo gdje: u radionicu, na otvorenom prostoru, čak i u zatvorenim i nedostupnim područjima. Uz to je dostupna raznolika ponuda elektroda za sve potrebe.

REL zavarivanje s izmjeničnom ili istosmjernom strujom koristi se s generatorom s padajućom strujno-naponskom karakteristikom. Uobičajeno se koristi istosmjerna struja zbog kvalitete krajnjeg rezultata i široke ponude elektroda koje se mogu koristiti.

Važni parametri REL zavarivanja su jakost struje i dinamika. Struja zavarivanja definira promjer i vrstu elektrode koja se može koristiti. Dinamika predstavlja brzinu odziva jedinice za zavarivanje u promjenjivim stajnjima luka.

PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNO NAPAJAЊE

Prije ukopčavanja jedinice, provjerite napon, fazu i frekvenciju izvora napajanja. Dopušteni napon prikazan je na nazivnoj pločici jedinice.

Pobrinite se da je uređaj za zavarivanje uzmlijen.

Također, provjerite je li isporučeni utikač kompatibilan s lokalnom zidnom utičnicom.

Provjerite ima li izvor napajanja dovoljnu snagu za rad uređaja za zavarivanje.

Kabel za napajanje isporučen s uređajem za zavarivanje ne smije se produljivati, ali ako će to biti potrebno, koristite kabel s istim ili većim presjekom u skladu s konačnom duljinom kabela.

Za sve modele potreban je trožilni kabel (pozitivni, negativni i uzemljenje).

IZLAZNI PRIKLJUČCI

Kabeli za zavarivanje spajaju se pomoću brižih priključaka.

Pogledajte sljedeća poglavila ovog priručnika za informacije o spojevima potrebnim za REL.

RADNE KONTROLE I MOGUĆNOSTI

OPIS

Serijski DWM 140EASY je DC inverterski uređaj za REL zavarivanje. Napajanje uređaja: monofazna, izmjenična struja od 230 V, 50 Hz. Preporučuje se upotreba osigurača s vremenskom odgodom ili prekidača od

25 ampera. Serija DWM 140EASY idealna je za „uradi sam“ projekte ili za manje zahtjevne radove održavanja. REL zavarivanje karbonskog i nehrđajućeg čelika.

UKLANJANJE AMBALAŽE

- Uklonite kartone, vrećice ili stiropor u kojima se nalaze zavarivač i dodaci.
- Nakon što ste jedinicu izvadili iz ambalaže pažljivo provjerite ima li znakova oštećenja do kojeg je moglo doći tijekom transporta. Provjerite ima li dijelova koji su labavi ili oštećeni te nedostaje li koji dio. Prigovor zbog oštećenja prilikom transporta mora biti podnesen dostavnoj službi.

TEHNIČKI PODACI

Br. art.	45 484	
Model	DWM 140 EASY	
Tip	Elektroda	
Nazivni napon	V	230
	Hz	50/60
Maks. nazivni ulazni napon	A	25
Nazivni ulazni električni kapacitet	KVA	5,75
Napon u uvjetima bez opterećenja	V	68
Nazivni radni napon	V	25,6
Struja za REL zavarivanje	A	20~140
Nazivni radni ciklus	%	2000%
Struja zavarivanja (10 min)	A	20%@140
10 min/100%	A	63
Učinkovitost	η	0,85
Faktor snage	Cosφ	0,65
Klasa izolacije		H
Zaštita kućišta	IP	21S
Vrsta hlađenja		Zrak
Težina	kg	3
Dimenzija D*Š*V	cm	32x10x18

IDENTIFIKACIJA

1. **INDIKATOR NAPAJANJA** – Indikator napajanja bit će uključen kada je uređaj uključen.
2. **INDIKATOR UPOZORENJA** – Kada se indikator temperature uključi, to znači da je uređaj preopterećen i da je njegova interna temperatura previšoka. Zavarivanje će se automatski zaustaviti, no ventilator će i dalje raditi. Kada se interna temperatura smanji, svjetlo indikatora preopterećenja ugasiće se i stroj će biti spremjan za zavarivanje.
3. **STRUJA ZAVARIVANJA** - Struja zavarivanja određuje se na prednjoj ploči uređaja. Radi se o neograničenom podešavanju izlazne struje.

4. **KABEL ZA ZAVARIVANJE** - Kabeli za zavarivanje spajaju se s elektrodama kako bi se zatvorio krug. Time se omogućava protok struje potrebne za zavarivanje.

5. **KABEL ZA UZEMLJENJE** - Kabel/stezaljka za uzemljenje spaja se s radnim komadom kako bi se zatvorio krug. Time se omogućava protok struje potrebne za zavarivanje.

6. **PREKIDAČ NAPAJANJA** - Kada je u položaju „OFF“ (isključeno), uređaj se ne napaja električnom energijom. Kada je u položaju „ON“ (Uključeno), glavni transformator i kontrolni krug napajaju se električnom energijom.

7. **KABEL NAPAJANJA** - Uredaj za zavarivanje putem kabela za napajanje spaja se na izvor napajanja električnom energijom od 230 V. Uticnica od 16 ampera za napajanje uređaja za zavarivanje električnom energijom.

POSTAVLJANJE

ZAHTEVI NAPAJANJA

Monofazna, izmjenična struja od 220 V, 50/60 HZ s nužnim osiguračem s vremenском odgodom ili prekidačem od 35 ampera.

Upozorenje!

- Izvor napajanja predstavlja opasnost od visokog napona! Za propisno postavljanje utičnice obratite se kvalificiranom električaru. Ovaj alat mora biti uzemljen prilikom upotrebe radi zaštite rukovatelja od strujnog udara.

- **Nemojte ukloniti klin za uzemljenje.** Uticnicu nemojte na niti jedan način preraditi. Između kabela napajanja uređaja za zavarivanje i utičnice izvora napajanja nemojte upotrebljavati adapttere. Uverite se da je prekidač napajanja u položaju „OFF“ (isključeno) prilikom spajanja kabela napajanja uređaja za zavarivanje s propisno uzemljenim monofaznim izvorom napajanja od 230 V AC, 50Hz, 25 ampera.

PRODUŽNI KABEL

Tijekom uobičajene upotrebe produžni kabel nije potreban. Preporučuje se da se produžni kabel ne upotrebljava zbog pada napona koji on uzrokuje. Pad napona može utjecati na radni učinak uređaja za zavarivanje. Ako morate upotrijebiti produžni kabel, njegov promjer mora biti najmanje AWG 12.

Nemojte upotrebljavati produžne kabele koji su duži od 7,5 m.

UPUTSTVA ZA MMA ZAVARIVANJE

Najpre odlučite koji je polaritet ispravan za izabranu elektrodu. (Konsultujte uputstva na pakovanju elektrode).

Zatim povežite kablove aparata za zavarivanje sa izlaznim terminalima na odgovarajući način (slike 1, 4 i 5).

Slika 3 prikazuje konekcije za operacije zavarivanja pomoću pozitivnog polariteta direktnе struje.

Povežite kabl eletrode za terminal „+”, a kabl za uzemljenje sa stezaljkom za terminal „-“.

Poravnajte klin i žleb, ubacite priključak i zavrnite ga dobro u smeru kretanja kazaljke na satu.

Nemojte preterano da zatežete. Preokrenite konekcije tako da elektroda bude povezana na terminal „-“, a kabl stezaljke na terminal „+“ prilikom korišćenja direktnе struje negativnog polariteta.

Podesite struju uređaja za zavarivanje u skladu sa prečnikom elektrode i debljinom predmeta obrade.

Prilikom zavarivanja se primenjuju sledeće funkcije:

SILA ZAVARIVANJA

Optimizuje transfer kapi iz elektrode na predmet i sprečava da se luk isključi dok je elektroda u kontaktu sa predmetom.

UREĐAJ PROTIV SLEPLJIVANJA

Uređaj koji isključuje izlaznu struju ako operater napravi grešku i elektroda se zaglaví u predmetu obrade. Elektroda može da se ukloni iz stezaljke bez paljenja plamena koji bi mogao da je ošteti.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme u skladu s direktivom 2002/96 CE (RAEE).

Upozorenje: ne odlažite ovaj proizvod zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

Otpadnom električnom i elektroničkom opremom mora se zasebno gospodariti u skladu s propisima vezanim uz postupanje, prikupljanje i recikliranje navedenih proizvoda.

U skladu s propisima koji su na snazi u državama članicama, privatni korisnici u EU besplatno mogu vratiti otpadnu električnu i elektroničku opremu u označene sabirne centre.

Ako naillazite na poteškoće pri pronalaženju ovlaštenog centra za odlaganje, savjetujte se s dobavljačem od kojeg ste kupili proizvod.

Državni propisi definiraju sankcije protiv osoba koje protuzakonito odlažu ili ostavljaju otpadnu električnu ili elektroničku opremu.

JAMSTVO

Uz ovaj uređaj daje se jamstvo u skladu s važećim/lokalnim odredbama i ono važi od datuma kupnje uređaja od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom habanju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju isključena su iz ovog jamstva. U slučaju reklamacije, u potpunosti sastavljen uređaj pošaljite svom prodavatelju ili ovlaštenom servisu za električne alate.

ROMÂNĂ

ATENȚIONĂRI DE SIGURANȚĂ



ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI PREZENTUL MANUAL DE INSTRUCȚIUNI!



ÎN CAZUL ÎN CARE NU CITIȚI INSTRUCȚIUNILE, POT APĂREA ĆAZURI DE EROARE ȘI/SAU PERICOLE PENTRU UTILIZATOR!

UNITATEA POATE FI FOLOSITĂ DOAR DE PERSOANE CARE CUNOSC PERFECT REGULILE SPECIALE DE SECURITATE!

Prezentul manual este parte integrantă a echipamentului și trebuie să-l însoțească în orice mutare sau revânzare.

Este responsabilitatea utilizatorului să-l păstreze intact și în condiții bune.

Producătorul are dreptul de a modifica manualul în orice moment fără avertizare prealabilă.



Acest echipament este destinat exclusiv uzului industrial sau profesional. Ca atare, numai persoanele cu experiență sau cu instruire completă ar trebui să folosească echipamentul. Utilizatorul și/sau proprietarul este responsabil pentru asigurarea faptului că personalul neexperimentat nu are acces la echipament.



Un muncitor trebuie să aibă grijă de sculele lui! Tineți minte că orice unealta sau echipament poate deveni un pericol dacă nu este îngrijit corespunzător. Echipamentele nereparate sau neîngrijite pot fi periculoase. Dacă nu funcționează corespunzător sau se supraîncălzește, alimentarea cu energie electrică trebuie eliminată imediat și aparatul trebuie returnat furnizorului pentru reparații.



Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza Aparatul de sudură. Puteți face apoi o treabă mai bună și mai sigură. Prin citirea acestui manual veți afla mai multe despre posibilitățile, limitările și potențialele pericole ale sudării. Păstrați acest manual pentru întreaga durată de viață a echipamentului. Ar trebui să fie păstrat la îndemâna operatorului în orice moment.



Toate echipamentele conectate la alimentarea cu energie electrică pot fi periculoase dacă instrucțiunile producătorului nu sunt citite și respectate. Citiți, înțelegeți și respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a reduce riscul de deces sau vătămări provocate de șocuri electrice.



Asigurați-vă că și persoanele de lângă zona de lucru cunosc și înțeleg pericolele care există în zona de sudură.



Informațiile de siguranță conținute în acest manual sunt un ghid pentru a vă asigura că nu sunteți supuși riscurilor inutile. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie competent și atent în orice moment.



Constructorul își declină orice responsabilitate pentru vătămări corporale sau dăune cauzate de folosirea de către persoane neexperimentate, necorespunzătoare sau neglijentă a echipamentului său.



Incendiile și exploziile pot provoca vătămări grave sau pot provoca daune! Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele de siguranță pentru a reduce riscul de deces sau vătămare corporală din cauza unui incendiu sau a unei explozii. Acordați o atenție deosebită faptului că și persoanele de lângă zona de lucru ar trebui să fie conștiente și să înțeleagă pericolele existente în zona de sudură. Tineti minte că, prin natura sa, sudarea produce scânteie, stropi fierbinți, picături de metale topite, zgrădă fierbinți și părți metalice fierbinți care pot provoca incendii, pot arde pielea și pot afecta ochii.



Razele arc pot deteriora ochii și pot arde pielea! Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele de siguranță pentru a evita daune provocate de raze arc. Acordați o atenție deosebită faptului că și persoanele de lângă zona de lucru trebuie să fie conștiente și să înțeleagă pericolele existente în zona de sudură. Purtați o mască de protecție și asigurați-vă că persoanele de lângă zona de lucru fac același lucru.



Fumul, gazele toxice și vaporii pot fi dăunătoare! Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele de siguranță pentru a evita daunele cauzate de gazele toxice de sudură. Acordați o atenție deosebită faptului că și persoanele de lângă zona de lucru trebuie să fie conștiente și să înțeleagă pericolele.



Neglijența în timpul utilizării sau întreținerii buteliilor sau regulatorilor de gaz comprimat poate să răni sau ucide operatorul și/sau persoanele de lângă zona de lucru! Citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele de siguranță pentru a evita pericolele asociate cu gazul comprimat. Acordați o atenție deosebită faptului că și persoanele de lângă zona de lucru trebuie să fie conștiente și să înțeleagă pericolele.



ÎNALTĂ TENSIUNE

Unitatea are o tensiune potențial letală. Zonele de înaltă tensiune ale echipamen-

tului au fost separate și pot fi atinse doar prin utilizarea unor unele care nu sunt furnizate cu Aparatul de sudură. Toate operațiunile de întreținere sau reparării care necesită acces la astfel de zone pot fi efectuate numai de tehnicieni instruiți de constructor.



OBJECTE STRĂINE

Nu blocați orificiile de ventilație cu obiecte străine și evitați contactul cu lichide. Curățați numai cu o cărpă uscată. Aceste măsuri de siguranță se aplică chiar și atunci când aparatul este oprit.



GREUTATEA ÎNCĂRCĂTURILOR

Partea superioară a Aparatului de sudură nu a fost concepută pentru a rezista încărcăturilor grele. Nu stați niciodată pe unitate.



CALIBRARE CABLURI

Verificați dacă toate cablurile sunt calibrate corespunzător pentru puterea la intrare necesară pentru Aparatul dvs. de sudură. Această măsură se aplică și cablurilor prelungitoare, dacă sunt utilizate. Toate cablurile prelungitoare trebuie să fie drepte. Cablurile înfășurate se pot supraîncărca, devenind periculoase. Cablurile răsucite sau înfășurate pot provoca, de asemenea, defectiuni ale Aparatului de sudură.



PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ

Verificați dacă sursa de alimentare care alimentează Aparatul de sudură are tensiunea corectă și este securizată. Comutatorul de alimentare trebuie să pornească toate circuitele de alimentare. (Dacă se folosește o conexiune monofazică, atât polii vîi, cât și polii neutri trebuie să fie deschisi). Dacă se utilizează o conexiune cu trei fire, toți cei trei poli trebuie să fie deschisi. Circuitele cu patru fire necesită ca toți polii și conductorul neutrul să fie deschise). Ar trebui să fie folosite suranțe temporizate sau întrerupătoare de circuit K-standard.



ÎMPĂMÂNTARE

Dacă Aparatul de sudură nu a fost deja livrat cu un ștecher, conectați mai întâi firul de împământare. Când scoateți ștecherul, deconectați la sfârșit cablul de împământare.



ȘTECHER ȘI SURSA DE ALIMENTARE

Dacă Aparatul de sudură are deja un ștecher atașat, verificați dacă este adecvat pentru priza de perete pentru care intenționați să îl utilizați. Nu modificați niciodată cablul de alimentare.



CULORILE CABLURILOR

Cabul galben-verde este pentru împământare. (Nu îl folosiți pentru altceva!).



MUTARE

Unele Aparate de sudură sunt foarte grele, prin urmare trebuie să aveți grijă când mutați unitatea. Verificați limitarea sarcinii de greutate a podelei sau a platformei, înainte de a muta Aparatul de sudură dacă acesta urmează să fie utilizat, chiar și temporar, într-un mediu neindustrial.



Nu depozitați și nu deplasați niciodată Aparatul de sudură într-o poziție înclinată sau pe o parte.



MEDIU DE INSTALARE

Echipamentul nu este adecvat pentru a fi utilizat în băi, cabine de duș, zone de piscină sau în medii similare. Dacă sunteți obligat să utilizați unitatea în astfel de zone, opriți toate sursele de apă și verificați dacă zona a fost evacuată.



Aparatul de sudură nu a fost proiectat pentru instalare sau utilizare în zone în care ar putea fi supus loviturilor sau vibrațiilor, cum ar fi vehicule rutiere, vagoane de cale ferată, telecabine, aeronave, vapori sau ambarcațiuni sau medii similare (inclusiv macarale, transportoare sau orice alt echipament mobil predispus la vibrații).

Aparatul de sudură nu trebuie utilizat sau depozitat niciodată în ploaie sau în zăpadă. Nu utilizați niciodată Aparatul de sudură într-un mediu exploziv, coroziv, abraziv sau salin.



EXTINCTOR

Plăsați întotdeauna un extintor omologat în imediata vecinătate a zonei de lucru. Extinctoarele ar trebui verificate periodic.



AMPLASARE

Amplașați Aparatul de sudură departe de surse de căldură. Amplașați Aparatul de sudură într-un mediu bine ventilat. Amplașați Aparatul de sudură într-o zonă sigură, protejată. Nu trebuie să fie instalat în aer liber. Nu instalați Aparatul de sudură în medii cu praf. Praful poate pătrunde în părțile interioare ale unității și poate inhiba răcirea. Aparatul de sudură trebuie să fie poziționat pe o suprafață plană, stabilă, mai largă decât dimensiunile proprii ale unităților în toate direcțiile. În cazul utilizării pe o suprafață oblică se recomandă o fixare adecvată pentru a evita alunecările mașinii.



LOCAȚII CURATE

Zona de instalare trebuie să fie curată și uscată pentru a vă asigura că ventilatoarele Aparatului de sudură nu atrag obiecte mici sau lichide. Nu numai că aparatul ar putea funcționa defectuos, dar ar putea

apărarea un risc major de incendiu.

REPARAȚII

Nu încercați niciodată să reparați singur Aparatul de sudură. Adresați-vă întotdeauna producătorului sau unui reparator autorizat. Toate dispozițiile cu privire la garanție vor deveni imediat nule și neavenite dacă se efectuează orice reparații sau încercări de reparații, care nu sunt autorizate în scris sau efectuate de către constructor. Mai mult, constructorul nu va accepta nicio responsabilitate pentru orice defectiune sau daună care rezultă ca urmare a unei astfel de acțiuni neautorizate.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Aparatul de sudură trebuie să fie dus la un Centru de Asistență Tehnică autorizat, în cazul în care echipamentul a fost deteriorat în vreun fel sau dacă apare oricare dintr-următoarele evenimente: infiltrarea lichidului; daunele provocate de cădere obiectelor; expunerea la ploaie sau umiditate (depășind limitele specificate); defectiune; performanță scăzută sau dacă echipamentul a fost scăpat.

PIESE DE SCHIMB

Utilizați doar piese de schimb recomandate de producător. Alte piese de schimb ar putea provoca defectiuni ale echipamentului. În cazul folosirii de piese de schimb neoriginale, prevederile privind garanția vor deveni nule și neavenite, eliberând producătorul de orice responsabilitate pentru funcționarea necorespunzătoare sau daunele rezultate ca urmare a unei astfel de acțiuni.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND OPERAȚIUNILE DE SUDARE

ATENȚIE! Procesele de sudare pot fi periculoase pentru operator și pentru cei prezenti, dacă avertizările și instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate.

PROTECȚIE INDIVIDUALĂ

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții.

MASCĂ DE PROTECȚIE

Portați o mască neinflamabilă de protecție pentru a vă proteja gâtul, față și părțile laterale ale capului. Mențineți obiectivul frontal curat și înlocuiți-l dacă este rupt sau crăpat. Plasați un geam de protecție transparent între mască și zona de sudură.

ÎMBRĂCĂMINTE

Portați îmbrăcăminte strânsă pe corp, închisă, neinflamabilă, fără buzunare.

VENTILARE

Se va suda într-un mediu bine ventilat, care nu are acces direct la alte zone de

lucru.

PROTECȚIE OCHE

Nu priviți niciodată arcul fără o protecție corespunzătoare a ochilor.

FUM ȘI GAZE

Curățați vopseaua, rugina sau orice altă murdărie de pe obiectul care urmează să fie tăiat pentru a evita crearea de fum periculos.

Nu tăiați niciodată metalele care conțin zinc, mercur, crom, grafit, metale grele, cadmiu sau beriliu, cu excepția cazului în care operatorul și trecătorii folosesc aparatelor de respirat adecvate.

PROTECȚIE CU PRIVIRE LA SARCINI DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții.

SPAȚII ÎNCHISE

Când sudați în spații mici, lăsați sursa de alimentare în afara zonei unde va avea loc sudarea și atașați clema de împământare la piesa de sudat.

UMIDITATE

Nu sudați niciodată în medii cu apă sau umede.

CABLURI DETERIORATE

Nu folosiți niciodată cabluri deteriorate. (Acest lucru se aplică atât cablurilor de alimentare, cât și cablurilor de sudură.)

Nu îndepărtați niciodată panourile laterale ale unității. Dacă panourile laterale pot fi deschise, verificați întotdeauna dacă sunt închise bine înainte de a începe orice lucrare.

PREVENIREA INCENDIILOR

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții. Operațiunile de sudare necesită temperaturi ridicate, prin urmare riscul de incendiu este mare.

PODEAUUA ZONEI DE LUCRU

Podelele din zona de lucru TREBUIE să fie ignifuge.

SUPRAFEȚELE ZONEI DE LUCRU

Bâncile de lucru sau mesele folosite la sudare TREBUIE să aibă suprafețe ignifuge.

PROTECȚIA PEREȚILOR ȘI A PODELOR

Pereți și podele care înconjoară mediul de căiere trebuie protejate cu materiale ne-inflamabile. Acest lucru nu numai că reduce riscul de incendiu, dar evită, de asemenea, deteriorarea peretilor și a podelelor în timpul proceselor de căiere.

**EXTINCTOR**

Plasați un stingător de incendiu omologat și corespunzător ca mărime în mediul de lucru. Verificați în mod regulat funcționarea acestuia (efectuați inspecții programate) și asigurați-vă că toate părțile impliate știu cum să utilizeze unul.

**MEDIU CURAT**

Îndepărtați toate materialele inflamabile din mediul de lucru.

**PERICOL GRAV!**

Nu tăiați niciodată în spații închise (ex. într-un vehicul container, o cisternă sau cameră de depozitare etc.) unde sunt sau au fost depozitate materiale toxice, inflamabile sau explosive. Cisternele, în special, pot conține în continuare gaze și vapozi toxică, inflamabile sau explosive la câțiva ani după golire.

Nu tăiați niciodată o cisternă care conține (sau în care au fost depozitate) materiale toxice, inflamabile sau explosive. Acestea pot conține în continuare gaze și vapozi toxică, inflamabile sau explosive la câțiva ani după golire. Dacă trebuie să sudați o cisternă, inactivați-o ÎNTOTDEAUNA prin umplerea cu nisip sau o substanță inertă similară înainte de a începe orice lucrare. Nu folosiți NICIODATĂ Aparatul de sudură pentru a topi țevile de apă înghețate.

VENTILARE

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții.



VENTILAREA MEDIULUI DE SUDURĂ
Ventilați mediul de tăiere cu grijă. Mențineți un flux de aer suficient pentru a evita acumularea de gaze toxice sau explosive. Procesele de tăiere pe anumite tipuri sau combinații de metale pot genera vapozi toxici. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparate de respirație. ÎNAINTE de tăiere, citiți și înțelegeți prevederile de siguranță cu privire la sudarea aliajelor.

GAZE DE SUDURĂ DE PROTECȚIE

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții atunci când sudați cu gaze de protecție.

**TIPURI DE GAZE**

Aceste aparițe de sudură utilizează doar gaze inerte (neinflamabile) pentru protecția arcului de sudură. Este important să fie ales tipul de gaz adecvat pentru tipul de sudură efectuat.

**BUTELII DE GAZ NEIDENTIFICATE**

Nu folosiți niciodată butelii de gaz neiden-

tificate.

REGULATOR DE PRESIUNE

Nu conectați NICIODATĂ butelia direct la aparatul de sudură. Utilizați întotdeauna un regulator de presiune.



Verificați dacă regulatorul funcționează corect. Citiți instrucțiunile regulatorului cu atenție.

Nu lubrificați niciodată nicio parte a regulatorului.

Toate regulațoarele sunt proiectate pentru un anumit tip de gaz. Verificați dacă regulator este adecvat pentru gazul de protecție care va fi folosit.

**BUTELII DE GAZ DETERIORATE**

Nu folosiți niciodată butelii deteriorate sau defecte.

MUTAREA BUTELIEI

Nu ridicați niciodată o butelie de gaz prin prinderea regulatorului.

BUTELII DE GAZ

Nu expuneți buteliile de gaz la surse de căldură excesivă, scânteie, zgură fierbinte sau flăcări.

FURTUN DE GAZ

Verificați dacă furtunul de gaz este deteriorat.

Țineți întotdeauna furtunul de gaz departe de zona de lucru.

ȘOC ELECTRIC

Pe lângă instrucțiunile anterioare, trebuie respectate cu strictețe următoarele precauții pentru a reduce riscul de șoc electric.

**VÂTĂMARE PROVOCATĂ DE ȘOC ELECTRIC**

NU atingeți o persoană care suferă de șoc electric dacă acesta/această este încă în contact cu cablurile. Oprîți imediat rețeaua electrică, APOI oferiți asistență.

**CONTACT CABLURI**

Nu manipulați cablurile de alimentare dacă rețeaua electrică este încă pornită. Nu atingeți circuitul de sudură. Circuitele de sudură sunt, de obicei, de joasă tensiune, însă, ca măsură de precauție, nu atingeți electroziile de sudură.

**PRECAUȚII PRIVIND CABLUL ȘI ȘTECHERUL**

Verificați în mod regulat cablul de alimentare, ștecherul și priza de perete. Acest lucru este deosebit de important dacă echipamentul este mutat des.

**REPARAȚII**

Nu încercați niciodată să reparați singur

Aparatul de sudură. Rezultatul nu numai că va duce la anularea garanției, ci și la pericole mai mari.



PRECAUȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

Verificați întotdeauna că alimentarea cu energie electrică a fost deconectată înainte de a efectua oricare dintre operațiile de întreținere enumerate în acest manual (de exemplu înainte de a înlocui oricare dintre următoarele: electrozii uzati, firele de sudură, cablul de alimentare, etc.)
Nu îndreptați niciodată pistolul de sudură sau electrodul spre dvs. sau către alte persoane.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

Verificați să nu existe cabluri de alimentare, cabluri telefonice sau alte elemente electrice (de ex. cabluri de calculator, conductoare de curent de comandă etc.) în vecinătatea suprafeței tăiate.



Verificați să nu fie telefoane, televizoare, computere sau alte dispozitive de transmisie aproape de Aparatul de sudură.



Asigurați-vă că persoane cu stimulatoare cardiaice nu se află în imediata apropiere a Aparatului de sudură.

Nu utilizați Aparatul de sudură în spitale sau medii medicale (inclusiv în mediul unor intervenții chirurgicale veterinar). Asigurați-vă în special că nu există echipament medical electric care să fie utilizat aproape de locul în care se face sudarea.

În cazul în care Aparatul de sudură interferează cu alte apărate, luați următoarele măsuri de precauție:

1. Verificați dacă panourile laterale ale Aparatului de sudură sunt bine fixate.
2. Scurtați cablurile sursei de alimentare.
3. Plasați filtre EMC între Aparatul de sudură și sursa de alimentare.

Compatibilitate EMC: CISPR 11, Grupa 2, Clasa A.

Acest echipament de Clasă A nu este destinat utilizării în locații rezidențiale unde energia electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității electromagnetice în astfel de locații, din cauza perturbărilor conduse și radiate.

Acest echipament nu este conform cu cerințele IEC 61000-3-12. Dacă este conectat la un sistem public de joasă tensiune, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului să asigure, prin consultarea cu operatorul rețelei de distribuție dacă este

necesar, că echipamentul poate fi conectat. Acest echipament este adecvat pentru utilizarea în circuitul industrial de alimentare cu energie electrică protejat de un disjunctoare de curent rezidual (temporizare), Tip B și curent de declansare de >200 mA.

AVANTAJELE INVERTORULUI

- Invertorul proiectat folosind cea mai nouă tehnologie i.g.b.t.(ultra rapidă)
- 55 khz frecvență de operare
- Comandă "cu actionare cu degetul"
- 35%-100% interval de funcționare
- Creșterea automată a forței arcului curențului de sudură pentru a stabiliza sudarea în medii mobile
- Funcția de micșorare a lipirii oprește automat aparatul după aproximativ 3 secunde în caz de scurtcircuit între electrod și piesa sudată pentru a evita lipirea
- Pornirea la cald crește automat curențul la începutul sudării

METODE DE SUDARE SELECTABILE

SUDARE MMA (CU ARC DE METAL)

MMA (cu arc de metal) electrică și SMAW (cu electrod învelit) sunt ambele proceduri manuale care exploatează căldura generată de un arc electric care este produs atunci când electrozii de sudură acoperiți fac contact cu piesa de prelucrat.

Este o procedură foarte comună, în principal datorită versatilității sale. De fapt, pielele pot fi sudate împreună oriunde: într-un atelier, în aer liber sau chiar în spații închise și în zone inaccesibile. Mai mult, o mare varietate de electrozi este disponibilă pentru a satisface toate nevoile.

Sudarea MMA cu curent alternativ sau curent continuu utilizează aşa-numitele generatoare "drooping". Curentul continuu este de obicei preferat datorită calității rezultatului final și a gamei largi de electrozi care pot fi utilizati.

CONECTAREA LA SURA DE ALIMENTARE

Înainte de a conecta unitatea, verificați tensiunea, fază și frecvența sursei de alimentare. Tensiunea admisă este indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.

Asigurați-vă că Aparatul de sudură este împămânat.

Verificați, de asemenea, că ștecherul furnizat împreună cu unitatea este compatibil cu priza rețelei locale.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este suficientă pentru a acționa aparatul de sudură.

Cabulul de alimentare furnizat împreună cu aparatul de sudură nu trebuie să fie extins, dar, dacă este necesar, trebuie folosit un cablu de secțiune transversală identică sau mai mare, în funcție de lungimea finală a cablului.

Toate modelele necesită un cablu cu trei fire (pozitiv, negativ și de împământare).

CONEXIUNI DE IEȘIRE

Cablurile de sudură se conectează utilizând ștechere rapide de conectare.

Consultați următoarele capitulo ale acestui manual pentru informații referitoare la conexiunile necesare pentru sudarea MMA.

CONTROALE ȘI OPȚIUNI DE OPERARE

DESCRIERE

Seria DWM 140EASY este un aparat de sudură MMA cu inverter de c.c. Acest aparat este alimentat cu c.a. monofazic la 230 V, 50 Hz. Se recomandă o siguranță temporizată de 25 A sau un disjuncțor. Seria DWM 140EASY este ideală pentru lucrările de execuție proprie (DIY) sau întreținere simplă. Otel carbon pentru lipire, oțel inox.

DESPACHETAREA

- Desfaceți cutiile, pungile sau polistirenul în care se află aparatul de sudură și accesoriiile.
- După despachetare, verificați cu atenție pentru a depista evenualele deteriorări apărute în timpul transportului. Verificați dacă există piese slăbite, lipsă sau deteriorate. Orice reclamație privind deteriorarea în timpul transportului trebuie înaintată companiei de transport.

DATE TEHNICE

Număr de identificare		
Model		
Tip	Electrod	
Tensiune nominală	V	230
	Hz	50/60
Current maxim nominal de intrare	A	25
Capacitate nominală de intrare	KVA	5,75
Tensiune fără sarcină	V	68
Tensiune nominală de lucru	V	25,6
Current de sudare MMA	A	20~140
Ciclu de funcționare nominal	%	2000%
Current de sudare (10 min)	A	20%@140

10 min/100%	A	63
Randament	η	0,85
Factor de putere	Cosφ	0,65
Clasa de izolare		H
Protecția incintei	IP	21S
Tipul răcirii		Aer
Greutate	kg	3
Dimensiune L*L*î	cm	32x10x18

IDENTIFICARE

1. **INDICATOR DE ALIMENTARE** - Când aparatul este pornit, indicatorul de alimentare va fi aprins.
2. **INDICATOR DE ALARMĂ** - Când indicatorul termic este aprins, aparatul este suprasolicitat și temperatura internă este prea ridicată. Circuitul de sudură se va decupla automat, dar ventilatorul va funcționa în continuare. Când temperatura internă a scăzut, indicatorul de suprasarcină se stinge și aparatul este gata pentru sudare.
3. **CURENT DE SUDARE** - Acesta este indicat pe panoul frontal al aparatului. Currentul de ieșire este reglabil fără trepte.
4. **CABLU DE SUDURĂ** - Cablurile de sudură sunt fixate de electrod pentru a închide circuitul, asigurând fluxul de curent necesar pentru a suda.
5. **CABLU DE ÎMPĂMÂNTARE** - Cablul de împământare/clemă se atașează la piesa de prelucrat, asigurând fluxul de curent necesar pentru sudură.
6. **ÎNTRERUPĂTOR** - În poziția "OFF" aparatul nu este alimentat. În poziția "ON" sunt alimentate transformatorul principal și circuitul de control.
7. **CABLU DE ALIMENTARE** - Acesta conectează aparatul de sudură la sursa de alimentare de 230 V. Priză de 16 A pentru alimentarea aparatului de sudură.

INSTALARE

PUTerea NECESSARĂ

Este nevoie de c.a. monofazic la 220 V, 50/60 Hz, cu siguranță temporizată de 35 A sau disjuncțor.

Avertisment!

- Pericol de înaltă tensiune la sursa de alimentare! Apelați la un electrician specialist pentru montarea corectă a prizei. Aparatul de sudură trebuie legat la pământ în timpul utilizării pentru a proteja operatorul de electrocutare.
- Nu îndepărtați știftul de împământare și nu modificați în niciun fel ștecherul. Nu utilizați adaptoare între cablul de alimentare al aparatului de sudură și priza sursei de alimentare. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF atunci când conectați cablul

de alimentare al aparatului de sudură la sursa de alimentare monofazică de 230 V/50 Hz/25 A împământată corespunzător.

CABLU PRELUNGITOR

În timpul utilizării normale nu este necesar un cablu prelungitor. Se recomandă fără să utilizați un cablu prelungitor, din cauza căderii de tensiune pe care o produce. Această cădere de tensiune poate afecta performanța aparatului de sudură. Dacă este necesar să utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să aibă cel puțin grosimea #12.

Nu utilizați un cablu prelungitor mai lung de 7,5 m.

INSTRUCȚIUNI SUDARE MMA

În primul rând, decideți care este polaritatea corectă pentru electrodul ales. (Consultați instrucțiunile de pe ambalajul electrodului).

Apoi conectați cablurile de sudură la bornele de ieșire, după caz (Figurile 1, 4 și 5).

Figura 3 arată conexiunile pentru operațiile de sudare utilizând curent continuu de polaritate pozitivă.

Conectați cablul de electrod la borna "+" și cablul de împământare la borna "-".

Alinind bușonul și canelura, introduceți ștecherul și înșurubați bine în sensul acelor de ceasornic.

Nu forțați strângerea. Inversați conexiunile astfel încât electrodul să fie conectat la borna "-", iar cablul de prindere să fie conectat la borna "+" atunci când sudați cu curent continuu de polaritate negativă.

Setați curentul de sudură în funcție de diametru electrodului și de grosimea piesei de prelucrat.

În timpul sudării, următoarele caracteristici intră în vigoare:

FORȚA ARCULUI

Optimizează transferul de picături de la electrod la piesă și împiedică oprirea arcului când electrodul este în contact cu piesa.

DISPOZITIV DE MICȘORARE A LIPIRII

Un dispozitiv care oprește curentul de ieșire dacă operatorul face o greșeală și electrodul se blochează pe piesa de prelucrat. Electroful poate fi scos din clemă fără a aprinde flăcări care ar putea să-l deterioreze.

PROTECȚIA MEDIULUI

Informații privind aruncarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu directiva 2002/96 CE (RAEE).

Avertizare: nu folosiți coșul de gunoi de acasă pentru a arunca acest produs.

Echipamentele electrice și electronice uzuale trebuie gestionate separat și în conformitate cu regulamentele referitoare la tratarea, recuperarea și reciclarea produselor menționate mai sus.

În conformitate cu regulamentele aplicate în Statele membre, utilizatorii privați rezenidenți în UE pot preda gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la centre de colectare desemnate.

Dacă aveți dificultăți în a identifica un centru de colectare autorizat, consultați dealer-ul de unde ați achiziționat produsul.

Regulamentele naționale prevăd sancțiuni împotriva persoanelor care aruncă sau abandonează în mod ilegal deșeuri ale unor echipamente electrice sau electronice.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale/specifice fiecărei țări, în vigoare la data achiziției de către primul utilizator. Avariile care pot fi atribuite uzurii normale, supraîncărcării sau manipulării necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei revendicări, vă rugăm să trimiteți aparatul, complet asamblat, la distribuitorul dvs. sau la Centrul de service pentru apareate electrice.



MAGYAR**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT AJÁNLOTT OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!



HIÁNY OLVASÁS ESETÉN HIBA ESETEK ÉS/VAGY A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ VESZÉLYEK ELŐFORDULHATNAK!

AZ EGYSÉGET CSAK AZ AKCIÓS BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT TÖKÉLETesen IS-MERŐ SZEMÉLY HASZNÁLhatja!

Ez a kézikönyv a berendezés szerves részét képezi, és minden cserénél vagy viszonteladásnál csatolni kell. A felhasználó felelőssége, hogy épsgében és jó körülmények között tartsa. A gyártónak joga van minden pillanatban vagy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani.



Ezt a berendezést kizárálag ipari vagy professzionális használatra tervezték. Ezért csak tapasztalt vagy teljesen képzett személyek használhatják a berendezést. A felhasználó és/vagy a tulajdonos felelős azért, hogy tapasztalatlan személyzet ne férhessen hozzá a berendezéshez.



A munkásnak gondosan kell vigyáznia a szerszámaival! Ne feledeje, hogy minden szerszám vagy berendezés veszélyt jelenthet, ha nem gondozzák megfelelően. Az elromlott vagy elhangyolt állapotú berendezések veszélyesek lehetnek. Ha nem működik megfelelően vagy túlmelegszik, azonnal meg kell szüntetni az áramellátást, és a készüléket vissza kell juttatni a szállítóhoz javításra.



A hegesztőgép használata előtt figyelmen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ezután jobb és biztonságosabb munkát végezhet. A kézikönyv elolvásásával többet megtudhat a hegesztés lehetőségeiről, korlátairól és lehetséges veszélyeiről. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a berendezés teljes élettartama alatt. Mindig a kezelő számára elérhető helyen kell tartani.



Minden elektromos áramforráshoz csatlakoztatott berendezés veszélyes lehet, ha nem olvassa el és figyelmen kívül hagyja a gyártó utasításait. Olvassa el, értse meg és tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat, hogy csökkense az áramütés okozta haláleset vagy sérülés kockázatát. Győződjön meg arról, hogy még a közelben lévők is tisztában vannak a hegesztési területen fennálló veszélyekkel és megérték azokat.



Az ebben a kézikönyvben található biztonsági információk útmutatóként szolgálnak annak biztosítására, hogy ne legyen kitéve szükségtelen kockázatoknak. A kezelőnek azonban minden hozzáérőnek és óvatosnak kell lennie.



A kivitelező elhárít minden felelősséget a felszerelése tapasztalatlan, nem megfelelő vagy gondatlan használatából eredő sérülésekért vagy károkért.



A tüzek és robbanások súlyos sérüléseket vagy károkat okozhatnak! Olvassa el, értse meg és tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést, hogy csökkense a tűz vagy robbanás okozta halál vagy sérülés kockázatát. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy még a közelben lévőknek is tisztában kell lenniük és meg kell érteniük a hegesztési területen fennálló veszélyeket. Ne feledeje, hogy a hegesztés természeténél fogva szíkrákat, forró fröccsenést, olvadt fémcseppekét, forró salakot és forró fémréseket hoz létre, amelyek tüzet okozhatnak, megégették a bőrt és károsíthatják a szemet.



A ívsugarak károsíthatják a szemet és megégették a bőrt! Olvassa el, értse meg és tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést, hogy elkerülje az ívsugarak okozta károkat. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy még a közelben lévőknek is tisztában kell lenniük és meg kell érteniük a hegesztési területen fennálló veszélyeket. Viseljen védőmaszkot, és győződjön meg arról, hogy a közelben lévők is ezt teszik.



A gőzök, mérgező gázok és gőzök károsak lehetnek! Olvassa el, értse meg és tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést, hogy elkerülje a mérgező hegesztési gázok okozta károkat. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy még a szemlőldöknek is tisztában kell lenniük a veszélyekkel, és meg kell érteniük azokat.



A sűrített gázpalackok vagy a szabályozó használata vagy karbantartása közbeni figyelmetlenség a kezelő és/vagy a közelben tartózkodók sérülését vagy halálát okozhatja! Olvassa el, értse meg és tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést, hogy elkerülje a sűrített gáz veszélyeit. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy még a szemlőldöknek is tisztában kell lenniük a veszélyekkel, és meg kell érteniük azokat.

**MAGASFESZÜLTSÉG**

Az egység potenciálisan halálos feszültséget hordoz. A berendezés nagyfeszültségű területei el vannak különítve, és csak olyan szerszámokkal érhetők el, amelyek



nem tartoznak a hegesztőhöz. Az ilyen területekre való hozzáférést igénylő minden karbantartási vagy javítási műveletet csak a kivitelező által képzett technikusok végezhetnek.

IDEGEN TÁRGYAK

Soha ne takarja el a szellőzőnyílásokat idegen tárgyakkal, és kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Csak száraz ruhával tisztítsa. Ezek a biztonsági óvintézkedések akkor is érvényesek, ha a készülék ki van kapcsolva.

SÚLYTERHELÉSEK

A hegesztőgép felső részét nem úgy tervezék, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek. Soha ne álljon a készülékre.

KÁBELMÉRŐK

Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e mére az adott hegesztő által igényelt bemeneti teljesítményhez. Ez az óvintézkedés a hosszabbító kábelekre is vonatkozik, ha használják. minden hosszabbító kábelnek egyenesnek kell lennie. A tekercses kábelek túlmelegedhetnek, ami veszélyessé válhat. A csavart vagy tekercselt kábelek a hegesztő hibás működését is okozhatják.

TÚLTÖLTÉS ELENI VÉDELEM

Ellenőrizze, hogy a hegesztőgépet tápláló áramforrás megfelelő feszültséggel rendelkezik-e és biztonságosan védett-e. A tápkapcsolónak meg kell nyitnia az összes tápellátási áramkört. (Egyfázisú bekötés esetén mind a feszültség alatti, mind a nullapólusnak nyitottnak kell lennie. Háromvezetékes csatlakozás esetén minden pólusnak nyitottnak kell lennie. A négyvezetékes áramkörökönél minden pólusra, a nulla nyitására van szükség). Késleltetett biztosítékokat vagy K-szabványú megszakítót kell használni.

FÖLDELÉS

Ha a hegesztő még nem volt ellátva dugóval, először csatlakoztassa a földelő vezetéket. A dugó kihúzásakor utoljára húzza ki a földelő vezetéket.

DUGÓ ÉS TÁPELLÁTÁS

Ha a hegesztő már rendelkezik csatlakozával, ellenőrizze, hogy az megfelel-e a használni kívánt fali aljzathoz. Soha ne manipulálja a tápkábelt.

KÁBEL SZÍNEK

A zöld-sárga vezeték a földelésre szolgál. (Ne használja másra!).

ÁTHELYEZÉS

Egyes hegesztők rendkívül nehézek, ezért óvatosan kell eljárni az egység áthelyezé-



sekor. Az egység áthelyezése előtt ellenőrizze a padló vagy az emelőkösár súlyának korlátait, ha a hegesztőt – akár csak ideiglenesen is – nem ipari környezetben kívánja használni.

Soha ne tárolja vagy mozgassa a hegesztőgépet ferde helyzetben vagy oldalára fektetve.

TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET

A berendezés nem alkalmas mosdókban, zuhanykabinokban, medenceterületeken vagy hasonló környezetben való használatra. Ha köteles az egységet ilyen területeken használni, zárra el az összes vízellátást, és ellenőrizze, hogy a területet kiürítették-e.



A hegesztőgépet nem arra terveztek, hogy olyan helyeken telepítse vagy használja, ahol ütések vagy vibrációk lehet kitéve, mint például közúti járművek, vasúti kocsik, felvonók, repülőgépek, hajók vagy csónakok vagy hasonló környezetben (beleértve a dárakat, szállítószerzalag-hordozókat vagy bármilyen egyéb, vibrációra hajlamos mobil berendezések).

A hegesztőgépet soha nem szabad esőben vagy hóban használni vagy tárolni.

Soha ne használja a hegesztőt robbanásveszélyes, korrozió, koptató vagy sós környezetben.



TŰZOLTÓ KÉSZÜLKÉK

Mindig helyezzen el jóváhagyott tűzoltó készüléket a munkaterület közvetlen közelébe. A tűzoltó készülékeket rendszerezzen ellenőrizni kell.



ELHELYEZKEDÉS

Helyezze a hegesztőt jó távol a hőforrásoktól. Helyezze a hegesztőt jól szellőző helyre. Helyezze a hegesztőt biztonságos, védett helyre. Nem szabad a szabadban felszerelni. Ne telepítse a hegesztőt poros környezetben. A por bejuthat az egység belső részeibe, és megakadályozhatja a hűtést. A hegesztőgépet sík, stabil felületre kell helyezni, amely minden irányban messzebbre nyúlik, mint az egység saját méretei. Ferde felületen történő használat esetén megfelelő rögzítés javasolt a gép elcsúsztásának elkerülése érdekében.



TISZTA HELYSZÍNEK

A telepítési területet tisztán és szárazon kell tartani, hogy a hegesztőventilátorok ne szívjanak be kis tárgyat vagy folyadékokat. Nemcsak a berendezés meghibá-



sodását okozhatja, hanem komoly tűzveszélyt is okozhat.

JAVÍTÁSOK

Soha ne kísérölje meg saját maga megjavítani a hegesztőt. Mindig forduljon a gyártóhoz vagy egy hivatalos javítóműhelyhez. minden jótállási rendelkezés azonnal érvényét veszti, ha olyan javítást vagy javítási kísérletet hajtanak végre, amelyet a kivitelező frásban nem engedélyezett vagy nem kezelt. Ezen túlmenően a kivitelező nem vállal felelősséget az ilyen jogosulatlan tevékenységből eredő meghibásodásokért vagy károkért.

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A hegesztőt egy felhalatmazott műszaki segítségnyújtási központba kell vinni, ha a berendezés bármilyen módon megsérült, vagy ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik: folyadék beszívárgása; leeső tárgyak által okozott károk; esőnek vagy nedvességnak való kitettség (a meghatározott határértékek túllépése); üzemavar; teljesítményhiba, vagy ha a berendezés leesett.

ALKATRÉSZEK

Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket használjon. Az egyéb pótalkatrészek a berendezés meghibásodását okozhatják. A nem eredeti pótalkatrészek használata a garanciális rendelkezések érvénytelenségeit is eredményezi, mentesítve a gyártót az ilyen intézkedésből eredő meghibásodások vagy károkért való felelősségtől.

HEGESZTÉSI HASZNÁLATI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! A hegesztési folyamatok veszélyesek lehetnek a kezelőre és a közelben tartózkodóra, ha nem veszik figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat.

SZEMÉLYI VÉDELEM

Az előző utasításokkal együtt a következő övintézkedéseket szigorúan be kell tartani.

VÉDŐMASZK

Viseljen nem gyűlékony hegesztőmaszkot, hogy megvédeje nyakát, arcát és feje oldalát. Tartsa tiszta az elülső lencsét, és cserélje ki, ha eltörött vagy megrepedett. Helezzent átlátszó védőüveget a maszk és a hegesztési terület közé.

RUHÁZAT

Viseljen testhezálló, zárt, nem gyűlékony, zseb nélküli ruházatot.

SZELLŐZÉS

Jól szellőző környezetben végezzen he-

gesztést, amely nem rendelkezik közvetlen hozzáférésssel más munkaterületekhez.

SZEMVÉDELEM

Soha ne nézzen az ívbe megfelelő szemvédelem nélkül.

GÖZÖK ÉS GÁZOK

Tisztítsa meg a festéket, a rozsdát vagy minden egyéb szennyeződést a vágandó tárgyról, hogy elkerülje a veszélyes gőzök képződését.

Soha ne vágjon cinket, higanyt, krómöt, grafitot, nehézfémét, kadmiumot vagy berilliumot tartalmazó fémeket, kivéve, ha a kezelő és a közelben tartózkodó megfelelő levegővel ellátott légzésvédő használunk.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VÉDELEM

A előző utasításokkal együtt a következő övintézkedéseket szigorúan be kell tartani.

ZÁRT TÉRBEN

Ha kis környezetben hegesztést végez, hagyja az áramforrást azon a területen kívül, ahol a hegesztés történni fog, és rögzítse a földelőbilincset a hegesztendő részhez.

PÁRATARTALOM

Soha ne hegesszen nedves vagy páras környezetben.

SÉRÜLT KÁBELEK

Soha ne használjon sérült kábeleket. (Ez vonatkozik az erősáramú és a hegesztőkábelekre is.)

Soha ne távolítsa el az egység oldalsó paneleit. Ha az oldalsó panelek kinyithatók, minden munka megkezdése előtt minden ellenőrizze, hogy szorosan le vannak zártva.

TŰZMEGELŐZÉS

Az előző utasításokkal együtt a következő övintézkedéseket szigorúan be kell tartani. A hegesztési műveletek magas hőmérsékletet igényelnek, ezért nagy a tűzveszély.

MUNKATERÜLET PADLÓBORÍTÁS

A munkaterület padlójának tűzállónak KELL lennie.

MUNKATERÜLETEK FELÜLETEI

A hegesztés során használt munkapadoknak vagy asztaloknak tűzálló felülettel KELL rendelkezniük.

FAL- ÉS PADLÓVÉDELEM

A vágott környezetet körüllevő falakat és padlózatot nem gyűlékony anyagokkal

kell árnyékolni. Ez nemcsak a tűzveszélyt csökkenti, hanem elkerüli a falak és padlók károsodását is a vágási folyamatok során.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

Helyezzen el jóváhagyott és megfelelő méretű tűzoltó készüléket a munkakörnyezetbe. Rendszeresen ellenőrizze a működési állapotát (végezzen ütemezett ellenőrzésekkel), és győződjön meg arról, hogy minden érintett fél tudja, hogyan kell használni.

TISZTA KÖRNYEZET

Távolítsa el minden gyúlékony anyagot a munkakörnyezetből.

SÚLYOS VESZÉLY!

Soha ne vágjon zárt térben (pl. konténeres járműben, ciszternában vagy raktárban stb.), ahol mérgező, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok vannak vagy helyeztek el vagy tároltak. Különösen a ciszternák tartalmazhatnak mérgező, gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokat és gőzöket évekkel a kiürítésük után is. Soha ne vágjon le olyan tartályt, amely mérgező, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat tartalmaz (vagy tárolt). Évekkel a kiürítésük után is tartalmazhatnak mérgező, gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokat és gőzöket. Ha köteles hegeszteni egy ciszternát, MINDIG paszszíválja azt homokkal vagy hasonló inert anyaggal feltölte, mielőtt bármilyen munkát elkezdene.

SOHA ne használja a hegesztőt fagyott vízcsovek olvasztására.

SZELLŐZÉS

Az előző utasításokkal együtt a következő óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani.

HEGESZTÉSI KÖRNYEZET SZELLŐZÉSE

Óvatosan szellőztesse ki a vágott környezetet. Fennartson elegendő légáramlást, hogy elkerülje a mérgező vagy robbanásveszélyes gázok felhalmozódását. Bizo nyos fémfajtákon vagy fémkombinációkon végzett vágási folyamatok mérgező füstököt termelhetnek. Ebben az esetben használjon légzőkészüléket. Vágás ELŐTT olvassa el és értse meg a hegesztőötvözöt biztonsági előírásait.

ÁRAMÜTÉS

Az előző utasításokkal együtt az alábbi óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

ÁRAMÜTÉS SÉRÜLÉS

NE érintse meg az áramütést szenvedett személyt, ha még mindig érintkezik a kábelekkel. Azonnal kapcsolja ki a hálózati áramforrást, MAJD nyújtson segítséget.

KÁBEL KAPCSOLAT

Ne manipulálja a tápkábeleket, ha a hálózati feszültség még minden be van kapcsolva. Ne érintse meg a hegesztő áramkört. A hegesztőáramkör általában alacsony feszültségű, azonban elővigyázatosságból ne érintse meg a hegesztőelektródákat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÁBEL ÉS DUÓRA VONATKOZÁSÁRA

Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, a dugasz és a fali aljzatot. Ez különösen fontos, ha a berendezést gyakran átheleyzik.

JAVÍTÁSOK

Soha ne kísérélje meg saját maga megjavítani a hegesztőt. Az eredmény nem csak a garancia megszűnését, hanem nagy veszélyeket is jelentene.

KARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat le van-e kapcsolva, mielőtt végrehajtana a jelen kézikönyvben felsorolt karbantartási műveletek bármelyikét (például mielőtt kicsérénél a következőket: kopott elektródák, hegesztőhuzalok, huzalelőtoló stb.) Soha ne irányítsa a hegesztőpistolt vagy az elektródát maga vagy mások felé.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tápkábelek, telefonkábelek vagy egyéb elektromos elemek (pl. számítógép-kábelek, vezérlővezetékek stb.) a vágás közelében.

Ellenőrizze, hogy nincs-e telefon, televízió, számítógép vagy más átviteli eszköz a hegesztő közelében.

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek a hegesztőgép közvetlen közelében.

Ne használja a hegesztőt kórházakban vagy egészségügyi környezetben (beleértve az állatorvosi rendelőket is). Különösen ügyeljen arra, hogy a hegesztési hely közelében ne használjon elektromos orvosi berendezést.

Ha a hegesztő más készülékeket zavarna, tegye meg a következő óvintézkedéseket: Ellenőrizze, hogy a hegesztő oldalsó panelei megfelelően rögzítve vannak-e. Rövidítse le a tápkábeleket.

Helyezzen EMC-szűrőket a hegesztő és az áramforrás közé.

EMC-kompatibilitás: CISPR 11, 2. csoport, A osztály.

Ez az A osztályú berendezés nem használható olyan lakóhelyeken, ahol az elektromos áramot a nyilvános kifeszültségű ellátótrendszer biztosítja. Potenciális néhánytaknak adódhatnak az elektromágneses kompatibilitás biztosításában ezeken a helyeken a vezetett és a sugárzott zavarok miatt.

Ez a berendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Ha nyilvános kifeszültségű hálózatra csatlakozik, a berendezés telepítőjének vagy használójának felelőssége, hogy szükség esetén az elosztóhálózat üzemeltetőjével egyeztetve gondoskodjon a berendezés csatlakoztatottságáról.

Ez a berendezés alkalmas ipari környezetben történő kapcsolárámul megszakítóval védett (időkésletteljes) B típusú, 200 mA-nél nagyobb kioldóárammal védett hálózati tápellátásra.

INVERTER ELŐNYÖK

- A legújabb i.g.b.t. felhasználásával tervezett inverter. (ultragyors) technológia
- 55 khz működési frekvencia
- „Digit driver” vezérlés
- 35%-100% működési tartomány
- Az íverő automatikus növelése a hegesztőáramban, hogy stabilizálja a hegesztést a kiálló váltáskor
- A tapadásgátló elektróda és a hegesztődarab közötti rövidzárlat esetén körülbelül 3 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje a ragasztást
- Melegindítás automatikus áramnövelés a hegesztés elején.

VÁLASZTHATÓ HEGESZTÉSI MÓDSZEREK MMA HEGESZTÉS

Az elektromos MMA (Metal Manual Arc) és az SMAW (Shielded Metal Arc Welding) eggyártási manuális eljárások, amelyek az elektromos ív által termelt hőt használják ki, amely akkor keletkezik, amikor a fedett hegesztőelektródák érintkeznek a munkadarabbal.

Nagyon elterjedt eljárás, főleg sokoldalúsága miatt. Valójában a munkadarabok bárholt összhegeszthetők: műhelyben, szabadban, vagy akár szűk helyen és elérhetetlen helyen. Ezenkívül az elektródák széles választéka áll rendelkezésre, ame-

lyek minden igényt kielégítenek.

Az AC vagy DC árammal végzett MMA hegesztés úgynevezett „lelőgő” generátorokat használ. Az egyenáramot általában előnyben részesítik a végeredmény minősége és a felhasználható elektródák széles választéka miatt.

Az MMA hegesztés fontos paraméterei a hegesztési áram és a dinamika. A hegesztési áram meghatározza a használható elektróda átmérőjét és típusát. A dinamika bemutatja a hegesztőegység reakciós sebességét változó ívvisszonyok között.

CSATLAKOZTATÁS A TÁPELLÁTÁSHOZ

A egység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a tápfeszültséget, fázist és frekvenciát. A megengedett feszültség az egység adatábláján látható.

Győződjön meg arról, hogy a hegesztőgép földelve van.

Ellenőrizze azt is, hogy a készülékhez mellékelt dugó kompatibilis-e a helyi hálózati aljzattal.

Győződjön meg arról, hogy az áramellátás elegendő a hegesztőgép működtetéséhez.

A hegesztőgéphez mellékelt tápkábelt nem szabad meghosszabbítani, de ha ez szükségesse válik, akkor a végső kábelhossznak megfelelően azonos vagy nagyobb keresztmetszetű kábel kell használni.

Minden modellhez háromeres kábel szükséges (pozitív, negatív és földelés).

KIMENETI CSATLAKOZÁSOK

A hegesztőkabelek csatlakoztatása gyorscsatlakozós dugókkal történik.

Az MMA-hoz szükséges csatlakozásokkal kapcsolatos információkért olvassa el a kézirányvonal következő fejezetet.

KEZELŐSZERVEK ÉS OPCIÓK

LEÍRÁS

A DWM 140EASY sorozat egy DC inverteres MMA hegesztőgép. Ez az egység 1-fázisú 230 V, 50 Hz AC tápellátást használ. 25 amperes késleltetett biztosíték vagy megszakító ajánlott. A DWM 140EASY sorozat ideális a Csináld magad projektekre vagy könnyű karbantartáshoz. Pálcás varrat szénacél, rozsdamentes acél.

KICSOMAGOLÁS

- Távolítsa el a hegesztőt és tartozékokat tartalmazó kartondobozokat, zacsókokat vagy hungarocellt.

- Az egység kicsomagolása után gondosan ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza, hiányzó vagy sérült alkatrészek. A szállítási kárigényt a fuvorozónál kell benyújtani.

MŰSZAKI ADATOK

Article number	45 484	
Modell	DWM 140 EASY	
Típus	Elektróda	
Névleges feszültség	V	230
	Hz	50/60
Max névleges bemeneti áram	A	25
Névleges bemeneti kapacitás	KVA	5,75
No - terhelési feszültség	V	68
Névleges üzemi feszültség	V	25,6
MMA hegesztőáram	A	20~140
Névleges munkaciklus	%	2000%
Hegesztőáram (10 perc)	A	20%@140
10 perc/100%	A	63
Hatékonyság	η	0,85
Teljesítménytényező	Cosp	0,65
Szigetelési osztály		H
Háztételelem	IP	21S
Hűtés típusa		Levegő
Súly	kg	3
Mérete H*S*M	cm	32x10x18

AZONOSÍTÁS

- TELJESÍTMÉNYJELZŐ** – Amikor a gépet bekapcsolják, a tápellátás jelzőfénje világít.
- RIASZTÁSJELZŐ** - Ha a hőjelző világít, azt jelzi, hogy a gép túlerhelt, és a belső hőmérséklet túl magas. A hegesztési kimenet automatikusan kikapcsol, de a ventilátor továbbra is működik. Amikor a belső hőmérséklet csökken, a túlerheltés jelzőfénnyel kialakul, és a gép készen áll a hegesztésre.
- HEGESZTÉSI ÁRAM** – A hegesztőáram a gép előlapján található. Ez egy végtelen áramkimenet-beállítás.
- HEGESZTŐKÁBEL** - A hegesztőkábelek az elektródához vannak rögzítve az áramkör teljessé tétele érdekében, lehetővé téve a hegesztéshez szükséges áram áramlását.
- FÖLDDELŐKÁBEL** - A földkábel/bilincs a munkadarabhoz van rögzítve az áramkör befejezéséhez, lehetővé téve a hegesztéshez szükséges áram áramlását.
- ÁRAMKAPCSOLÓ** – „KI” állásban nincs áramellátás. „BE” állásban a fő transzformátor és a vezérlőáramkör tápellátása történik.

- TÁPKÁBEL** – A tápkábel a hegesztőgépet a 230 voltos tápegységhöz köti. 16 amperes aljzat a hegesztőgép áramellátásához.

TELEPÍTÉS

ENERGIAIGÉNY

AC egyfázisú 220 V, 50/60 Hz biztosítékkal, 35 amperes készleltetett biztosítékkal vagy megszakítóval van szükség.

Figyelem!

- Nagyfeszültség veszélye áramforrásból! Az aljzat megfelelő beszereléséhez forrásban szakképzett villanyszerelőhöz. Ezt a hegesztőgépet használat közben földelni kell, hogy megvédeje a kezelőt az áramütéstől.
- Ne távolítsa el a földelő csatlakozót, és semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozót. Ne használjon adaptert a hegesztőgép tápkábélé és az áramforrás aljzata között. Győződjön meg arról, hogy a POWER kapcsoló OFF állásban van, amikor a hegesztőgép tápkábelét megfelelően földelt 230 V AC, 50 Hz-es, egyfázisú, 25 amperes áramforráshoz csatlakoztatja.

HOSSZABBÍTÓ

Normál használat során nincs szükség hosszabbítónak. Erősen ajánlott, hogy ne használjon hosszabbítót az általuk okozott feszültségesés miatt. Ez a feszültségesés befolyásolhatja a hegesztőgép teljesítményét. Ha hosszabbítót kell használnia, annak legalább 12-es méretűnek kell lennie. **Ne használjon 7,5 méternél hosszabb hosszabbító kábelet.**

MMA HEGESZTÉSI ÚTMUTATÓ

Mindenekelőtt döntse el, hogy kiválasztott elektródához melyik a helyes polaritás. (Lásd az elektróda csomagolásán található utasításokat).

Ezután csatlakoztassa a hegesztőkábeleket a kimeneti kapcsokhoz (1., 4. és 5. ábra). A 3. ábra a pozitív polaritású egyenáramú hegesztési műveletek csatlakozásait mutatja.

Csatlakoztassa az elektróda kábelét a „+” csatlakozóhoz, a földelő bilincs kábelét pedig a „-“ csatlakozóhoz.

Illesszé össze a csapot és a hornyot, helyezze be a dugót és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

Ne húzza túl. Negatív polaritású egyenárammal történő hegesztéskor fordítsa meg a csatlakozásokat úgy, hogy az elektróda a „-“ csatlakozóhoz, a szorítókábel pedig a „+“ csatlakozóhoz csatlakozzon.

Állítsa be a hegesztőáramot az elektróda átmérőjének és a munkadarab vastagságának megfelelően.

A hegesztés során a következő tulajdonságok érvényesülnek:

ARC FORCE

Optimalizálja a csepp átvitelt az elektródáról a darabra, és megakadályozza az ív kikapcsolását, amikor az elektróda érintkezik a darabbal.

TAPADÁSGÁTLÓ ESZKÖZ

Olyan eszköz, amely kikapcsolja a kimeneti áramot, ha a kezelő hibázik és az elektróda a munkadarabhoz ragad. Az elektróda eltávolítható a bilincséből anélkül, hogy lángok lobbannának fel, amelyek károsítják azt.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról a 2002/96 CE (RAEE) irányelvnek megfelelően.

Figyelmeztetés: ne használja a normál háztartási szemeteskukát a termék kibocsához.

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell kezelni, az említett termékek kezelésére, hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A tagországokban érvényes szabályozásnak megfelelően az EU-ban lakó magán-felhasználók az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket díjmentesen vethetik a kijelölt gyűjtőhelyekre.

Ha nehézségeibe ütközik egy hivatalos hulladékgyűjtő központ megtalálása során, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

A nemzeti szabályozások szankciókat írnak elő azokkal szemben, akik jogellenesen ártalmatlanítják az elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékát, vagy elhagyják azokat.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/országspécifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál körpásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a gépet teljesen összeszerelve a kereskedőhöz vagy az elektromos szerszámok szervizközpontjához.

БЪЛГАРСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО!



АКО СЕ ПРОПУСНЕ ПРОЧИТАНЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО, МОГАТ ДА ВЪЗНИКАНТ ПОВРЕДИ И/ИЛИ ОПАСНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ!

УРЕДЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИНСТВЕНО ОТ ХОРА, КОИТО ПОЗНАВАТ ОТЛИЧНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Това ръководство представлява неделима част от оборудването и трябва да бъде прикрепвано при всяко преместване или препродажба.

Потребителят е отговорен да го поддържа цяло и в добро състояние.

Производителят има право да направи промени във всеки един момент или без предварително предупреждение.



Това оборудване е предназначено само за промишлена или професионална употреба. Само опитен или напълно обучен персонал трябва да използва оборудването. Потребителят и/или собственикът носи отговорност неопитният персонал да няма достъп до оборудването.



Работникът трябва да внимателно да се грижи за инструментите си! Не забравяйте, че всеки инструмент или оборудване може да стане опасен, ако за него не се грижат правилно. Оборудване в състояние на несъответствие или занемаряване може да бъде опасно. Ако не работи правилно или прегревя, независимо извадете захранващия кабел и върнете уреда за ремонт при доставчика.



Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате вашия заваръчен апарат. След това ще извършвате по-добра и безопасна работа. Като прочетете това ръководство, ще научите повече за възможностите, ограниченията и потенциалните опасности на заваряването. Пазете това ръководство през целия експлоатационен срок на оборудването. То трябва да се държи близо до оператора по всяко време.



Всяко оборудване, свързано към електрохранване, може да бъде опасно, ако инструкциите на производителя не са прочетени и спазени. Прочетете, раз-



берете и спазвайте инструкциите за безопасност, за да намалите риска от смърт или нараняване от токов удар. Уверете се, че дори наблюдаващите лица са информирани и разбират опасностите, които съществуват в зоната на заваряване.



Информацията за безопасността, съдържаща се в това ръководство, е указание, което гарантира, че не се подложени на излишни рискове. При всички случаи операторът трябва да бъде компетентен и внимателен по всяко време.



Конструкторът не носи никаква отговорност за нараняване или повреда, причинени от неолитна, неправилна или небрежна употреба на оборудването.



Пожари и експлозии могат да доведат до сериозно нараняване или да причинят повреда! Прочетете, разберете и спазвайте всички предупреждения за безопасност, за да намалите риска от смърт или нараняване от пожар или експлозия. Обърнете особено внимание на факта, че дори наблюдаващите лица трябва да са информирани и да разбират опасностите, които съществуват в зоната на заваряване. Запомните, че заваряването, по своето естество, произвежда искри, горещи пръски, разтопени капки метал, гореща шлака и горещи метални части, които могат да предизвикат пожари, да изгорят кожата и наранят очите.



Лъчението при дъгово заваряване може да причини увреждане на очите и изгаряния на кожата! Прочетете, разберете и спазвайте всички предупреждения за безопасност, за да избегнете нараняване от лъчение при дъгово заваряване. Обърнете особено внимание на факта, че дори наблюдаващите лица трябва да са информирани и да разбират опасностите, които съществуват в зоната на заваряване. Носете защитна маска и се уверете, че наблюдаващите лица също имат такава.



Изпаренията, токсичните газове и парите могат да бъдат вредни! Прочетете, разберете и спазвайте всички предупреждения за безопасност, за да избегнете нараняване от токсични газове при заваряване. Обърнете особено внимание на факта, че дори наблюдаващите лица трябва да са информирани и да разбират опасностите.



Невниманието при използването или поддръжката на бутилките със състен газ или регулаторите може да доведе до нараняване или смърт на оператора и/или наблюдаващите лица! Прочетете, разберете и спазвайте всички предупреждения за безопасност, за да избегнете опасностите



от състенния газ. Обърнете особено внимание на факта, че дори наблюдаващите лица трябва да са информирани и да разбират опасностите.



ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Уредът носи потенциално смъртоносно напрежение. Зоните с високо напрежение на оборудването са изолирани и могат да бъдат достигнати само с помощта на инструменти, които не са представени със заваръчния апарат. Всички операции по поддръжката или ремонта, които изискват достъп до такива зони, могат да бъдат извършвани само от техници, обучени от конструктора.



ЧУЖДИ ПРЕДМЕТИ

Никога не блокирайте вентилационните отвори с чужди предмети и избягвайте всякакъв контакт с течности. Почиствайте само със суха кърпа. Тези предпазни мерки за безопасност трябва да се прилагат дори когато уредът е изключен.



НАТОВАРВАНЯ ОТ СОБСТВЕНО ТЕГЛО И ПОЛЕЗЕН ТОВАР

Горната част на заваръчния апарат не е проектирана да издържа тежки натоварвания. Никога не заставайте върху уреда.



КАЛИБРОВКА НА КАБЕЛИ

Проверете дали всички кабели са подходящо калибрирани за входната мощност, изисквана от специфичния заваръчен апарат. Тази предпазна мярка се прилага и за удължителните кабели, ако се използват такива. Всички удължителни кабели трябва да бъдат прави. Намотаните кабели могат да прегрят и да станат опасни. Усукани или намотани кабели могат да причинят и неизправност на заваръчния апарат.



ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕТОВАРВАНЕ

Проверете дали захранващият източник на заваръчния апарат носи правилното напрежение и е безопасно защищен. Превключвателят на захранването трябва да отваря всички захранващи вериги. (Ако е използвано еднофазно свързване, зареденият и неутралният полюс трябва да бъдат отворени. Ако е използвано трифазно свързване, всички три полюса трябва да бъдат отворени. Четирипроводни вериги изискват да са отворени всички полюси и неутралният). Трябва да бъдат използвани предпазители със забавено действие или прекъсвачи от клас K.



ЗАЗЕМЯВАНЕ

Ако заваръчният апарат не е доставен с щепсел, свържете първо заземяващия проводник. Когато премахвате щепселя, изключете заземяващия проводник накрая.



ЩЕПСЕЛ И ЗАХРАНВАНЕ

Ако заваръчният апарат вече има прикрепен щепсел, проверете дали е подходящ за стенните гнезда, които ще използвате. Никога не модифицирайте захранвания кабел.



ЦВЕТОВЕ НА КАБЕЛИТЕ

Зелено-жълтият проводник е за заземяване. (Не го използвайте за нищо друго!).



ПРЕМЕСТВАНЕ

Някои заваръчни апарати са изключително тежки, следователно трябва да се внимава при преместването на уреда. Проверете ограниченията за натоварвання от собствено тегло и полезен това на пода или платформата, преди да премествате уреда, ако заваръчният апарат трябва да се използва, дори само временно, в непромишлена среда.

Никога не съхранявайте или премествайте заваръчния апарат в наклонена позиция или на една страна.



СРЕДА ЗА МОНТАЖ

Оборудването не е подходящо за употреба в санитарни възли, душ-кабини, зони с басейни или подобна среда. Ако сте принудени да използвате уреда в такива зони, изключете подаването на вода и проверете дали зоната е освободена.

Заваръчният апарат не е проектиран за монтаж или употреба в зони, където може да бъде подложен на удари и вибрации, като пътни превозни средства, железопътни вагони, въздушни линии, въздушен транспорт, кораби или лодки или подобна среда (включително кранове, конвейерни вагонетки или друго мобилно оборудване, което може да бъде подложено на вибрации).

Заваръчният апарат не трябва никога да бъде използван или съхраняван в дъжд или сняг.

Никога не използвайте уреда в експлозивна, корозионна, абразивна или солена среда.



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

Винаги поставяйте одобрен пожарогасител в непосредствена близост до работната зона. Пожарогасителите трябва да бъдат проверявани редовно.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Поставете заваръчния апарат далеч от източници на топлина. Поставете го в добре вентилирана среда. Поставете апаратът в безопасна, защитена зона. Той не трябва да бъде монтиран на открито-

то. Не монтирайте заваръчния апарат в прашна среда. Прахът може да проникне във вътрешните части на уреда и да възпрепятства охлаждането. Заваръчният апарат трябва да бъде поставен на равна, стабилна повърхност, която е по-голяма от размерите на уреда, във всички посоки. В случай на употреба върху наклонена повърхност се препоръчва съответно закрепване, за да се избегне пълзгането на машината.



ЧИСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Зоната за монтаж трябва да бъде поддържана чиста и суха, за да се гарантира, че вентилаторите на заваръчния апарат не вкарват малки предмети или течности. Може да се предизвика не само неизправност на оборудването, но и сериозен рисък от пожар.



РЕМОНТИ

Никога не се опитвайте да ремонтирате заваръчния апарат сами. Винаги се обръщайте към производителя или оторизиран ремонтен сервис. Всички условия на гарантията незабавно стават невалидни, ако се направи какъвто и да е ремонт или опит за ремонт, който не е одобрен изрично, в писмена форма, или не е извършен от конструктора. В допълнение конструкторът не поема отговорност за всяка неизправност или повреда в резултат на такова неоторизирано действие.



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Заваръчният апарат трябва да бъде отнесен в оторизиран Център за техническа помощ, ако оборудването е повредено по някакъв начин или ако настъпи някое от следните събития: проникване на течност; повреда, причинена от падащи предмети; излагане на дъжд или влага (надхвърлящо посочените ограничения); неизправност; прекъсване на работата или оборудването е изпуснато.



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Използвайте единствено резервни части, препоръчани от производителя. Други резервни части могат да предизвикат неизправност на оборудването. Използването на неоригинални резервни части също така ще доведе до отпадане на условията на гарантията, освобождавайки производителя от всяка отговорност за неизправността или повредата в резултат на такова действие.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Процесите по заваряване могат да бъдат опасни за оператора и околните лица, ако не се спазват преду-



прежденията и инструкциите за безопасност.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Следните предпазни мерки трябва да се спазват стриктно заедно с предходните инструкции.



ЗАЩИТНА МАСКА

Носете защитна, незапалима маска за заваряване, за да защитите врата, лицето и главата отстрани. Поддържайте предно-то стъкло чисто и го заменете, ако е счупено или пукнато. Поставете прозрачно, защитен стъкло между маската и зоната на заваряване.



ОБЛЕКЛО

Носете пълно прилепващо, затворено, незапалимо облекло без джобове.



ВЕНТИЛАЦИЯ

Заварявайте в добре вентилирана среда, която няма прям достъп до други работни зони.



ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ

Никога не гледайте към заваръчната дъга без подходяща защита за очите.



ИЗПАРЕНИЯ И ГАЗОВЕ

Почистете доята, ръждата или всякакви други замърсявания от предмета, който трябва да се реже, за да избегнете създаването на опасни изпарения.



Никога не режете върху метали, съдържащи цинк, живак, хром, графит, тежки метали, кадмий или берилий, освен ако операторът и наблюдаващите лица не използват респиратори с подаване на въздух.

ЗАЩИТА СРЕДУ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Следните предпазни мерки трябва да се спазват стриктно заедно с предходните инструкции.



ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Когато заварявате в малки пространства, оставете източника на захранване извън зоната, където ще заварявате и прикрепете заземяваща клема към частта, която трябва да се заварява.



ВЛАГА

Никога не заварявайте в мокра или влажна среда.



ПОВРЕДЕНИ КАБЕЛИ

Никога не използвайте повредени кабели. (Това важи както за захранващите, така и за заваръчните кабели.)



Никога не сваляйте страничните панели

на уреда. Ако страничните панели могат да се отварят, винаги проверявайте дали са добре затворени преди стартиране на работа.

ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НА ПОЖАР

Следните предпазни мерки трябва да се спазват стриктно заедно с предходните инструкции. Операциите по заваряване изискват високи температури, следователно рисъкът от пожар е голям.



ПОД НА РАБОТНАТА ЗОНА

Подът на работната зона ТРЯБВА да бъде огнеупорен.



ПОВЪРХНОСТИ НА РАБОТНАТА ЗОНА

Работните плотове или маси, използвани по време на заваряването, ТРЯБВА да бъдат с огнеупорна повърхност.



ЗАЩИТА НА СТЕНИТЕ И ПОДА

Стените и пода около мястото на разрязване трябва да бъдат защитени с помошта на незапалими материали. Това не само намалява риска от пожар, но и помага да се избегне повреждане на стените и пода по време на процесите на рязане.



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

Поставете одобрен пожарогасител с подходящ размер на работното място. Проверявайте редовно работното му състояние (извършвайте планирани инспекции) и се уверете, че всички участници знаят как да го използват.



ЧИСТА СРЕДА

Отстранете всички запалими материали далеч от работната среда.



СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ!

НИКОГА не режете в затворени пространства (напр. в контейнеровоз, цистерна или складово помещение и др.), където се намират/са се намирали или съхраняват/съхранявали токсични, леснозапалими или експлозивни материали. Конкретно цистерните могат все още да съдържат токсични, запалими или експлозивни газове и изпарения, години след като са били изпразнени.

НИКОГА не разрязвайте цистерна, която съдържа (или е съхранявала) токсични, леснозапалими или експлозивни материали. Те все още могат да съдържат токсични, запалими или експлозивни газове и изпарения, години след като са били изпразнени. Ако трябва да заварите цистерна, ВИНАГИ я пасивирайте, като я напълните с пясък или подобна инертна субстанция преди започване на каквато и да е работа.

НИКОГА не използвайте заваръчния апарат за разтопяване на замръзали водопроводни тръби.

ВЕНТИЛАЦИЯ

Следните предпазни мерки трябва да се спазват стриктно заедно с предходните инструкции.



ВЕНТИЛАЦИЯ НА ЗАВАРЪЧНАТА СРЕДА

Вентилирайте внимателно средата при разрязването. Поддържайте достатъчен въздушен поток, за да избегнете натрупването на токсични или експлозивни газове. Процесите по рязане върху някои видове или комбинации от метали могат да генерират токсични изпарения. Ако това се случи, използвайте респиратори с подаване на въздух. ПРЕДИ рязане прочетете и разберете разпоредбите за безопасност за сплавите за заваряване.

ЗАЩИТНИ ЗАВАРЪЧНИ ГАЗОВЕ

Следните предпазни мерки трябва да се спазват стриктно при заваряване със защитни газове заедно с предходните инструкции.



ВИДОВЕ ГАЗОВЕ

Тези заваръчни апарати използват единствено инертни (незапалими) газове за защита на заваръчната дъга. Важно е да бъде избран подходящият тип газ за вида заваряване, който ще се извършва.



НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Никога не използвайте неидентифицирани газови бутилки.



РЕДУКТОР НА НАЛЯГАНЕ

НИКОГА не свързвайте бутилката директно към заваръчния апарат. Винаги използвайте редуктор на налягане.

Проверете дали редукторът функционира правилно. Прочетете внимателно инструкциите за редуктора.

Никога не използвайте смазка за която и да е част от редуктора.

Всички редуктори са проектирани за специфични видове газ. Проверете дали редукторът е подходящ за защитния газ, който ще се използва.



ПОВРЕДЕНИ ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Никога не използвайте повредени или дефектни бутилки.



ПРЕМЕСТВАНЕ НА БУТИЛКА

Никога не вдигайте газовата бутилка, като я държите за редуктора.

ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Не излагайте газовите бутилки на източници на прекомерна топлина, искри, гореща шлака или пламъци.

МАРКУЧ ЗА ГАЗ

Проверете дали маркучът за газ не е повреден. Винаги дръжте маркуча за газ далеч от работната зона.

ТОКОВ УДАР

Следните предпазни мерки, заедно с предходните инструкции, трябва се спазват стриктно, за да се намали рисъкът от токов удар.



НАРАНЯВАНЕ ОТ ТОКОВ УДАР

Не докосвайте лице, пострадало от токов удар, ако все още е в контакт с кабелите. Незабавно изключете захранването от мрежата, СЛЕД КОЕТО окажете помощ.



КАБЕЛЕН КОНТАКТ

Не модифицирайте захранващите кабели, ако електроизахранването все още е включено. Не докосвайте заваръчните схеми. Заваръчните схеми са обикновено с ниско напрежение, но все пак, като предпазна мярка, не докосвайте заваръчните електроди.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА КАБЕЛИ И ЩЕПСЕЛИ

Проверявайте редовно кабела на захранването, щепселя и стенните гнезда. Това е особено важно, ако оборудването се премества често.



РЕМОНТИ

Никога не се опитвайте да ремонтирате заваръчния апарат сами. Резултатът ще бъде не само отпадане на гарантията, но и високи рискове.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА

Винаги проверявайте дали захранването е изключено, преди да извършвате някоя от операциите по поддръжката, изброени в това ръководство (напр., преди да смените някое от следните неща: износени електроди, заваръчни проводници, механизма за подаване на тел и др.)

Никога не насочвайте заваръчния пистолет или електрода към себе си или друг човек.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

Проверете дали няма някакви захранващи кабели, телефонни кабели или други електрически детайли (напр. компютърни кабели, линии за управление и др.) в близост до

Рязането.



Проверете дали няма телефони, телевизори, компютри или други предаващи устройства близо до заваръчния апарат.

Уверете се, че няма хора с пейсмейкъри в непосредствена близост до заваръчния апарат.

Не използвайте заваръчния апарат в болници или лечебни заведения (включително ветеринарни лечебници). Специално се уверете, че в близост до заваряването не се използва електрическо медицинско оборудване.

Ако заваръчният апарат пречи на други устройства, вземете следните предпазни мерки:

1. Проверете дали странничните панели на заваръчния апарат са здраво закрепени.
2. Съксете захранващите кабели.
3. Поставете EMC филтри между заваръчния апарат и захранващия източник.

Електромагнитна съвместимост: CISPR 11, Група 2, Клас А.

Това оборудване от Клас А не е предназначено за употреба в жилищни райони, където електроенергията се подава чрез обществена захранваща система с ниско напрежение. На такива места може да има потенциални трудности при осигуряване на електромагнитната съвместимост поради кондуктивни или излъчени смущения.

Това оборудване не отговаря на IEC 61000-3-12. Ако е свързано към обществена захранваща система с ниско напрежение, монтажникът или потребителят на оборудването е отговорен да гарантира, че оборудването може да бъде свързано след консултация с оператора на разпределителната мрежа, ако е необходимо.

Това оборудване е подходящо за употреба в електрическата мрежа в промишлена среда, защитена чрез комбиниран прекъсвач с дефектоноткова защита (времезадръжка), Тип В и ток на изключване >200 mA.

ПРЕДИМСТВА НА ИНВЕРТОРА

- Инверторът е проектиран с помощта на най-новата IGBT (свръхскоростен биполярен транзистор с изолиран гейт) технология
- Работна честота 55 kHz
- Цифров контрол

- 35% – 100% работен обхват
- Автоматично увеличаване силата на дъгата на заваръчния ток, за да се стабилизира заваряването при промяна на интензивността на енергията
- Защитата срещу прилепване (antisticking) осъществява автоматично изключване, след около 3 секунди, в случай на късо съединение между електрода и заваръчното парче, за да се избегне пастиране
- Автоматично увеличаване на тока с горещо стаптиране в началото на заваряването

ИЗБИРАЕМИ МЕТОДИ НА ЗАВАРЯВАНЕ

РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ С ТОПЛИ ЕЛЕКТРОД

Електрическото ръчно електродъгово заваряване с топли електрод и електродъговото заваряване в защитна среда с топли електрод са ръчни процедури, използващи топлината, генерирана от електрическа дъга, която възниква, когато покритите заваръчни електроди осъществяват контакт с обработвания детайл. Това е широкоразпространена процедура, предимно поради многофункционалността си. Въщност, обработваните детайли могат да бъдат заварени заедно навсякъде: в работилница, на открито или дори в затворени пространства и недостъпни зони. Освен това има налично голямо разнообразие от електроди, за да се отговори на всички нужди.

Ръчното електродъгово заваряване с топли електрод с променлив или постоянно ток използва т. нар. „спадащи“ генератори. Обикновено постоянноят ток е предпочитан поради качеството на крайния резултат и широката гама от електроди, които могат да бъдат използвани. Основните параметри на този вид заваряване са заваръчният ток и динамиката. Заваръчният ток идентифицира диаметъра и вида на електрода, който може да се използва. Динамиката показва скоростта на реакция на заваръчния апарат при променливи условия на дъгата.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАТЕЛО

Преди да включите уреда, проверете напрежението, фазата и честотата в електрохранването. Позволеното напрежение е указано на табелката на уреда. Уверете се, че заваръчният апарат е заземен.

Проверете дали щепселт, доставен с уреда, е съвместим с гнездото на локалната електрическа мрежа.

Уверете се, че захранването е достатъчно за работа със заваръчния апарат.

Силовият кабел, доставен със заваръчния апарат, не трябва да бъде удължаван, но ако това е необходимо, трябва да се използва кабел с идентично или по-голямо сечение съобразно крайната дължина на кабела.

Всички модели изискват трижилен кабел (фаза, нула и маса).

ИЗХОДНИ ВРЪЗКИ

Заваръчните кабели са свързани посредством бързи конектори.

Консултирайте се със следващите глави от това ръководство, за да получите повече информация относно връзките, изисквани за електродъгово заваряване с топим електрод.

РАБОТНИ КОНТРОЛИ И ОПЦИИ

ОПИСАНИЕ

Сериията DWM 140EASY е инверторен заваръчен апарат с постоянен ток за ръчно електродъгово заваряване с топим електрод. Уредът използва еднофазово променливотоково захранване 230 V, 50 Hz. Препоръчва се 25-амперов предпазител или прекъсвач за забавяне. Серията DWM 140EASY е идеална за домашни проекти или лека поддръжка. Пръчково заварена въглеродна стомана, неръждаема стомана.

РАЗОПАКОВАНЕ

- Отстранете картонените опаковки, торбичките или стиропора, съдържащи заваръчния апарат и аксесоарите.
- След като разопаковате уреда, огледайте внимателно за повреди, които може да са възникнали при пренасянето. Проверете за хладави, липсващи или повредени части. Исковете за транспортни щети трябва да бъдат поставени към превозвача.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикул №	45 484	
Модел	DWM 140 EASY	
Тип	Електрод	
Номинално напрежение	V	230
	Hz	50/60
Максимален номинален входен ток	A	25
Номинален входен електрически капацитет	KVA	5,75
Напрежение на празен ход	V	68
Номинално работно напрежение	V	25,6

Ток на ръчно електродъгово заваряване с топим електрод	A	20~140
Номинален работен цикъл	%	2000%
Заваръчен ток (10 мин.)	A	20%@140
10 мин./100%	A	63
Ефективност	η	0,85
Фактор на мощност	Cosφ	0,65
Клас на изолация		H
Зашита на корпуса	IP	21S
Вид охлаждане		Въздух
Тегло	kg	3
Размер D*Ш*В	cm	32x10x18

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- 1. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ** – Когато машината е включена, индикаторът за захранване също е включен.
- 2. ИНДИКАТОР ЗА АЛАРМА** – Когато термичният индикатор е включен, той показва, че машината е претоварена и вътрешната температура е търде висока. Подаването на заварка ще спре автоматично, но вентилаторът ще продължи да работи. Когато вътрешната температура се понижи, лампата за претоварване ще изгасне и машината ще бъде готова да заварява.
- 3. ЗАВАРЪЧЕН ТОК** – Заваръчният ток се показва върху предния панел на машината. Това е непрекъснато регулиране на извеждането на ток.
- 4. ЗАВАРЪЧЕН КАБЕЛ** – Заваръчните кабели са прикрепени към електрод, за да се завърши веригата, позволявайки електрически поток, необходим за заваряване.
- 5. ЗАЗЕМЯВАЩ КАБЕЛ** – Заземяваният кабел/клема е прикрепен/и към работната част, за да се завърши веригата, позволявайки електрически поток, необходим за заваряване.

- 6. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАХРАНВАНЕТО** – В положение „OFF“ (ИЗКЛ.) не се подава захранване. В положение „ON“ (ВКЛ.) към силовия трансформатор и контролната верига се подава захранване.

- 7. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ** – Захраниващият кабел свързва заваръчния апарат към захранване 230 волта. Щепселна кутия 16 ампера за захранване на заваръчния апарат.

МОНТАЖ

ИЗИСКВАНЕ ЗА МОЩНОСТ

Изисква се променлива еднофазова мощност 220 V, 50/60 Hz с 35-амперов предпазител или прекъсвач за забавяне.

Предупреждение!

- Опасност от високо напрежение от източник на захранване! Консултирайте се с квалифициран електротехник за правилния монтаж на щепселната кутия. Този заваръчен апарат трябва да бъде заземен, докато се използва, за да се предпази оператора от токов удар.
- **Не премахвайте заземявания ъзъл или по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери между захранващия кабел на заваръчния апарат и щепселната кутия на източника на захранване.** Уверете се, че превключвателят на **ЗАХРАНВАНЕТО** е изключен, когато свързвате захранващия кабел на заваръчния апарат към правилно заземен източник на захранване **230 V** променлив ток, **50 Hz**, еднофазов, **25 ампера**.

УДЪЛЖИТЕЛ

При нормална употреба удължител не е необходим. Не се препоръчва използването на удължител, тъй като той предизвиква пад на напрежението. Този пад на напрежението може да се отрази на работата на заваръчния апарат. Ако трябва да използвате удължител, той трябва да бъде най-малко 12-калибрсов кабел.

Не използвайте удължител с дължина над 7,5 м.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ С ТОПИМ ЕЛЕКТРОД

Първо трябва да изберете правилната полярност за използвания електрод. (Вижте инструкциите върху опаковката на електрода).

След това свържете заваръчните кабели към изходните клеми според из branата полярност (Фиг. 1, 4 и 5).

Фигура 3 показва свързването за заваряване при постоянен ток с положителна полярност.

Свържете кабела на електрода към „+“ клемата и кабела за заземяване към „-“ клемата.

Вкарайте щепсела, като подравните щифта с жлеба, и го завийте по посока на часовниковата стрелка.

Не затягайте прекалено силно. Обърнете връзките, така че електродът да е свързан към „-“ клемата, а кабела за заваряване да е свързан към „+“ клемата при заваряване при постоянен ток с отрицателна полярност.

Настройте заваръчния ток съгласно диаметъра на електрода и дебелината на обработвания детайл.

При заваряване следва да се отчетат следните характеристики:

СИЛА НА ДЪГАТА

Оптимизира капковия пренос на материала от електрода към частта и предотвратява изключване на дъгата, когато електродът е в контакт с частта.

УСТРОЙСТВО СРЕЩУ ЗАЛЕПВАНЕ

Устройство, което изключва изходния ток, ако операторът сгреши и електротът залепне за обработвания детайл. Електротът може да бъде премахнат от скобата си без искри, които могат да го повредят.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Информация относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в съответствие с Директива 2002/96 ЕО (ОЕО). Предупреждение: не изхвърляйте този продукт в обикновеното кошче за битови отпадъци у дома. Използвано електрическо и електронно оборудване трябва да се обработва поотделно и в съответствие с разпоредбите, свързани с обработка, оползотворяването и рециклирането на споменатите продукти. В съответствие с разпоредбите, прилагани в страните членки, частни потребители, които пребивават в ЕС, могат да занесат електрическо и електронно оборудване безплатно в определените пунктове за събиране. Ако не успявате да намерите оторизиран център за изхвърляне на отпадъци, се консултирайте с търговеца, от когото сте закупили продукта. В националните разпоредби се предвиждат санкции срещу лица, които неправомерно изхвърлят или изоставят отпадъци от електрическо или електронно оборудване.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт е гарантиран в съответствие със законовите/специфичните за страната разпоредби в сила от датата на закупуване от първия потребител. Щетите, причинени от нормално износване, претоварване или неправилно боравене, ще бъдат изключени от гаранцията. В случай на рекламация, моля, изпратете машината напълно слободена на вашия дилър или сервизен център за електрически инструменти.

LIETUVIŲ K.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI



PRIEŠ NAUDODANT ŠIĄ ĮRANGĄ RE-KOMENDUOJAMA PERSKAITYTI ŠĮ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



NESKAITYMUS, GALI GEDIMO ATVE-JAI IR (ARBA) PAVOJUS VARTOTOJUI!

ĮRENGINIU GALI NAUDOTI TIK PUIKAI ZINOJANTYS SPECIALIAS SAUGOS TAISYKLES!

Šis vadovas yra neatskiriamą įrangos da-lis ir turi būti pridedamas kiekvienu kartą keičiant ar perparaudoant. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad jis būtų nepažeis-tas ir geros būklės. Gamintojas turi teisę pritaikyti pakeitimus kiekvienu akimirką arba be jokio išankstinio įspėjimo.



Ši įranga skirta tik pramoniniams arba profesionaliam naudojimui. Todėl įrangą turėtų naudoti tik patyrę arba visiškai apmokyti žmonės. Naudotojas ir (arba) savininkas yra atsakingi už tai, kad nepatyrę darbuotojai negalėtų prieiti prie įrangos.



Darbininkas turi atidžiai prižiūrėti savo įrankius! Atminkite, kad bet koks įrankis ar įranga galiapti pavojumi, jei jie ne-bus tinkamai prižiūrimi. Netinkama arba neprižiūrima įranga gali būti pavojinga. Jei jis neveikia tinkamai arba perkaista, reikia nedelsiant atjungti elektros tiek-imą ir grąžinti įrenginį remontouti tiek-eju.



Prieš naudodami suvirintuvą, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Tada galėsite dirbti geriau ir saugiau. Perskaite šį vadovą sužinosite daugiau apie suvirinimo galimybes, apribojimus ir galimus pavojus. Išsaugokite šį vadovą visą įrangos eksploatavimo laiką. Jis visada turi būti operatoriu pasiekiamoje vietoje.



Visa įranga, prijungta prie elektros maitinimo šaltinių, gali būti pavojinga, jei nebus perskaitytos ir nesilaikomos gamintojo instrukcijos. Perskaitykite, supras-kite ir laikykites šių saugos instrukcijų, kad sumazintumėte mirties ar sužalojimo dėl elektros smūgio pavojų. Užtikrinkite, kad net pašaliniai asmenys žinotų ir suprastų suvirinimo srityje kylančius pavojus.



Šiame vadove pateikta saugos informacija yra vadovas, užtikrinantis, kad jums nekyla bereikalinga rizika. Tačiau opera-

torius visada turi būti kompetentingas ir atsargus.



Konstruktoriaus neprisiima jokios atsako-mybės už sužalojimus ar žalą, padarytą nepatyrus, netinkamai ar aplaidžiai nau-dojant jo įrangą.



Gaisrai ir sprogimai gali rimtai susižaloti arba padaryti žalos! Perskaitykite, su-praskite ir laikykites visų saugos įspėjimų, kad sumažintumėte mirties ar sužalojimo pavojų dėl gaisro ar sprogimo. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad net ir paša-liniai asmenys turėtų žinoti ir suprasti suvirinimo srityje kylančius pavojus. At-minkite, kad suvirinant iš prigimties at-siranda kibirkščių, karštų pusrų, išsilydži-usių metalų lašų, karštų šlakų ir įkaitusių metalinių dalių, kurios gali sukelti gaisrą, nudeginti odą ir pažeisti akis.



Lanko spinduliai gali pažeisti akis ir nudeginti odą! Perskaitykite, supraskite ir laikykites visų saugos įspėjimų, kad išengtumėte žalos dėl lanko spindulių. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad net ir pašaliniai asmenys turėtų žinoti ir suprasti suvirinimo srityje kylančius pavojus. Dėvėkite apsauginę kaukę ir įsitikinkite, kad pašaliniai asmenys elgsiasi taip pat.



Dūmai, toksikos dujos ir garai gali būti kenksmingi! Perskaitykite, supraskite ir laikykites visų saugos įspėjimų, kad išengtumėte nuodingų suvirinimo duju žalos. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad net pašaliniai asmenys turėtų žinoti ir suprasti pavojus.



Neatsargumas naudojant arba prižiūrint suslėgtų duju balionus arba regulatorius gal sižaloti arba nužudyti operatorių ir (arba) pašalinius asmenis! Perskaitykite, supraskite ir laikykites visų saugos įspė-jimų, kad išengtumėte suslėgtų duju keliamo pavojaus. Ypatingą dėmesį at-kreipkite į tai, kad net pašaliniai asmenys turėtų žinoti ir suprasti pavojus.



AUKŠTOS ĮTAMPOS



Įrenginys turi potencialiai mirtiną įtampą. Įrangos aukštos įtampos sritys buvo at-skirtos ir pasiekiamos tik naudojant įrankius, kurių nėra suvirintuve. Visas techninės priežiūros ar remonto operacijas, kurioms reikia patekti į tokias zonas, gali atlkti tik konstruktoriaus apmokyti technikai.



UŽSIENIO OBJEKTAI

Niekada neuždenkite védinimo angų pašaliniais daiktais ir venkite kontaktu su skyssčiais. Nuvalykite tik sausus skudurėlius. Sios saugos priemonės taikomos net tada, kai įrenginys yra išjungtas.



SVORIO APKROVOS

Viršutinė suvirintojo dalis nebuvo sukurtai taip, kad atlaikytų dideles apkrovas. Niekada nestovékite ant įrenginio.



KABELIŲ MATEUOKLÉS

Patikrinkite, ar visi kabeliai yra tinkamai išmatuoti pagal jvesties galia, kurios reikia jūsų konkretiškam suvirintojui. Ši atsargumo priemonė taip pat taikoma ilginamiesiems laidams, jei jie naudojami. Visi ilginamieji laidai turi būti tiesūs. Suvynioti kabeliai gali perkasti iš tapti pavojingi. Sukurti arba suvynioti kabeliai taip pat gali sukelti suvirintojo gedimą.



APSAUGA NUO PERKROVOS

Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis, tiekiantis suvirintuvą, tiekia tinkamą įtampą ir yra saugiai apsaugotas. Maitinimo jungiklis turi atidaryti visas maitinimo grandines. (Jei naudojama vienfaizė jungtis, tiek įtampos, tiek nulinis poliai turi būti atviri. Jei naudojama triju laidų jungtis, visi trys poliai turi būti atviri. Keturių laidų grandinės reikalingi visi poliai, o neutralė – atvira). Reikėtų naudoti uždelstomus saugiklius arba K standarto automatinius jungiklius.



ĮŽEMINIMAS

Jei suvirointuvas dar nebuvo su kištuku, pirmiausia prijunkite įžeminimo laidą. Ištraukdami kištuką, įžeminimo laidą atjunkite paskutinį.



KIŠTUKAS IR MAITINIMO TAIKYMAS

Jei suvirointuve jau yra prijungtas kištukas, patikrinkite, ar jis tinka sieniniams lizdui, kurį ketinate naudoti. Niekada negadinkite maitinimo laidą.



KABELIŲ SPALVOS

Žalia–geltonas laidas skirtas įžeminimui. (Nenaudokite jo niekam kitam!).



PERKELIMAS

Kai kurie suvirointojai yra labai sunkūs, todėl perkeliant įrenginį reikia būti atsargiems. Prieš perkeldami įrenginį, patikrinkite grindy arba platformos svorio apkrovos aprūpimus, jei suvirointuvas bus naudojamas, net ir tik laikinai, ne pramoninėje aplinkoje.



Niekada nelaikykite ir nejudinkite suvirointovo pasvirusioje padėtyje arba ant šono.



MONTAVIMO APLINKA

Įranga netinka naudoti prausyklose, dušo kabinose, baseinių zonose ar panašioje aplinkoje. Jei turite naudoti įrenginį tokiose vietose, išjunkite visą vandens tiekimą ir patikrinkite, ar vieta buvo evakuota. Suvirointimo aparatas nebuvo skirtas montuoti ar naudoti vietose, kuriose jis gali



patirti smūgai ar vibraciją, pvz., kelių transporto priemonėse, geležinkelio vagonuose, lynų keltuvuose, orlaiviuose, laivuose ar valtyse ar panašioje aplinkoje (išskaitant kranus, konvejerius–nešūkius ar kita mobilioji įranga, linkusi į vibraciją).

Suvirointojo niekada negalima naudoti arba laikyti lyjant ar sningant.

Niekada nenaudokite suvirointovo sprogioje, ēsdinančioje, abrazyvinėje ar druskiningoje aplinkoje.



GESINTUVAS

Visada šalia darbo zonos pastatykite patvirtintą gesintuvą. Gesintuvai turi būti reguliariai tikrinami.



VIETA

Suvirointuvą pastatykite toliau nuo šilumos šaltinių. Pastatykite suvirointuvą gerai vėdinamoje aplinkoje. Padékite suvirointuvą saugioje, apsaugotoje vietoje. Jis neturi būti montuojamas lauke. Nemontuokite suvirointojo dulkelėje aplinkoje. Dulkės gali patekti į vidines įrenginio dalis ir trukdyti aušinti. Suvirointuas turi būti pastatytas ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris visomis kryptimis išsikiša toliau nei paties įrenginio matmenys. Naudojant ant ištrišto paviršiaus, rekomenduojama tinkamai prityvinti, kad būtų išvengta mašinos slydimos.



ŠVAROS VIETOS

Įrengimo vieta turi būti švari ir sausa, kad suvirointuvu ventiliatoriai neįtrauktų smulkijų daiktų ar skysčių. Gali kilti ne tik įrango gedimas, bet ir didelis gaisro pavojus.



REMONTAS

Niekada neméginkite patys taisyti suvirointojo. Visada kreipkitės į gamintoją arba įgaliotajį remontininką. Visos garantijos nuostatos iš karto netenka galios, jei bus atliktas bet koks remontas arba bandymas taisyti, kuris néra specialiai raštiškai įgaliotas arba netvarkomas konstruktoriaus. Be to, konstruktorius neprisiima atsakomybės už jokius gedimus ar žalą, atsiradusią dėl tokų neleistinų veiksmų.



TECHNINĖ PAGALBA

Suvirointuas turi būti nuvežtas į įgaliotą techninės pagalbos centrą, jei įranga buvo kaip, nors pažeista arba jvyksta vienas iš šių įvykių: skysčio įsiskverbimas; žala, padaryta dėl krintančių daiktų; lietus arba drėgmė (viršijant nurodytas ribas); sutrikimas; veikimo sutrikimas arba jei įranga nukrito.



**ATSARGINĖS DALYS**

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis. Kitos atsarginės dalys gali sukelti iргangos gedimą. Neoriginialių atsarginių dalių naudojimas taip pat nustos galioti, o gamintojas atleis nuo bet kokios atsakomybės už gedimą ar žalą, atsiradusią dėl tokų veiksmų.

**SUVIRINIMO NAUDOJIMO SAUGOS INSTRUKCIJOS**

ATSARGIAI! Jei nesilaikoma saugos ispėjimų ir nurodymų, suvirinimo procesai gali būti pavojingi operatoriui ir pašaliniam asmenims.

**ASMENINĖ APSAUGA**

Kartu su ankstesnėmis instrukcijomis reikia griežtai laikytis šių atsargumo priemonių.

**APSAUGINĖ KAUKĖ**

Dévėkite apsauginę nedegią suvirinimo kaukę, kad apsaugotumėte kaklą, veidą ir galvos šonus. Laikykite priekinį lešį švarų ir pakeiskite jį, jei jis sulūžęs ar iškišęs. Tarp kaukės ir suvirinimo vietos uždékite permatomą apsauginį stiklą.

**APRANGA**

Dévėkite prigludusius, uždarus, nedegius, be kišenių drabužius.

**VĒDINIMAS**

Suvirkinkite gerai vēdinamoje aplinkoje, kuri neturi tiesioginio priėjimo prie kity darbo zonų.

**AKIŲ APSAUGA**

Niekada nežiūrėkite į lanką be tinkamos akių apsaugos.

**DŪMAI IR DUJOS**

Nuvalykite dažus, rūdis ar kitus nešvarumus nuo pjaustomo gaminio, kad nesudarytų pavojingų garų.



Niekada nepjaukite metalų, kuriuose yra cinko, gyvsidabrio, chromo, grafito, sunkiųjų metalų, kadmio ar berilio, nebent operatorius ir pašaliniai asmenys naudoja tinkamus respiratorius su oro tiekimu.

AUKŠTOS ĮTAMPOS APSAUGA

Kartu su ankstesnėmis instrukcijomis reikia griežtai laikytis šių atsargumo priemonių.

**UŽDAROS VIETOS**

Suvirindami mažoje aplinkoje, palikite maitinimo šaltinį už tos vietas, kurioje bus suvirinamas, ir pritvirtinkite įžeminimo spauštuką prie suvirinamos detalių.

**DRĒGMĖ**

Niekada nevirinkite drégoje ar drégoje aplinkoje.

**PAŽESTI KABELIAI**

Niekada nenaudokite pažeistų laidų. (Tai taikoma ir maitinimo, ir suvirinimo kabeliams.)



Niekada nenuimkite įrenginio šoninių skydų. Jei šonines plokštės galima atidaryti, prieš pradédami bet kokius darbus visada patirkinkite, ar jos sandariai uždarytos.

PRIEŠGAISRINĖ

Kartu su ankstesnėmis instrukcijomis reikia griežtai laikytis šių atsargumo priemonių. Suvirinimo darbams atliki reikalinga aukšta temperatūra, todėl gaisro pavojus yra didelis.

**DARBO GRINDYS**

Darbo zonos grindys PRIVALO būti atsparios ugniai.

**DARBO PAVIRŠIAI**

Suvirinimo metu naudojami darbo suolai ar stalai PRIVALO turėti ugniai atsparius paviršius.

**SIENIŲ IR GRINDŲ APSAUGA**

Pjovimo aplinką supančios sienos ir grindys turi būti ekranuotos nedegiomis medžiagomis. Taip ne tik sumažina gaisro rizika, bet ir išvengiama sienų bei grindų pažeidimų pjovimo metu.

**GESINTUVAS**

Darbo aplinkoje pastatykite patvirtintą ir tinkamo dydžio gesintuvą. Reguliariai išrinkinkite jo darbo tvarką (atliki planinius patikrimimus) ir jisitinkinkite, kad visos susijusios šalys žino, kaip ja naudotis.

**ŠVARI APLINKA**

Pašalinkite visas degias medžiagas nuo darbo aplinkos.

**RIMTAS PAVOJUS!**

Niekada nepjaukite uždarose erdvėse (pvz., transporto priemonėje konteineriuose, cisternoje ar sandėlyje ir t. t.), kur yra arba buvo arba buvo laikomas toksiškos, degios ar sprogios medžiagos. Ypač cisternose gali būti toksiškų, degių ar sprogio duju ir garų praėjus metams po jų ištuštintimo.



Niekada nepjaukite cisternos, kurioje yra (ar buvo laikomas) toksiškos, degios ar sprogios medžiagos. Juose vis dar gali būti toksiškų, degių ar sprogio duju ir garų, praėjus metams po to, kai jie buvo ištuštinti. Jei privalote suvirinti baką, prieš pradédami bet kokius darbus, VISA-DA pasvyuokite jį užpildydami smėliu ar

panašia inertiška medžiaga.

NIEKADA nenaudokite suvirintojo užšalusiem vandens vamzdžiams lydyti.

VĖDINIMAS

Kartu su ankstesnėmis instrukcijomis reikia griežtai laikytis šių atsargumo priemonių.



SUVIRINIMO APLINKOS VĖDINIMAS

Atsargiai vėdinkite nupjautą aplinką. Palaikykite pakankamą oro srautą, kad išvengtumėte toksiškų ar sprogių dujų kaupimosi. Pjovimo procesai su tam tikromis metalų rūsimis arba jų deriniai gali generuoti toksiškus dūmus. Tokiu atveju naudokite oro tiekimo respiratorius. PRIEŠ pjaustydamis perskaitykite ir supraskite suvirinimo lydinio saugos nuostatas.

ELEKTROS ŠOKAS

Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, kartu su ankstesnėmis instrukcijomis reikia griežtai laikytis šių atsargumo priemonių.



ELEKTROS SMŪGIO SUŽALOJIMAS

NELIESKITE asmens, patyrusio elektros smūgį, jei jis/ji vis dar liečiasi su laida. Nedelsdami išjunkite maitinimo šaltinių. TAI suteikite pagalbą.



KABELIO KONTAKTAI

Negadinkite maitinimo laidą, jei maitinimo maitinimas vis dar įjungtas. Nelieskite suvirinimo grandinės. Suvirinimo grandinė paprastai yra žemos įtampos, tačiau dėl atsargumo nelieskite suvirintojo elektrodo.



ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIE KABELIO IR KIŠTUKU

Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą, kištuką ir sieninį lizdą. Tai ypač svarbu, jei įranga dažnai perkeliama.



REMONTAS

Niekada nemieginkite patys taisityti suvirinotojo. Dėl to ne tik būtų panaikinta garantija, bet ir kiltų didelė pavojaus rizika.



ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŽIŪRA

Visada patikrinkite, ar buvo atjungtas elektros maitinimas, prieš atlikdami bet kurį iš šiame vadove išvardytų priežiūros operacijų (pvz., prieš keisdami bet kurį iš šių dalykų: susidėvėjusius elektrodus, suvirinimo laidus, vielos tiektuvą ir kt.) Niekada nenukreipkite suvirinimo pistoleto ar elektrodo į save ar kitus.

ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

Patikrinkite, ar šalia pjovimo vietas néra maitinimo kabelių, telefono kabelių ar kitų elektros prietaisų (pvz., kompiuterio kabelių, valdymo linijų ir kt.).



Patikrinkite, ar šalia suvirintojo néra telefonų, televizorių, kompiuterių ar kitų perdevavimo įrenginių.



Įsitikinkite, kad šalia suvirintojo néra žmonių, turinčių širdies stimulatorių.

Nenaudokite suvirintojo ligoninėse ar medicininėje aplinkoje (iskaitant veterinarijos klinikas). Ypač įsitikinkite, kad šalia suvirinimo vietas nenaudojama jokia elektrinė medicinos įranga.

Jei suvirintojas trukdytu kitiems aparatams, imkite šių atsargumo priemonių:
Patikrinkite, ar suvirintojo šoniunes plokštės tvirtai pritvirtintos.
Sutrumpinkite maitinimo laidus.
Įdėkite EMC filtrus tarp suvirintuvo ir maitinimo šaltinio.

EMC suderinamumas: CISPR 11, 2 grupė, A klasė.

Ši A klasės įranga néra skirta naudoti gyvenamosiose vietose, kur elektros energiją tiekia viešoji žemos įtampos tiekimo sistema. Tose vietose galii kilti sunkumų užtikrintant elektromagnetinį suderinamumą dėl laidumo ir spinduliuojamų trikdžių.

Ši įranga neatitinka IEC 61000-3-12. Jeigu jis yra prijungtas prie viešosios žemos įtampos sistemos, įrangos montuotojas arba naudotojas privalo užtikrinti, prieigus pasikonsultavęs su skirstomojo tinklo operatoriumi, kad įranga galėtų būti prijungta.

Ši įranga yra tinkama naudoti pramoninėje aplinkoje perjungimo maitinimo šaltinių, apsaugotą likutinės srovės jungikliu (laiko delsa), B tipo ir išjungimo srovė >200 mA.

INVERTERIO PRIVALUMAI

- Inverteris sukurtas naudojant naujausią i.g.b.t. (ypač greita) technologija
- 55 khz veikimo dažnis
- „Skaitmeninio tvarkyklos“ valdymas
- 35% -100% veikimo diapazonas
- Lanko jėgos automatinis suvirinimo srovės padidinimas, siekiant stabilizuoti suvirinimą keičiantis strypams
- Apsauginis lipnumas automatiškai išsi Jungia maždaug po 3 sekundžių trumpojo jungimo atveju tarp elektrodo ir suvirinimo detalės, kad būtų išvengta jklajavimo

- Karšto paleidimo automatinis srovės padidinimas suvirinimo pradžioje.

PASIRINKTI SUVIRINIMO BŪDAI

MMA SUVIRIMAS

Elektrinis MMA (metalo rankinis lankinis suvirinimas) ir SMAW (ekranuotas metalo lankinis suvirinimas) yra rankinės procedūros, kuriomis išnaudojama elektros lanko generuojama šiluma, kuri susidaro, kai padengti suvirinimo elektrodai liečiasi su ruošiniu.

Tai labai dažna procedūra, daugiausia dėl jos universalumo. Tiesą sakant, ruošinius galima suvirinti bet kur: dirbtuvėse, atviroje vietoje ar net uždarose erdvėse bei nepasiekiamose vietose. Be to, yra įvairios elektrodų, kurie patenkins visus poreikius.

MMA suvirinimui kintamosios arba nuolatinės srovės srove naudojami vadintameji „nukrite“ generatoriai. Paprastai pirmenybė teikiama nuolatinei srovi dėl galutinio rezultato kokybės ir daugybės elektrodų, kuriuos galima naudoti. Svarbūs MMA suvirinimo parametrai yra suvirinimo srovė ir dinamika. Suvinimo srovė nustato naudojamo elektrodo skersmenį ir tipą. Dinamika parodo suvirinimo įrenginio reakcijos greitį įvairiomis lanko sąlygomis.

PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO

Prieš prijungdami įrenginį, patikrinkite maitinimo įtampa, fazę ir dažnį. Leistina įtampa nurodyta įrenginio vardinėje lentelėje.

Įsitikinkite, kad suvirkintuvas yra jžemintas. Taip pat patikrinkite, ar su įrenginiu pateiktas kištukas yra suderinamas su vienitinio elektros tinklo lizdu.

Įsitikinkite, kad maitinimo pakanka, kad suvirkintuvas veiktyt. Maitinimo kabelis, tiekiamas kartu su suvirkintuvu, neturėtų būti prateistas, tačiau, jei to reikia, reikia naudoti identišką arba didesnio skerspjūvio laidą, atsižvelgiant į galutinį kabelio ilgį.

Visiems modeliams reikalingas trijų laidų kabelis (teigiamojo, neigiamo ir jžeminimo).

ISVESTIES JUNGTYS

Suvirinimo kabeliai sujungiami naudojant greito jungties kištukus. Daugiau informacijos apie MMA reikalingas jungtis rasite tolesniuose šio vadovo skyriuose.

VALDYMO VALDIKLIAI IR PARINKTYS

APIBŪDINIMAS

DWM 140EASY serija yra nuolatinės srovės inverterinis MMA suvirkintojas. Šis įrenginys naudoją 1-fazę 230 V, 50 Hz kintamosios srovės maitinimą. Rekomenduojamas 25 amperų uždelsimo saugiklis arba grandinės pertraukiklis. DWM 140EASY serija idealiai tinka „pasidaryk pats“ projektams arba lengvai priežiūrai. Anglies plienas, nerūdijantis plienas.

ISPĀKAVIMAS

- Išimkite déžutes, maišelius arba polistirolo putas, kuriose yra suvirkinimo aparatas ir priedai.
- Išpakavę įrenginį atidžiai apžiūrėkite, ar nepažeista transportavimo metu. Patikrinkite, ar néra palaidy, trūkstamų ar pažeistų dalių. Pretenzija dėl gabenumo žalos turi būti pateikta vežėjui.

TECHNINIAI DUOMENYS

Straipsnio numeris	45 484	
Modelis	DWM 140 EASY	
Tipas	Elektrodas	
Nominali įtampa	V	230
	Hz	50/60
Maksimali vardinė jėjimo srovi	A	25
Nominali įvesties talpa	KVA	5,75
Įtampa be apkrovos	V	68
Nominali darbinė įtampa	V	25,6
MMA suvirinimo srovė	A	20~140
Vardinis darbo ciklas	%	2000%
Suvirinimo srovė (10 min.)	A	20%@140
10min/100%	A	63
Efektyvumas	η	0,85
Galios koeficientas	Cospf	0,65
Izoliacijos klasė		H
Korpuso apsauga	IP	21S
Aušinimo tipas		Air
Svoris	kg	3
Matmenys l*P*A	cm	32x10x18

IDENTIFIKAVIMAS

- MAITINIMO INDIKATORIUS** – kai aparatas įjungtas, užsidegs maitinimo indikatorius.
- ALARMO INDIKATORIUS** – kai dega šiluminis indikatorius, jis rodo, kad mašina perkrauta ar vidinė temperatūra per aukšta. Suvirinimo išėjimas išsijungs automatiškai, bet ventiliatorius vis tiek veiks. Kai vidinė temperatūra sumažėja, perkrovos lemputė išsijungs ir mašina bus paruošta suvirkinti.

- 3. SUVIRINIMO SROVĖ** – suvirinimo srovė yra įrenginio priekiniame skydelyje. Tai begalinis srovės išėjimo reguliavimas.
- 4. SUVIRINIMO KABELIS** – suvirinimo kabeliai pritvirtinami prie elektrodo, kad užbaigtų grandinę, kad būty galima tekėti suvirinimui reikalinga srove.
- 5. ĮŽEMINIMO KABELIS** – įžeminimo kabelis / spaustukas yra pritvirtintas prie ruošinio, kad užbaigtų grandinę, leidžiančią tekėti srovei, reikalingai suvирinti.
- 6. MAITINIMO JŪNGIKLIS** – „IŠJUNGTĄ“ padėtyje maitinimas néra tiekiamas. „ON“ padėtyje maitinimas tiekiamas pagrindiniam transformatoriu iš valdymo grandinėi.
- 7. MAITINIMO LAIDAS** – maitinimo laidas jungia suvirkintuvą prie 230 voltų maitinimo šaltinio. 16 amperų lizdas, skirtas tiekti maitinimą suvirkintoju.

MONTAVIMAS

GALIOS POREIKIS

Reikalingas kintamosios srovės vienfazis 220 V, 50/60 HZ saugiklis su 35 amperų vėlinimo saugikliu arba grandinės pertraukikliu.

Įspėjimas!

- Aukštos įtampos pavojus dėl maitinimo šaltinio! Norėdami tinkamai sumontuoti lizdą, kreipkitės į kvalifikotą elektriką. Šis suvirkinimo aparatas turi būti įžemintas naudojimo metu, kad būtų apsaugotas operatorius nuo elektros smūgio.
- **Jokių būdu neištraukite įžeminimo kištuko ir nekeiskite kištuko. Nenaudokite adapterių tarp suvirkintojo maitinimo laido ir maitinimo šaltinio lizdo.** Išsitinkite, kad POWER jungiklis yra IŠJUNGTAS, kai jungiate suvirkintojo maitinimo laidą prie tinkamai įžeminto 230 VAC, 50 Hz, vienfazio, 25 amperų maitinimo šaltinio.

PRAILGINIMO LAIDAS

Įprasto naudojimo metu ilgintuvo laido nereikia. Primytinai rekomenduojama nenaudoti ilginamojo laido dėl jų sukeliamo įtampos kritimo. Šis įtampos kritimas gali turėti įtakos suvirkintojo veikimui. Jei reikia naudoti ilginamajį laidą, jis turi būti mažiausiai 12 dydžio.

Nenaudokite ilgesnio laido, ilgesnio nei 7,5 m.

MMA SUVIRINIMO INSTRUKCIJOS

Pirmiausia nuspręskite, koks yra teisinės pasirinkto elektrodo poliškumas. (Žiūrėkite instrukcijas ant elektrodo paiko).

Tada prijunkite suvirinimo laidus prie išvesties gnybtų (1, 4 ir 5 pav.).

3 paveiksle parodytos jungtys suvirinimo

operacijoms naudojant teigiamo poliškumo nuolatinę srovę.

Elektrodo kabelį prijunkite prie „+“ gnybto, o įžeminimo gnybto kabelį – prie „-“ gnybto.

Sureguliuokite kaištį ir grovelį, įkiškite kamštį ir gerai įsukite pagal laikrodžio rodyklę.

Per daug nepriveržkite. Apverskite jungtis taip, kad elektrodas būtų prijungtas prie „+“ gnybto, o apkabos kabelis būtų prijungtas prie „-“ gnybto, kai suvirkinama naudojant neigiamo poliškumo nuolatinę srovę.

Suvirkinimo srovę nustatykite pagal elektrodo skersmenį iš ruošinio storij.

Suvirkinimo metu galioja šios savybės:

ARKINĖ JĒGA

Optimizuojau lašų perdavimą iš elektrodo į gabalą ir neleidžia lankui išsiųjungi, kai elektrodas liečiasi su gabalėliu.

ANTILIPNUMO ĮTAISAS

Įrenginys, kuris išjungia išėjimo srovę, jei operatorius suklydo ir elektrodas užstringo prie ruošinio. Elektrodą galima nuimti nuo spaustuko neužsidegant liepsnos, kuri gali jį sugadinti.

APLINKOS APSAUGA

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos utilizavimą pagal direktyvą 2002/96 CE (RAEE).



Įspėjimas: šiam gaminiui išmesti nenaudokite jprastos namų šiukslių dėžės.

Naudota elektros ir elektroninė įranga turi būti tvarkoma atskirai ir laikantis taisyklių, susijusių su minetu gaminių apdorojimu, regeneravimu ir perdirbimu.

Pagal valstybės narėse taikomas taisykles, privatus vartotojai, gyvenantys ES, gali nemokamai nuvežti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą į tam skirtus surinkimo centrus.

Jei kyla sunkumų ieškant įgaliotojo atliekų išmetimo centro, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Nacionaliniai teisės aktai numato sankcijas tems, kurie neteisėtai šalinia arba atsisakia elektros ar elektroninės įrangos atliekų.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinės / konkrečios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiomis dėl normalaus nusidėvėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą mašiną nusiųskite pardavėjui arba elektrinių įrankių aptarnavimo centru.

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are on the product. The relative technical file is at the below address.	
	INVERTER WELDER (MMA)			
	MODEL	Article number		
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.	
	POSTE À SOUDER INVERTER (MMA)			
	MODÈLE	Numéro de l'article		
IT	DICHIAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.	
	SALDATRICE INVERTER (MMA)			
	MODELLO	Codice prodotto		
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.	
	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΙΝΒΕΡΤΕΡ (MMA)			
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Κωδικός προϊόντος		
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi postaju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka je na donjoj adresi.	
	INVERTER APARATA ZA ZAVARIVANJE (MMA)			
	MODEL	Broj predmeta		
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.	
	INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE (MMA)			
	MODEL	Broj artikla		
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE		Declărăm pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.	
	APARAT DE SUDURA INVERTOR (MMA)			
	MODEL	Număr articol		
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizárolágos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fajl az alábbi címen található.	
	INVERTER HEGESZTŐ (MMA)			
	MODELL	Cikk szám		
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответстват на следните стандарти.	
	ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ (MMA)			
	МОДЕЛ	Каталожен номер		
LT	ES ATITIKTIOS DEKLARACIJA		Mes, prisiimdam visąatsakomybę, pareiskiame, kad išvardytų produktai atitinka visas taikomas toliau nurodytų direktvyų nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.	
	INVERTINIS SUVIRINTOJAS (MMA)			
	MODELIS	Straipsnis Numeris		
	DWM 140 EASY	45 484	2014/30/EU	EN 60974-10:2014+A1:2015
			2014/35/EU	EN IEC 60974-1:2018
Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer  17/10/2022 FF GROUP TOOL INDUSTRIES, 19300 Aspropyrgos-Greece.			FF GROUP TOOL INDUSTRIES 9,5km Attiki Odos, Aspropyrgos 19300, Athens, Greece Tel. +30 210 55 98 400	



FF Group Tool Industries

9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos

19300, Athens, Greece

+30 210 55 98 400

info@ffgroup-toolindustries.com

www.ffgroup-tools.com